

FRAMNESSMOLT AS  
Framnes  
8313 KLEPPSTAD

Saksbehandler: Torgeir Fahle  
e-post: [fmnotfa@fylkesmannen.no](mailto:fmnotfa@fylkesmannen.no)  
Tlf.: 75531673  
Vår ref.: 2005/9734  
Deres ref.:  
Vår dato: 09.04.2018  
Deres dato:  
Arkivkode: 542.1

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Framnessmolt AS

### Kontrollnummer: 2018.005.I.FMNO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Ivar Hans Solberg

*Fra Fylkesmannen i Nordland:*  
Torgeir Fahle

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Kjell Ola Tønder

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Nordland:*  
Jeanett Vigeland Johansen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Framnessmolt AS den 2. mars 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nordland avdekket 6 avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avviket som *gjelder utslippspunktet til bedriften* siden dette er et annet punkt enn det som ble søkt om, og gitt tillatelse til av Fylkesmannen.

#### Avvik:

- Utslippspunktet fra avløpet samsvarer ikke med søknad, eller tillatelse gitt til Framnessmolt AS den 14.3.2016
- Bedriften mangler en beredskapsplan for ytre miljø som er dekkende for hendelser beskrevet i risikovurderingen.
- Bedriftens miljømål er lite konkrete og spesifikke for lokaliteten Framnes.
- Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten.
- Bedriften mangler kvitteringer på at farlig avfall er levert til godkjent mottak.
- Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer helse og miljøvennlige kjemikalier eller metoder

#### Anmerkninger:

- Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning fra Framnessmolt AS

- Det er i risikovurderingen ikke satt kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra bedriften for å sikre en tilfredstillende tilstand i resipienten
- Lagring av kjemikalier er ikke sikret mot barn/uvedkommende.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

### **Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

9. april 2018	Torgeir Fahle	Oddlaug E. Knutsen
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Nordland

Kopi av rapporten sendes til:

- Vågan kommune
- Fiskeridirektoratet
- Mattilsynet
- Arbeidstilsynet

## Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FRAMNESSMOLT AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 987316667	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 03.222 - Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Framnessmolt AS	<b>Anleggsnr.:</b> 1865.0134.01
<b>Kommune:</b> Vågan	<b>Fylke:</b> Nordland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Laksefiskproduksjon på land	
<b>Tillatelse gitt:</b> 14. mars 2016	<b>Sist endret:</b>

## Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## Oppfølging etter inspeksjonen

Framnessmolt AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Framnessmolt AS innen 9. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avviket om endret utslippspunkt som ble avdekket i denne inspeksjonen. Framnessmolt AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 9 mai som:

- beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å lukke dette avviket.
- legger ved en tidfestet plan på gjennomføringen av tiltakene for å rette avviket.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmnopost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nordland v/Torgeir Fahle.

## **Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avviket om feil utslippspunkt er rettet innen 9. august 2018. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 300 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **Varsel om gebyr**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varslar derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 22 800,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nordland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## **Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nordland (jf. offentliglova).

## **Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

Utslippspunktet fra avløpet samsvarer ikke med søknad, eller tillatelse gitt til Framnessmolt AS den 14.3.2016

### **Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 1 *Produksjonsforhold og rammer*.

### **Kommentarer:**

Vet tilsynet ble det opplyst fra bedriften at det manglet ca. 1500 meter utslippsledning, for at utslippspunktet skulle være i henhold til søkt og gitt tillatelse. Punktet der man slipper ut i dag er ikke tidligere undersøkt eller fulgt opp underveis i driften.

**Avvik 2**

Bedriften mangler en beredskapsplan for ytre miljø som er dekkende for hendelser beskrevet i risikovurderingen.

**Avvik fra:**

Forurensningsloven § 40 og Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 12.3 *Etablering av beredskap.*

**Kommentarer:**

Bedriften har beredskapsplan for rømmning og sykdom, men mangler en beredskapsplan for utslipp fra lokaliteten Framnes.

**Avvik 3**

Bedriftens miljømål er lite konkrete og spesifikke for lokaliteten Framnes.

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 2.5 *Internkontroll. Underpunkt: Miljømål.*

**Kommentarer:**

Bedriften har satt opp noen generelle miljømål etter mal fra Salmon Group AS men disse er generelle og ikke tilpasset anlegget på Framnes. Miljømålene er heller ikke konkrete eller målbare noe som er et krav i utslippstillatelsen.

**Avvik 4**

Virksomheten har ikke kunnskap/oversikt over hvordan den påvirker resipienten.

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 14.1 *Krav til miljøtilstand.* Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 6 og 7.

**Kommentarer:**

Framnessmolt As har lagt sitt utslippspunkt en annen plass enn de har søkt om og fått utslippstillatelse til. Dette betyr at man ikke har forundersøkelser eller driftsundersøkelser på det reelle utslippspunktet pr. i dag. Og dermed ingen kunnskap om hvordan resipienten har taklet avløpsmengden fra bedriften.

**Avvik 5**

Bedriften mangler kvitteringer på at farlig avfall er levert til godkjent mottak.

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 13 *Miljøinformasjon og journalføring.*

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8. *Leveringsplikt.*

**Kommentarer:**

Bedriften manglet rutiner i forhold til deklarerer av farlig avfall, og har mest sannsynlig levert avfall fra bedriften som privatpersoner. Ved tilsynet kom det fram at de ikke hadde brukt muligheten til å delegere avfallsdeklarerer til Lofoten Avfallsselskap AS for bedriften.

## **Avvik 6**

Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon, bytte til mer helse og miljøvennlige kjemikalier eller metoder

### **Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 14.2.2016 til Framnessmolt AS. Punkt 7.2 Substitusjon.  
Produktkontrollloven §3a jf.  
Internkontrollforskriften §5 andre ledd nr.7 jf. tredje og fjerde ledd.

### **Kommentarer:**

Bedriften hadde gjort en vurdering av noen få kjemikalier. Men denne vurderingen var ikke skriftlig, noe som er et krav i lovverket. Det forventes også at alle bedriftens kjemikalier omfattes av substitusjonskravet.

## **Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Risikovurderingen omfatter ikke alle potensielle kilder til forurensning fra Framnessmolt AS

### **Kommentarer:**

Fylkesmannen forventer at bedriften har en oversikt over de stoffene som kan medføre forurensning og kan redegjøre for risikoforholdet i forhold til mengdene som er brukt. Fylkesmannen kjenner til at det gjennom fiskefôr tilføres en god del kadmium til resipienten, som et minimum forventer vi at oppdretter skaffer seg en oversikt over innholdet i fôret og beregner tilførselen til resipienten årlig av dette stoffet.

### **Anmerkning 2**

Det er i risikovurderingen ikke satt kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra bedriften for å sikre en tilfredstillende tilstand i resipienten

### **Kommentarer:**

Siden utslippspunktet er et annet enn det som er undersøkt/søkt og gitt tillatelse til, kjenner bedriften ikke til tilstanden ved utslippspunktet pr. i dag. De har heller ikke sett behovet for ekstra undersøkelser ved det «nye» utslippspunktet for å kunne vurdere tilstand i resipienten

### **Anmerkning 3**

Lagring av kjemikalier er ikke sikret mot barn/uvedkommende.

### **Kommentarer:**

Lagring av kjemikalier var generelt god der man brukte en kontainer med oppsamling. Men kontaineren var ikke låst noe som åpner for muligheten til at barn og uvedkommende kan få tilgang til kjemikaliene.

## **Andre forhold**

Under tilsynet oppdaget Fylkesmannen at det hadde foregått ulovlig avfallsbrenning i nærheten av Framnessmolt AS sitt anlegg. Ut ifra det Fylkesmannen kunne se har området vært brukt til brenning av avfall over lengre tid, og det var vanskelig å utelukke Framnessmolt AS som kilde til deler av avfallet, selv om avfallsbrenningen var på annen manns eiendom.

I ettertid har Framnessmolt AS tatt ansvar for området, og ryddet opp i det brente avfallet og fjernet massene under. Fylkesmannen har fått kvitteringer fra Lofoten avfallselskap på levering av avfallsfraksjoner til godkjent deponi.

## Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikovurdering med forslag til tiltaksplan
- Kjemikalieoversikt med årlig forbruk
- Resipientundersøkelser
- Skjema for avviksbehandling med eksempler
- Oversiktskart
- Miljø og biomangfoldsplan fra Salmon Group

## Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Farlig avfall fra virksomheter (TA-2945)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Substitusjonsplikten (M104)

