



FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler: Anne Sundet Tangen

Deres ref.:
Vår ref.: 2005/6898

Vår dato: 02.12.2005
Arkivnr:

Midtre Namdal Avfallsselskap
Postboks 84
7863 OVERHALLA

Rapport etter uanmeldt tilsyn ved Stormyra avfallsanlegg 07.10.2005

Fylkesmannens miljøvern avdeling gjennomførte uanmeldt tilsyn ved Midtre Namdal Avfallsselskap sitt avfallsanlegg på Stormyra, Overhalla, 07.10.2005. Tilsynet var en del av en nasjonal kontrollaksjon ved avfallsdeponier (se vedlagte informasjonsskriv). Vedlagte tilsynsrapport er skrevet ut etter tilsynet, og gjelder funn (avvik og anmerkninger) på Fylkesmannens miljøvern avdeling sitt fagområde forurensning/ytre miljø.

Dersom bedriften mener at rapporten inneholder feil, ber vi om at dette meldes til Fylkesmannens miljøvern avdeling så snart som mulig og senest innen 15.12.05. I motsatt fall, er rapporten å betrakte som endelig.

Bedriften gis frist til 01.03.2006 med å komme med tilbakemelding til Fylkesmannen ang. oppfølging av innholdet i rapporten.

Det er søkt om ny utslippstillatelse for Stormyra avfallsanlegg. Søknaden er til behandling hos Fylkesmannen. Det er aktuelt å inkludere de typene farlig avfall som bedriften fortsatt har behov for å deponere i en evt. utslippstillatelse. Tillatelsen vil da angi kravene til behandling. Tillatelse av 02.01.1998 til mottak av visse typer farlig avfall vil da opphøre.

Med hilsen

Bjørnar Wiseth
nestleder
(e.f.)

Anne Sundet Tangen

Vedlegg: tilsynsrapport, bilder tatt på tilsynet, informasjonsskriv om deponiakksjonen

Kopi av brev med vedlegg til:

Nils Furre 7863 OVERHALLA
Overhalla kommune 7863 OVERHALLA

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 65



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

TILSYN VED MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP, STORMYRA AVFALLSANLEGG I OVERHALLA

Virksomhet:	Midtre Namdal Avfallsselskap	Inspektør fra Fylkesmannens miljøverndeling:	Anne Sundet Tangen
Tidsrom for tilsynet:	07.10.05	Tillatelse av:	18.06.1996 med tillegg

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: drift/avfallsbehandling ved Midtre Namdal Avfallsselskap sitt avfallsanlegg på Stormyra, Overhalla.

Hovedkonklusjon :

Følgende avvik ble påvist:

1. Bedriften har mangler i sin behandling av visse typer farlig avfall.

Det ble ikke gjort noen anmerkninger ved tilsynet.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

kontrollør

nestleder

1. Innledning

Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter et uanmeldt tilsyn Midtre Namdal Avfallsselskap sitt avfallsanlegg på Stormyra, Overhalla, 07.10.05 gjennomført av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for tilsynet var:

- Endret utslippstillatelse for Stormyra (tidl. Sandmoen) avfallsplass av 18.06.1996,
- Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i Nord-Trøndelag av 02.01.1998,
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften),
- Forurensningsloven,
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall,
- Forskrift om begrensning av forurensning.

3. Tilsynets omfang

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

- avfallsbehandling,
- mottakskontroll,
- drift av anlegg,
- oppfølging av tillatelser.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

Bedriften har mangler i sin behandling av visse typer farlig avfall.

Avvik fra:

Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall på godkjente deponier i Nord-Trøndelag av 02.01.1998.

Kommentarer:

Tillatelse til mottak av visse typer spesialavfall (nå: farlig avfall) av 02.01.98 omfatter avfallstypene kromholdig slam, brukt blåsesand som inneholder farlige stoffer, slam fra oljeavskillere, kassert utstyr som inneholder fri asbest samt asbestholdige isolasjonsmaterialer. Disse typene farlig avfall kan deponeres dersom gitte vilkår oppfylles. Alt farlig avfall som behandles ved anlegget skal være deklarerert.

Ved Stormyra avfallsanlegg mottas det brukt blåsesand, slam fra oljeavskillere og asbestholdig avfall.

Kravet til behandling av brukt blåsesand er at den skal deponeres adskilt fra annet avfall, deponiet skal til enhver tid være tildekket slik at støving unngås, deponiet skal være utformet slik at vanngjennomstrømning minimeres, og deponeringen skal skje slik at avfallet senere evt. kan tas ut for alternativ disponering. Mottak og behandling av brukt blåsesand er omtalt i internkontrollen/ miljøstyringssystemet ved anlegget. Ved Stormyra avfallsanlegg er det i dag følgende rutine for behandling av brukt blåsesand: avfallet deponeres sammen med restavfall i fyllingen, deponeringsstedets nøyaktige posisjon registreres vha. GPS og loggføres. Den brukte blåsesanden blir således spredt i hele fyllingen, og det er ikke etablert noe eget deponi for dette avfallet.

Bunnslam fra oljeavskillere deponeres/behandles i barkseng på anlegget. Denne praksisen er ikke i strid med tillatelsen der det er angitt at rankekompostering framfor barksengkompostering skal tilstrebes. Bunnslammet har høyt vanninnhold når det kommer inn til anlegget, noe som gjør at barksengen ligner en lagune. Lokaliseringen av barksengen endres med jevne mellomrom av praktiske årsaker (hvor på anlegget det til enhver tid er drift). Fylkesmannen vurderer behandlingen av bunnslammet fra oljeavskillerne for å være i tråd med tillatelsen, men vi er kjent med at andre behandlingsmetoder er under utvikling for dette avfallet. Med utgangspunkt i prinsippet om at best mulig teknologi skal velges, vil evt. Fylkesmannen komme tilbake til skjerpede krav til behandling av bunnslam fra oljeavskillere dersom det er grunnlag for det. Inntil videre kan dagens praksis med barkseng fortsette.

Når det gjelder asbestholdig avfall, er det krav til at avfallet skal graves ned, dvs. tømmes i ferdig utgravd grop og overdekkes umiddelbart med annet materiale. Tømming og overdekking skal gjøres slik at punktering av emballasje unngås, og at direkte kontakt mellom maskiner og asbestmateriale unngås. Ved Stormyra avfallsanlegg følger deponering av asbestholdig avfall samme rutine som brukt

blåsesand. Mottak og behandling av asbestholdig avfall er omtalt i internkontrollen/miljøstyringssystemet ved anlegget. Det er følgende rutine for behandling av asbestholdig avfall: avfallet deponeres sammen med restavfall i fyllingen, deponeringsstedets nøyaktige posisjon registreres vha. GPS og loggføres. Det asbestholdige avfallet blir således spredt i hele fyllingen, og det er ikke etablert noe eget deponi for dette avfallet.

5. Anmerkninger

Det ble ikke gjort noen anmerkninger på dette tilsynet.

6. Andre forhold

Tilsynet var uanmeldt, og Fylkesmannens representant var i kontakt med Wenche Opdal (operatør/driftssekretær) og Håvard Nilsen (fungerende driftsleder) ved Stormyra avfallsanlegg på tilsynsdagen. I tillegg var det kontakt med daglig leder Ulf Johnsen.

Det ble gjennomført en samtale i betjeningsrommet i ekspedisjonsbygget først, der bl.a. rutiner for registrering og mottakskontroll av avfall var tema. Deretter foretok Fylkesmannens representant befarings på anlegget.

Fylkesmannens representant kontrollerte hvorvidt det var fugler og lukt ved anlegget på tilsynsdagen. Fugler ble ikke observert denne dagen. Det var noe lukt på selve anlegget på tilsynsdagen. Langs tilførselsvegen kunne det derimot ikke registreres noe lukt. Det var rent og ryddig på avfallsanlegget på tilsynsdagen.

Midtre Namdal Avfallsselskap er i ferd med å bygge et nytt mottaksanlegg for sortering av avfall. Dagens anlegg har for lite areal tilgjengelig. Byggearbeidene hadde startet opp da tilsynet ble gjennomført.

Fylkesmannens representant fikk omvisning på deponigassanlegget. Deponigassanlegget omfatter oppsamling og avbrenning av deponigass, og var i full drift på tilsynsdagen.

Fylkesmannens miljøvernnavdeling tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist i vedlegg.