



FYLKESMANNEN
I NORD-TRØNDELAG
MILJØVERNDELINGEN

UANMELDT TILSYN VED SJØRDALEN AVFALLSANLEGG, VERDAL

Virksomhet:	Innherred Renovasjon	Tillatelse av:	28.03.1994 med endringer
Tidsrom for tilsynet:	31.07.2008	Inspektør fra Fylkesmannens miljøvernavdeling:	Anne Sundet Tangen

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver funn innen følgende kontrollerte område: drift av Skjørdalen avfallsanlegg med hovedvekt på forholdene ved anlegget mht. evt. fugler og lukt, samt tildekking.

Hovedkonklusjon :

Følgende avvik ble påvist:

1. Tildekkingen av avfallsfyllingen tilfredsstiller ikke fastsatte krav.
2. Det var luktutslipp fra anlegget på tilsynsdagen.

Utarbeidet dato :

Godkjent dato:

kontrollør

nestleder

1. Innledning

Tilsyn gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av regelverket overholdes. Tilsyn fokuserer på overholdelse av krav og tilsynsrapporter beskriver evt. avvik og anmerkninger som avdekkes under tilsyn, og er gjeldende for det kontrollerte område. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens HMS-arbeid.

Denne rapporten er skrevet etter et uanmeldt tilsyn ved Innherred Renovasjon sitt avfallsanlegg i Skjørdalen i Verdal, gjennomført av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Rapporten omhandler funn på Fylkesmannens miljøvernavdelings fagområde forurensning/ytre miljø. Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- ANMERKNINGER er et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for tilsynet var:

- Bedriftens utslippstillatelse av 28.03.1994 med endringer,
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven),
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften),
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

3. Tilsynets omfang

Følgende områder ble dekket under tilsynet:

- drift av anlegg (tildekking, samt evt. fugler og luktutslipp).

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet:

Avvik 1

Tildekkingen av avfallsfyllingen tilfredsstillende ikke fastsatte krav.

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 28.03.1994 pkt. 2.3.4.2 og 2.3.4.3.

Kommentarer:

Iht. til utslippstillatelsen skal ” Fyllingsområdet skal tas i bruk etappevis, slik at fyllingen har størst mulig volum i forhold til overflate. Daglig drift skal foregå på et minst mulig område.” Videre heter det at ” Avfallet skal legges ut i 0.5 - 1 m tykke lag som deretter komprimeres. Tildekking med dekkmasse skal foregå daglig.”

Etter Fylkesmannens vurdering ble det på tilsynsdagen drevet fylling på et for stort område. Tildekkingen bør økes.

Avvik 2

Det var luktutslipp fra anlegget på tilsynsdagen.

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 28.03.1994.

Kommentarer:

En av forutsetningene da utslippstillatelsen for anlegget ble gitt var at ”nærmiljøulempene skal være minimale”. På tilsynsdagen ble luktutslippene fra anlegget undersøkt på fire punkter: ved avkjørselen til anlegget på riksvegen, ved den øverste bebyggelsen i Skjördalen, mellom den øverste bebyggelsen og anlegget, og på selve avfallsanlegget. Ved de to øverste punktene ble det registrert lukt fra avfallsanlegget. Fylkesmannen legger også til grunn for dette avviket at foranledningen for tilsynet var klager fra naboer på luktutslipp fra anlegget.

På tilsynsdagen foregikk det sikting av ferdig kompost. I flg. Innherred Renovasjon har bedriften tidligere hatt klager fra naboer ved slik sikting. Lageret av ferdig kompost vil være tomt i løpet av høsten.

I tillegg ble det opplyst at noe av matavfallet som skal leveres biogassanlegget til Ecopro AS gjennomgår forbehandling ved Skjördalen avfallsanlegg. Årsaken til dette er oppgitt å være tekniske problem ved innkjøringen av biogassanlegget.

5. Anmerkninger

Det ble ikke gjort anmerkninger på tilsynet.

6. Andre forhold

Tilsynet var uanmeldt. Bakgrunnen for tilsynet var naboklager på lukt fra anlegget. Innherred Renovasjon ved Bjørn Heggelund ble kontaktet pr. telefon i etterkant av tilsynet.

Det var ikke problemer med fugl på anlegget på tilsynsdagen. Kun noen få individer (færre enn 10 stk) kunne ses på anlegget og i områdene rundt.

Fylkesmannens miljøvernnavdeling tok en del bilder på tilsynet. Et utvalg av disse er vist nedenfor/i vedlegg.