



Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /
Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma

NÆRØY KOMMUNE DRIFTS- OG UTVIKLINGS-AVDELING
Idrettsvegen 1
7970 Kolvereid

Steinkjer, 11. oktober 2017

Deres ref.:
Svein Storø

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/3534
Saksbehandler:
Leif Inge Paulsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nærøy og Vikna fellesvannverk Kontrollnummer: 2017.002.U.FMNT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Svein Storø

*Fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag /
Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma:*
Leif Inge Paulsen

Andre deltagere:
Kurt Kristensen fra Nærøy kommune
Tor Steinar Korsnes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nærøy og Vikna fellesvannverk den 10.10.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Slam fra vannrenseanlegg havner på terreng med fare for forurensning av grunn og drikkevannskilde

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. oktober 2017 Leif Inge Paulsen Anne Sundet Tangen
dato kontrollør Ass. miljøverndirektør
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøy kommune
- Mattilsynet
- Tor Steinar Korsnes

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NÆRØY KOMMUNE DRIFTS- OG UTVIKLINGS-AVDELING	
Organisasjonsnr.: 974778246	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Nærøy og Vikna fellesvannverk	Anleggsnr.: 1751.0133.01
Kommune: Nærøy	Fylke: Nord-Trøndelag
Anleggsaktivitet: Offentlig avløpsnett	
Tillatelse gitt: 10. august 1993	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Inspeksjonstema

- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nærøy og Vikna fellesvannverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nærøy og Vikna fellesvannverk innen 15. november 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Dvs. hvordan slamflukt unngås framover og hvordan slam i terrenget fjernes. Vi ser alvorlig på avviket som ble avdekket i denne inspeksjonen. Nærøy og Vikna

fellesvannverk må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 15.11.2017 som dokumenterer at avviket er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmntpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma v/Leif Inge Paulsen.

4. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for inspeksjoner på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 7 500,- i gebyr for inspeksjonen.

Hjemmel for et vedtak om sats for inspeksjoner er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag / Noerthe-Trööndelagen fylhkenålma (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Slam fra vannrenseanlegg havner på terreng med fare for forurensning av grunn og drikkevannskilde.

Avvik fra:

Utslippstillatelsen fra 10.8.1993, avsnitt om transport og overløp.

Kommentarer:

I følge utslippstillatelsen skal *«utjevningstanker, eventuelle pumpestasjoner og ledninger skal være utformet slik at det ikke kan lekke slamvatn ut i grunnen eller til andre resipienter ved ledningsbrudd eller strømstans. De generelle krav til utførelse av ledningsanlegg gjelder.»* Under tilsynet ble det klart at det over år har vært slamflukt til terreng med fare for forurensning av grunn og privat drikkevannsbrønn tilhørende Tor Steinar Korsnes.



Slam på terreng fra det kommunale renseanlegget for drikkevann. Foto tatt 10.10.2017 av FMNT.



Brønnen tilhørende Tor Steinar Korsnes. Foto tatt 10.10.2017 av FMNT.



Deler av nedslagfeltet til brønn tilhørende Tor Steinar Korsnes. Foto tatt 10.10.2017 av FMNT.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Tor Steinar Korsnes hevder at hans private drikkevannbrønn er forurenset av slam fra rensing av vatnet i Nærøy og Vikna fellesvannverk. Det foreligger analyser av brønnvann, slam fra drikkevannsbrønn og slammet fra det kommunale renseanlegget for drikkevann. Analysene viser blant annet at innholdet av bl.a. jern og aluminium i den private drikkevannsbrønnen er høyere enn anbefalt. Det er uklart om dette skyldes slamflukt fra renseanlegget eller naturlige tilførsler fra nedslagsfeltet til den private brønnen.

Eventuelt krav om erstatning av skade som følge av slamflukt fra avløpsledningen fra drikkevannrensseanlegget vil være et privatrettslig forhold mellom eier av vannverket og Tor Steinar Korsnes.

De parametere som foreligger av slammet fra det kommunale vannrensseanlegget overstiger ikke normverdiene i forurensningsforskriften kapittel 1, vedlegg 1.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen