



Inspeksjonsrapport

Kontrolldato: 02.05.2006

Saksnummer: 06/3025

Informasjon om virksomheten

Navn: Sel kommune	Organisasjonsnr.: 939 617 671
Adresse: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta	Telefon/e-post: 61 70 07 00
Besøksadresse: Myrmoen avfallsanlegg	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Sel/0517	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: <i>Hans Høgelién (Øverland Renovasjon)</i>	Fra Fylkesmannen: Olav Steine Elin Hilde
---	--

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt **10 funn**, bestående av **9 avvik*** og **1 anmerkninger***. Funnene er beskrevet denne rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at forholdene er brakt i orden og som redegjør for gjennomførte tiltak når det gjelder avvik. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding: **10.07.2006**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fastsatt frist, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

A. Informasjon

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkninger: forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker og dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert atskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmaturer.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygnings- og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lett kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelige stoffer tas ut.

B. Avvik

Følgende avvik ble påvist ved kontrollen:

- Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke farlig avfall i henhold til krav.**

Avvik fra:

- § 11-13 i avfallsforskriften om plikter for den som håndterer farlig avfall.
- Vedlegg 2 til kapittel 11 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), jf forskriftens § 11-7e.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9)
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 6.2 og 7.4)
- b 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- b 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall, jf.vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3
- d) Virksomheten overskrider lagringstiden for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4)
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4)
- e 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- e 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- f) Deklarasjonsskjema er ikke eller tilfredsstillende fylt ut. (jf. vedl 2.pkt 8).
- f 1 mangler i EAL- koder
- f 2 Deklarasjonsskjema ikke utfylt
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 i avfallsforskriften og forurensningsloven § 7 og § 28, jf. § 29)
- g 1 PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)
- g 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7)
- i) Kopi av deklarasjonsskjema blir ikke sendt Norsas innen fastsatt frist. Jf avfallsforskriften § 11-13 annet ledd om plikter for den som håndterer avfall

Kommentarer til avvikene:

-
- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9.**

Den som driver mottaksanlegg for farlig avfall skal føre journal som gir opplysninger om mengde farlig avfall, type og hvor den kommer fra og deklarasjonsnummer.

Journalføring i samsvar med vedlegg 2, pkt 9 i avfallsforskriften kap. 11 var ikke gjennomført.

b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall

(jf. vedl. 2 pkt 6.2 og 7.4)

Jf. pkt. 6.2 plikter den som driver mottaksordning å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning kan oppstå.

b1: Knuste isolervinduer med innhold av PCB var ikke forsvarlig lagret og merket. For øvrig var ikke lagerplassen tilstrekkelig sikret mot ytre påvirkning. Fare for utlekking og forurensning er til stede.

e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler

(vedl. 2 pkt 2.4)

e 2 Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke

Jf.kap.11, vedlegg 2 pkt.2.4 i avfallsforskriften skal farlig avfall oppbevares på lager i påvente av transport til godkjent gjenvinning eller sluttbehandling, eller annet anlegg godkjent av SFT eller .Fylkesmannen.

Mottatt og mellomlagret impregnert trevirke blir levert videre til mellomlagring på NGR sitt sorteringsanlegg på Myrmoen. NGR har ikke nødvendig tillatelse for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

f) Deklarasjonsskjema er ikke eller tilfredsstillende fylt ut. (jf. vedl 2.pkt 8).

Det blir ikke utskrevet deklarasjonsskjema ved mottak eller ved videre levering av impregnert trevirke fra miljøstasjonen. Jf avvik e)

i) § 11-13 sier følgende annet ledd: "Den som først mottar deklareringspliktig avfall skal senest innen 15. i etterfølgende måned oversende gjenpart av utfylt deklarasjonsskjema til SFT eller den som SFT utpeker. Dette er ikke gjennomført ved mottaket.


Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.*

Grunnlaget for avviket er krysset av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (pkt.1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (pkt.7)**
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt.6)**
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull (pkt.7)**
- f) Annet

Kommentarer:**b) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, eller rutinene er mangelfulle.**

Driftsoperatøren kjente ikke til drifts- eller beredskapsplanene for miljøstasjonen, eller hva slags rutiner som var lagt til grunn for mottak og videre håndtering av farlig avfall. Kommunen må forsikre seg om at utarbeidde dokument i IK-systemet for de ulike ansvarsområdene, er kjent for arbeidstakerne.

c) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurderinger av aktivitetene sine og/ eller har mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt 6)

Det er ikke utført risikovurdering av aktivitetene omkring håndtering av farlig avfall, eller utarbeidet etterfølgende handlingsplaner for å redusere risiko eller uønskede hendelser for dette området i virksomheten.

Andre avvik

C. Anmerkninger

Det er gitt følgende anmerkninger i forbindelse med tilsynet:

Anmerkning 1:

Virksomheten

- er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere
- etterspør ikke informasjon fra leverandør av bygnings- og rivningsavfall om de har slikt avfall
- etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert.

Kommentarer:

Driftsoperatøren fikk under kontrollen utlevert SFT sitt informasjonsmateriell vedk. aksjonen: TA-2163/2006, TA-2164/2006, TA-2165/2006 og TA-2166/2006

D. Andre kommentarer

Fylkesmannen hadde forventet ut fra tidligere kontroll at situasjonen ved miljøstasjonen på Myrmoen hadde endret seg og at tidligere registrerte avvik, jf inspeksjonsrapport av 05.05.04, var rettet opp. Fylkesmannen ser svært alvorlig på at dette ikke er imøtekommet. Dette med bakgrunn i Sel kommune sin tilbakemelding av 02.06.04 hvor det bekreftes at avvikene fra den gang skulle lukkes innen utgangen av 01.01.05.

Driftsoperatøren ved stasjonen ga uttrykk for at det var behov for ytterligere bemanning ved stasjonen dersom de skulle kunne følge opp og imøtekomme det lovpålagte krav for mottak av farlig avfall. Liten bemanning medfører videre at de som benytter stasjonen ikke får den veiledningen som må til for at miljøstasjonen skal fungere som planlagt. Det må videre innarbeides rutiner som sikrer at avfallsmottaket etterkommer fastsatte krav i lover og forskrifter. Fylkesmannen vil derfor tilrå at kommunen vurderer bemanningsspørsmålet ved mottaket. Dette for å få en bedre kontroll over farlig avfall som kommer inn på området.
