



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Thore Egeland

Deres ref.:

Vår dato:

Tlf.: 38 17 62 06

Vår ref.: 2013/6079

25.11.2013

Arkivkode:

Alloc AS
Fiboveien 26
4580 LYNGDAL

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alloc AS, Kontrollnummer: 2013.052.I.FMVA

Kontaktperson ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kari Brattebø

Fra Fylkesmannen:

Thore Egeland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 13. november 2013 ved Alloc AS sitt anlegg i Lyngdal. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Fylkesmanent gav 3 avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten har mangelfulle rutiner og ansvarsforhold for å sikre at det kun blir benyttet rene brensler i forbrenningsanlegget
2. Virksomheten har mangelfulle rutiner for å følge opp overskridelser av utslippsgrensene til luft.
3. Måledata blir ikke sammenstilt slik at de er sammenlignbare med utslippsgrensene i forskriftene/tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Alloc AS må sende en skriftlig bekreftelse innen *1 mars 2014* som dokumenterer at avvikene er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Med hilsen

Thore Egeland(e.f.)
sjefingeniør

Bjørn W Østerhus
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Alloc AS, avd Lyngdal		
Organisasjonsnr.:	974079372	Eies av: 937655894
Bransjenr. (NACE-kode): 16.210		

Kontrollert enhet

Navn: Alloc AS –forbrenningsanlegget i Lyngdal		Anleggsnr.:
Kommune: Lyngdal	Fylke: Vest-Agder	
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	Risikoklasse: Ikke plassert	
Tillatelse gitt: 26 jan 1998	Sist endret: trekkes nå	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i

år. Kontrollen er også en del av en landsomfattende kontrollaksjon rettet mot **forbrenningsanlegg for rene brensler.**

Inspeksjonstema

- utslipp til luft fra forbrenningsanlegget
- miljørisikovurdering knyttet til forbrenningsanlegget
- avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Alloc AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Alloc AS innen 15. februar 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen v/Thore Egeland.

4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen varsler at Alloc AS vil bli ilagt et gebyr på kr 11 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendestil Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har mangelfulle rutiner og ansvarsforhold for å sikre at det kun blir benyttet rene brenslere i forbrenningsanlegget

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7 og forurensningsforskriften § 27-3.

Kommentarer

Bedriften kunne ikke dokumentere at brenselet var rent i henhold til de krav som gjelder til rene brenslere. Det var ingen beskrevet rutine for å sikre dette. Det ble observert ulike typer avfall i containere for brensel til ovnen. Blant annet ble det observert ulike typer «belegg» som det var usikkert om kunne regnes som rent brensel.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfulle rutiner for å følge opp overskridelser av utslippsgrensene til luft.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 pkt. 7 og forurensningsforskriften § 27-4.

Kommentarer:

Det er registrert flere overskridelser av utslippsgrensene for CO(forskriftskravene er 200mg/Nm³) og for NO_x. Disse er ikke avviksbehandlet. Det er heller ikke definert skriftlig hva som skal gjøres ved mindre overskridelser av utslippsgrensene. Overskridelsene av utslippsgrensen for NO_x er etter det Fylkesmannen kan se betydelig. I henhold til figur 3 i rapport fra MOLAB 2013 ligger utslippskonsentrasjonen for NO_x på over 800 mg/NM³. Grenseverdien i forskriften er 300 og i kravet i tillatelsen er 500.

Avvik 3

Måledata blir ikke sammenstilt slik at de er sammenlignbare med utslippsgrensene i forskriftene/tillatelsen

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 27-4 og § 27-6

Kommentarer:

Bedriften kunne ikke dokumentere at utslippsmålingene var vurdert og kommentert av bedriftens ledelse. Det må lages en rutine for behandling og rapportering av resultater fra utslippsmålingene.

7. Anmerkninger

Det ble gitt 2 anmerkninger under inspeksjonen som følger:

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke oversikt over hva avfallet fra ovnen inneholder.

Kommentarer:

Ovnen produserer både bunnaske og flyveaske. Normalt er bunnasken relativt ren og kan leveres om ordinært avfall. Flyveasken kan være forurenset. Det ble opplyst at asketyperne blandes og leveres som en fraksjon. Bedriften må dokumentere at dette er OK.

Anmerkning 2

Risikovurderingen omfatter ikke alle tilstander eller uønskede hendelser som er relevant for ytre miljø.

Kommentarer:

Bedriften har gjennomført en risikoanalyse av HMS forhold knyttet til ytre miljø. Fylkesmannen mener imidlertid at den ikke er utdypende angående risikoforhold knyttet til fyringsanlegget. Det er ikke laget akseptkriterier som klargjør hva som er akseptabel risiko og hvilke hendelser som krever risikoreduserende tiltak(eksempel utslipp til luft).

8. Andre forhold

Bedriften har en tillatelse fra 1998 som ikke er i samsvar med dagens krav. Tillatelsen regulerer i hovedsak utslipp til luft og da spesielt utslipp fra forbrenningsanlegget

Tillatelsen har lempeligere krav til utslipp enn forskriftene. Bedriften burde ha påpekt dette. Det varsles nå at tillatelsen trekkes tilbake. Fylkesmannen anser at kravene i gjeldende forskrifter er dekkende for bedriftens aktiviteter og utslipp. Kravene i forskriftene gjelder umiddelbart. Det er spesielt kravene i forurensningsforskriftens kap 27 som er relevante.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften. Spesielt kap 27.
- Tillatelse datert jan 1998