

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 972 271 160	Eies av (org.nr): 982 440 793
Besøks- og postadr.: Industrivegen 26, 4484 Øyestranda	Telefon: 38 35 02 72
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: aud@netlandogsonner.no

Kontrollert anlegg

Navn: Netland & Sønner AS	Anleggsnr: 1037.0007.01
Kommune: Kvinesdal	Anleggsaktivitet: Farlig avfall,mottak
Fylke: Vest-Agder	Risikoklasse.:
Tillatelse sist oppdatert: Tillatelse innsamling fra Miljødir. Omfattes ikke av tilsynet.	Saksnr: 13/6645

Høsten 2013 gjennomføres det en tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Netland og Sønner AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon **innen 15. april 2014** på at avvikene er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 15. april 2014 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avvikene er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Netland og Sønner AS vil bli ilagt et gebyr på kr 11 300,- for kontrollen, jf. sats 3. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (Avfallsforskriften § 11-6)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)**
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:

Det er ingen skriftlige rutine mht. mottak av farlig avfall. Dvs. hva som er farlig avfall og hvordan det skal håndteres. F.eks. ble det på sorteringsområdet observert bilbatterier. Det ble nevnt under kontrollen at farlig avfall tas ut fra sorteringsområdet. Det er imidlertid ingen skriftlige rutiner for hva som er farlig avfall eller hvordan det skal håndteres. Og hva med ny typer farlig avfall (f.eks. avfall med ftalater)?



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*

b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

d) **Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (Avfallsforskriften § 11-5, avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)**

e) **Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje (Avfallsforskriften § 11-5)**

f) **Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)**

g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*

h) **Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)**

Kommentarer:

Det er risiko for at avfall som lagres utendørs fører til forurensning. F.eks. batterier som nevnt ovenfor, EE-avfall (se bilder), isolerglassruter osv. Dette må sees i sammenheng med at lagring/emballering av avfallet ikke er tilfredsstillende (se bilder), og at det er dårlig system for merking og å holde orden på stedet.



I tillegg lagres batterier (og kjemikalier?) på utsiden av inngjerdet område (se bilde til venstre). Avfallet er dermed ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.



Foto:

Ulike typer EE-avfall, blandet med metallavfall (og også rester av ei dør). EE-avfall inneholder tungmetaller og også organiske miljøgifter, f.eks. bromerte flammehemmere.



Avfall med miljøgifter skal sorteres og lagres i egnende beholdere slik at det ikke er fare for utslipp.





Foto:

**Sortering og emballering av farlig avfall innendørs:
Rutiner mht. merking og emballering må forbedres.**



Foto:

Innendørs hall for sortering og emballering:

Det er sluk i lokalet som er koblet på oljeutskiller. Hvor går utslippet etter oljeutskiller (til kommunalt nett)? Hva inneholder utslippet av oljeforbindelser, tungmetaller og andre miljøgifter?



Foto:

Lagring av isolerglassvinduer utenførs.

Inneholder disse PCB eller klorparafiner?

Hvordan skal vinduene merkes, emballeres og lagres?



Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra:

*Avfallsforskriften kapittel. 11
Avfallsforskriften kapittel. 13
Forurensningsloven § 7
Internkontrollforskriften § 5*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse*)
- b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap.13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)
- c) <navn på bedrift> behandler <type avfall> i form av <type behandling> uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

Kommentarer:

Ingen avvik.



Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra

Forurensningsloven § 7.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) **Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn. (Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd)**
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (*Forurensningsloven § 7*)
- c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

Kommentarer:

Se kommentarer og bilder ovenfor.

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.

Forurensningsloven § 40 1.ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)**
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)**
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)**
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

Som nevnt under avvik 1 har dere mangelfull opplæring mht. farlig avfall. Dere er heller ikke kjent med nyere typer farlig avfall (f.eks. avfall med ftalater).

Det er ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.

I etterkant av tilsynet har dere sendt inn risikovurdering. Basert på avvikene i denne rapporten, er risikovurderingen mangelfull og/eller blir ikke fulgt opp.

Andre forhold /kommentarer:




Foto:

**Blandet treavfall. Sorterer dere ut impregnert trevirke og rent trevirke?
Mottak av bikuber på bildet til venstre: Har dere vurdert/sjekket om det kan være sykdom med kubene (f.eks. åpen yngelrâte)? Det er viktig med gode rutiner ved håndtering av organisk materiale (fremmede arter, smittefare etc.), slik at dette ikke spres.**