



Fylkesmannen i Trøndelag / Tröndelagen  
fylhkenålma

KN ENTREPRENØR AS  
Nordfrøyveien 213  
7260 Sistranda

Steinkjer/Trondheim, 9. juli 2018

Deres ref.:  
Håvard Heggvik

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/13419  
Saksbehandler:  
Tore Haugen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hitra Pukkverk Kontrollnummer: 2018.009.I.FMTL

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Håvard Heggvik

*Fra Fylkesmannen i Trøndelag /  
Tröndelagen fylhkenålma:*  
Tore Haugen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Kevin Nordbotn

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Trøndelag / Tröndelagen fylhkenålma:*  
Torill Espedal

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hitra Pukkverk den 04.07.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag / Tröndelagen fylhkenålma avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Det er ikke utført utslippsmålinger til vann
- Bedriften mangler en skriftlig beskrivelse av hvordan farlig avfall skal behandles ved Hitra Pukkverk
- Bedriftens internkontroll er mangelfull

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

9. juli 2018	Tore Haugen	Marit Lorvik (e.f)
dato	senioringeniør Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma	seksjonsleder forurensning

Kopi av rapporten sendes til:

- Hitra kommune, 7240 Hitra

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> KN ENTREPRENØR AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 984484941	<b>Eies av:</b> 990944377
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.120 - Grunnarbeid	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Hitra Pukkverk	<b>Anleggsnr.:</b> 5013.0067.01
<b>Kommune:</b> Hitra	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b> 17. juni 2013	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av en landsomfattende aksjon med pukkverktivisomhet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hitra Pukkverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

Vi ber om tilbakemelding på hvordan bedriften vil følge opp forholdene **innen 01.09.18**.

## 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. juli 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hitra Pukkverk bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenåлма. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenåлма (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

**Avvik 1      Det er ikke utført utslippsmålinger til vann**

**Avvik fra:    Bedriftens utslippstillatelse av 17.6.13, pkt. 3**

### Kommentarer:

I flg. bedriftens utslippstillatelse skal det utføres målinger av utslipp til vann når det gjelder innholdet av suspendert stoff (partikkelinnhold) (SS). Dette er ennå ikke utført. Utslippsprøven skal tas etter siste rensetrinn av rennende vann ved utslipp til bekk. Vi anbefaler at det tas kontakt med valgt analysefirma i forkant for å bestemme nødvendig prøveutstyr og oppbevaring av prøve før analyse.

**Avvik 2      Bedriften mangler en skriftlig beskrivelse av hvordan farlig avfall skal behandles ved Hitra Pukkverk**

**Avvik fra:    Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6 og avfallsforskriftens § 11-5**

**Kommentarer:**

Bedriften opplyser at farlig avfall blir tatt i retur av firma som bytter olje/oljefilter på maskiner i anlegget. Annet farlig avfall leveres til utførende entreprenørs hovedkontor på Hitra eller det leveres til HAMOS.

Dette kan være en akseptabel ordning, men det må lages en skriftlig instruks som beskriver hvordan dette skal gjøres for Hitra Pukkverk. Her må det også beskrives hva som er å regne som farlig avfall og kan regnes å oppstå på anlegget.

**Avvik 3      Bedriftens internkontroll innen områdene risikovurderinger og avviksbehandling er mangelfull**

**Avvik fra:    Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6 og 7**

**Kommentarer:**

Det er utarbeidet et internkontrollsystem for Hitra Pukkverk. Innenfor området ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling) er dette mangelfullt.

Miljøriskovurderinger

Det er laget en rutine for *hvordan miljøriskovurderinger skal utføres*, men det er ennå ikke utført en kartlegging og risikovurdering av bedriftens aktiviteter innen ytre miljø (utslipp, avfallsbehandling, lagring av kjemikalier mm).

Avviksbehandling

Det er også laget en rutine for *avviksbehandling*, men under definisjonen på hva som er et avvik står her nevnt bare forhold innen arbeidsmiljø og kvalitet på produkt. Forhold innen ytre miljø skal også omfattes av avviksbehandlingen, inklusive naboklager.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Støy

Det ble utarbeidet en støyrapport ved innsending av søknad i 2013. Det ble ikke drift på anlegget før 2016 pga. rettsak med tidligere eiere. Det skal nå lages en ny driftsplan og i

denne forbindelsen skal det utføres en ny støyvurdering/ beregning. Vi ber om at denne sendes Fylkesmannen så snart den er ferdig.

### Støv

Pukkverk med mindre enn 500 meter til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger. Bedriften må sende inn dokumentasjon på avstanden til nærmeste bolighus og utføre støvmålinger i hht. forurensningsforskriften kap. 30, § 30-9, hvis avstanden er mindre enn 500 meter. Bedriften opplyser at det ikke har vært klager på ulemper med støv fra virksomheten.

### Næringsavfall og returmasser

Under tilsynet ble det opplyst at det tas inn rene masser fra egne prosjekter i regionen som blir brukt til tildekking/avslutning av pukkverksområdet.

Fylkesmannen ser det som viktig at det etableres gode rutiner for mottakskontroll for inntak av masser. Dette for å sikre at det kun er rene masser som skal brukes på området.

Bedriften opplyser at der er tatt inn noe asfalt til knusing, men at dette ikke gjøres mer.

Hvis det likevel skal tas imot asfalt (og evt. betong) for knusing kan disse massene tas imot uten egen tillatelse hvis de oppfyller følgende kriterier:

- Massene har liknende egenskaper som de som produseres på anlegget
- Massene inneholder ikke forbudte stoffer (PCB, tjære e.l.) over grenseverdiene til tilstandsklasse 1 i forurensningsforskriften kap. 2
- Massene kan ikke inneholde plast eller metallarmering
- Massene skal gjenvinnes 100 % i ny produksjon
- Massene kan ikke lagres i mer enn tre år før gjenbruk

I tillegg må virksomheten ha mottakskontroll som sikrer at massene oppfyller disse kravene.

### Måleprogram

I forurensningsforskriften § 30-9 står det at pukkverk skal utarbeide måleprogram for utslipp til vann og støy og støvnedfall. Dette kravet står ikke i bedriftens utslippstillatelse, men vi anbefaler at dette gjøres for å sikre at målinger blir gjennomført til riktig tid og at prøvene tas på riktig måte.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Bedriftens utslippstillatelse av 17.6.13.