



Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT  
Hovsbakken 1  
2860 Hov

Lillehammer, 20. juni 2018

Deres ref.:  
Ove Skogen (fagansvarlig VA)

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/3606

Saksbehandler:  
Tore Pedersen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hov renseanlegg Kontrollnummer: 2018.054.I.FMOP

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Ove Skogen (fagansvarlig VA)

*Fra Fylkesmannen i Oppland:*  
Tore Pedersen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Geir Hagen (avdelingsingeniør)  
Per Egge (leder teknisk drift)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oppland:*  
Joakim Sustad

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hov renseanlegg den 27. februar 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Levering og deklarerering av farlig avfall er mangelfull
- Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende
- Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende
- Egenkontrollrapporten for 2016 er ikke levert

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

20. juni 2018	Tore Pedersen	Vebjørn Knarrum
dato	kontrollør	fylkesmiljøvernsjef

---

Fylkesmannen i Oppland

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SØNDRE LAND KOMMUNE - TEKNISK DRIFT	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974639327	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Hov renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 0536.0008.01
<b>Kommune:</b> Søndre Land	<b>Fylke:</b> Oppland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 19.12.2007	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hov renseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hov renseanlegg innen 30. juli 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoppost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oppland v/Tore Pedersen.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vedtar vi med dette et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Levering og deklarerer av farlig avfall er mangelfull

##### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften § 11-9 Leveringsplikt

Avfallsforskriften § 11-12 Deklarasjonsplikt

##### **Kommentarer:**

Virksomheter som genererer farlig avfall plikter å levere dette årlig, så lenge mengden farlig avfall overskrider 1 kg. Farlig avfall skal deklarerer på den virksomheten (underenheten) der det farlige avfallet oppstod. Under tilsynet opplyste dere at farlig avfall ble levert direkte til en nærliggende miljøstasjon uten at avfallet ble deklarerert. Selv

om avfallsmottaket har et ansvar for å veilede, har dere et selvstendig ansvar for å sørge for at farlig avfall blir levert og deklart på korrekt måte.

## **Avvik 2**

Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 (vurdere risiko)

### **Kommentarer:**

Punkt 6 i internkontrollforskriften sier at virksomheten skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.» Vi kan ikke se at dere har gjennomført en risikovurdering av avløpsanlegget med tanke på hendelser mot ytre miljø. Norsk Vann utarbeidet i 2013 en veileder for vurdering av risiko for ytre miljø for avløpsanlegg (rapport 197/2013), en veileder vi anbefaler blir brukt.

I tillegg til at vi anbefaler at Norsk Vann rapport 197/2013 benyttes, må dere også vurdere kravene som kapittel 18 (tanklagring) spesifikt nevner (§ 18-4 i tanklagringsforskriften).

Eventuelle sjøledninger skal vurderes særskilt i miljørisikovurderingen.

## **Avvik 3**

Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende

### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 14-5 Avløpsnett

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelse)

### **Kommentarer:**

I henhold til forurensningsforskriften § 14-5 skal avløpsnett drives slik at forurensning som følge av overløp begrenses. Hendelser som medfører overløp skal følges opp, og utslippspunktet skal inspiseres, hvis nødvendig for å avdekke f.eks. tilslamming eller kloakksøppel. Dette skal fremgå av rutiner for oppfølging av overløp. Dere må vurdere behovet for oppfølging av overløpspunkt basert på resipienten og brukerinteresser i området.

## **Avvik 4**

Egenkontrollrapporten for 2016 er ikke levert

### **Avvik fra:**

Utslippstillatelse for Hov tettbebyggelse punkt 12 Rapportering

Forurensningsforskriften § 14-15 Rapportering

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7 (forebygge overtredelse)

### **Kommentarer:**

Siden rapporteringsordningen ble endret, slik at mye av egenkontrollrapporteringen gjøres via Altinn, i stedet for til KOSTRA, så har rapporteringen fra Hov tettbebyggelse ikke blitt levert uten purring og korrigeringer. Vi kan heller ikke se at egenkontrollrapporten for 2016 er levert, noe det fortsatt er mulig å gjøre via Altinn. Rapporteringen mangler data for enkeltanalyser, samt at tilført mengde som BOF5 ikke er rapportert i henhold til NS9426.

Vi opplever ofte at anleggene rapporterer feil verdi for tilført mengde til avløpsanlegget inkl. overløp, i pe (BOF5). Verdien som rapporteres skal baseres på beregninger i henhold til NS9426. Det vil si at årsmiddelverdien justert med en faktor på 1,5 skal benyttes. DiO beregner denne verdien i årsrapporten de utarbeider for renseanlegget.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Søndre Land kommune har en gammel hovedplan, men er i gang med å oppdatere denne. Kommunen vurderer blant annet å overføre Fluberg og Odenes renseanlegg til Hov renseanlegg. I tillegg skal de etablere en tømmestasjon for bobiler i løpet av 2018.

Gjennom arbeidet med vannforskriften har påvirkning fra spredt avløp blitt identifisert som en betydelig påvirkningsfaktor til vannmiljøet. Søndre Land kommune har på trappene å starte med tilsyn og oppfølging av de små anleggene, samt at noen områder vil prioriteres for utbygging av kommunalt avløp i stedet for oppgradering av enkeltstående anlegg.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## **10. Informasjon til virksomheten**

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll