



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

TT PUKK AS  
Doneheia 138 (JE)  
4516 Mandal

Arendal / Kristiansand, 21. august 2018

Deres ref.:  
John Sveinall

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/2963  
Saksbehandler:  
Martin Eie

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved TT Pukk AS Doneheia Kontrollnummer: 2018.051.I.FMAV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
John Sveinall

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Martin Eie

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Øyvind Ugland

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Ole Martin Aanonsen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved TT Pukk AS (Doneheia) den 13. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens rutiner for mottak, sortering og lagring av returbetong er ikke tilstrekkelig
- Virksomhetens bidrag til utendørs støy er ikke tilstrekkelig kartlagt

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

21. august 2018	Martin Eie	Ole Martin Aanonsen
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Mandal kommune
- Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> TT PUKK AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971992271	<b>Eies av:</b> 856639002
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> TT Pukk AS Doneheia	<b>Anleggsnr.:</b> 1002.0043.02
<b>Kommune:</b> Mandal	<b>Fylke:</b> Vest-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk	
<b>Tillatelse gitt:</b> 18. november 2004	<b>Sist endret:</b> 17. september 2014

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for produksjon av pukk, singel og sand. Formålet med aksjonen er å bidra til at virksomheter følger krav i tillatelser, forurensningsforskriftens kapittel 30 og annet relevant regelverk. Pukkverksaksjonen har vært en landsomfattende aksjon.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

TT Pukk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må TT Pukk AS innen 21 oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Martin Eie.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil TT Pukk AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens rutiner for mottak, sortering og lagring av returbetong er ikke tilstrekkelig

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd, nr. 6 og § 7 og lov om vern mot forurensning § 7, jf. § 28.

##### **Kommentarer:**

Returmasser som må behandles, det vil si renses, sorteres mv. slik at det oppstår farlig avfall eller en avfallsfraksjon som må leveres til avfallsmottak, kreves det utslippstillatelse. Betong som inneholder plast- eller metallarmering kan ikke gjenvinnes uten tillatelse. Deponering (permanent lagring) av returmasser på anlegget er ikke tillat

uten tillatelse etter avfallsregelverket. Videre må de dokumenteres at slike masser har forurensninger med konsentrasjoner lavere enn normverdier for mest følsomt arealbruk.

TT Pukk AS (Doneheia) har tillatelse til mottak og behandling av 30 000 tonn betong og asfalt per år. Bedriften har derimot ikke lov til å gjenvinne asfalt og betong som inneholder PCB eller andre miljøgifter. Tillatelsen omtaler ikke gjenvinning av betong med plast- og metallarmering. Etter vårt syn faller likevel en slik aktivitet inn under formålet med tillatelsen, så fremt mottak og håndtering av betong med plast- og metallarmering ikke medfører nevneverdig forurensning eller forsøpling. Tillatelsen omfatter ikke deponering av returmasser. Virksomheten kan benytte egnet inert avfall til å regulere og rehabilitere terreng, til utfylling eller byggeformål. Slik aktivitet krever tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Etter Fylkesmannens syn, er dagens håndtering og behandling av returbetong ikke forsvarlig, og et brudd med forurensningsloven §§ 7 og 28. Under tilsynet ble det observert armeringsjern i betongen som var deponert samt armeringsjern spredt rundt på området. Virksomheten må forbedre sine rutiner for sortering av returbetong og gjennomgå sin mottakskontroll for å sikre at lagringen ikke medfører forurensning eller forsøpling, jf. forurensningsloven § 7 og § 28.

I den grad virksomheten driver med videresalg av knust betong, skal dette lagres separat fra mottatt betong.



*Bilde 1 og 2 – mottaksplass og deponering av returbetong med armeringsjern.*

## **Avvik 2**

Virksomhetens bidrag til utendørs støy er ikke tilstrekkelig kartlagt

## **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 30-9, punkt b, jf. § 30-7.

## **Kommentarer:**

Forurensningsforskriftens kapittel 30 sier at støy skal måles/beregnes ved den mest støyutsatte nabo. Dersom virksomheten ikke har naboer som kan bli nevneverdig plaget av støy fra bedriften, er det ikke nødvendig å dokumentere støy av hensyn til ytre miljø. Under tilsynet ble det informert om at TT Pukk ikke hadde mottatt støy- eller støvklager

fra sine naboer i løpet av 2017 eller så langt i 2018. Virksomheten må likevel kunne vise at de har gjort vurderinger av behovet for dokumentasjon av støy i internkontrollen. Etter Fylkesmannen sitt syn er ikke bedriftens bidrag til støy tilstrekkelig kartlagt/dokumentert.



*Bilde 3 – pukkverk kan føre til vesentlige støv- og støyplager. Knuseverket på Doneheia ligger ca. 350 meter til nærmeste nabo, men er anlagt slik i terrenget at støv- og støyplager blir redusert.*

## 7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen:

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)

