

Hydro Aluminium Rolled Products AS  
Postboks A, 3081 Holmestrand  
Ved: Thorleif Høyer**Informasjon om virksomheten**

|   |   |  |                |
|---|---|--|----------------|
| Virksomhetens navn:   | Hydro Aluminium Rolled Products AS  | Rapportnummer:                         | 2009.009.I.SFT |
| Postadresse:  | Postboks A, 3081 Holmestrand  | Dato for inspeksjonen:                 | 23. april 2009 |
| Besøksadresse:<br>Kommune:  | Weidemanns gate 8<br>3080 Holmestrand   | Organisasjonsnr.:                      | 975934578      |
| Telefon:  | 33 05 42 00   | SFTs saksnr.:                          | 2008/837       |
| Bransjenr. (NACE-kode):   | 27.422  | Tillatelse datert:<br>(evt) endringer: | 23.10.1996     |
| Virksomheten er:<br><input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input checked="" type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker | <input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert<br><input type="checkbox"/> EMAS-registrert |  |                |

**Informasjon om inspeksjonen**

|   |  |
|---|--|
| Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen:<br>Thorleif Høyer  | Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):<br>Øyvind Hetland, Geir-Rune Samstad og<br>Cathrine Skjærgård |
| Bakgrunn for kontrollen: <input checked="" type="checkbox"/> rutine <input type="checkbox"/> særskilt oppfølging <input type="checkbox"/> utrykning |  |
| <b>Følgende hovedtema ble kontrollert:</b>  |  |
| <input type="checkbox"/> tillatelse   | <input type="checkbox"/> vedlikehold   |
| <input type="checkbox"/> internkontroll   | <input type="checkbox"/> tankanlegg  |
| <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering   | <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann  | <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall   | <input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader  |
| <input type="checkbox"/> støy   | <input checked="" type="checkbox"/> substitusjon   |
| <input checked="" type="checkbox"/> egenrapportering  | <input checked="" type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret                                 |
| <input type="checkbox"/> storulykke   | <input type="checkbox"/> annet:  |

**Resultater fra inspeksjonen**

Det ble avdekket 3 avvik og ingen anmerkninger under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 2 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på side 2. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

---

|      |           |                             |              |
|------|-----------|-----------------------------|--------------|
| dato | inspektør | Statens forurensningstilsyn | seksjonssjef |
|------|-----------|-----------------------------|--------------|

**Definisjoner**

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

**Oppfølging etter inspeksjonen**

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Virksomheten må også sørge for å oppdatere egenrapporten for 2008 i Altinn. Dette gjelder misvisende CO-verdier for utslipp til luft.

SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. juli 2009 på at avvik og egenrapporten for 2008 i Altinn er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

**Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 14 400 kr i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

**Offentlighet i forvaltningen**

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på [www.sft.no](http://www.sft.no). jf. offentlighetsloven. (Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernnavdeling i Vestfold.)

**Avvik****Avvik 1****Hydro Aluminium Rolled Products AS har ikke rapportert inn eksportert saltslagg for 2008****Avvik fra:**

Vilkår gitt i samtykke til eksport av farlig avfall gitt av SFT 6. november 2008

**Kommentarer:**

Hydro Aluminium Rolled Products AS har samtykke til eksport av saltslagg. Dette avfallet er farlig avfall. Samtykket krever at det skal sendes inn en særskilt årlig rapport med angitte mengder for eksportert avfall innen 1. februar det påfølgende året for å unngå farlig avfall på avveie. Virksomheten bekreftet under inspeksjonen at det ble eksportert ca 100 tonn saltslagg i 2008 til Befesa Salt Slag Ltd i England og at rapport ikke er innsendt.

**Avvik 2****Virksomheten har brutt utslippstillatelsen for utslipp til vann i 2008****Avvik fra:**

Utslippstillatelsen punkt 2.1 og 3.1.

**Kommentarer:**

Virksomheten har overskredet utslippsgrensene for aluminium til vann i følge innrapporterte tall i egenrapport for 2008. Hydro Aluminium Rolled Products AS har ikke meldt dette som avvik fra tillatelsen eller som ulovlig forurensning til SFT. Dette ble påpekt under inspeksjonen, hvor virksomheten informerte at det kunne være innrapportert feil antall målinger/verdier. Basert på ettersendte opplysninger fra virksomheten på e-post den 18. mai 2009 fremkommer det ingen nye opplysninger som bekrefter at det ikke har vært brudd på utslippstillatelsen.

**Avvik 3****Virksomheten har ikke oversikt over støvutslipp fra diffuse kilder****Avvik fra**

Utslippstillatelsen punkt 9.2 og 10.2

**Kommentarer:**

Under inspeksjonen var det driftsforstyrrelser som medførte at slagget hadde for høy temperatur. Slagget ble anbrakt til hall med roterovner og forårsaket en del støvproduksjon. Portene i tilknytning til denne hallen stod åpne. Normale driftsinstruksjoner for virksomheten sier at portene til produksjonshallene skal være stengt under slike forhold. SFT ble informert under inspeksjonen at det hadde vært ca 10 tilsvarende uønskede hendelser i 2008.

Under tilsynet kunne ikke virksomheten redegjøre for hvor mye støv som går ut av portene som diffuse utslipp under en slik forstyrrelse og om disse forårsaker overskridelser av fastsatte utslippsgrenser.

Virksomheten informerte under inspeksjonen at rapporterte årlige utslipp av støv til luft ikke inkluderer støv fra diffuse kilder. Diffuse utslipp av støv er en del av virksomhetens totale utslipp.

**Kommentarer/andre forhold:**

Inspeksjonen ved Hydro Aluminium Rolled Products AS var en del av HMS-etatenes risikoaksjon. Alle spørsmål i forbindelse med denne aksjonen ble positivt bekreftet. Virksomheten viste kompetanse og forståelse for risikostyring og vurdering.

I følge virksomhetens egenrapport for 2008 fremkommer det av innrapporterte CO-verdier at virksomheten har brutt utslippstillatelsen for CO til luft etter krav satt for varmegjenvinningsanlegget. Under tilsynet påpekte virksomheten at de oppgitte CO-verdiene er utslipp fra valseverket. Det foreligger ingen krav til utslipp av CO fra valseverket. Dersom det har vært utslipp av CO fra varmegjenvinningsanlegget er det kun disse verdiene som skal oppgis i egenrapporten for 2008.

Ved gjennomgang av virksomhetens deklarererte produkter i Produktregisteret var 34 produkter ikke tilfredsstillende deklarerert. SFT ble under kontrollen vist pågående brevkorrespondanse virksomheten har med Produktregisteret for å rette opp disse manglene. SFT forutsetter at disse produktene blir deklarerert inn korrekt.

**Regelverk utdelt/informert om:**

Informert om:

- Veiviser til regelverk for virksomheter
- Kjemikalieveilederen
- Liste over prioriterte stoffer
- Produktkontrolloven
- Forurensningsloven
- Miljøinformasjonsloven
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften)
- Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Brosjyrer/faktaark utdelt:

- SFT på kontrollbesøk (brosjyre)
- Veileder om substitusjonsplikten (1715/2000)
- Informasjonsark om deklareringsplikt for farlige kjemikalier (TA 1939/2003)
- REACH - Nytt kjemikalierregelverk i EU (2265/2007)
- Annet: HMS-etatenes risikobrosjyre