



Rapport etter kontroll ved Mule sorteringsanlegg, Innherred Renovasjon IKS

Dato for inspeksjonen: 20.09.2013
Rapportnummer: 2013.012.I.FMNT
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/6586

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Bjørn Heggelund	Fra Fylkesmannen: Kristine Molde Rakel Skjellegrind
--------------------------------------	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert ved Mule sorteringsanlegg under inspeksjonen 20.09.2013.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomhetens journalføring for farlig avfall er mangelfull
2. Virksomheten har mangelfull internkontroll for oljeutskillere

Anmerkninger:

Ingen anmerkninger

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber Innherred Renovasjon IKS om en skriftlig bekreftelse innen 15.12.2013 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Bakgrunn for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 974 703 076	Eies av (org.nr): 971 217 391
Besøksadresse: Russervegen 10, 7652 verdal	Telefon: 74 02 88 40
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: innherred.renovasjon@ir.nt.no

Kontrollert anlegg

Navn: Mule sorteringsanlegg	Anleggsnr.: 1719.0082.01
Kommune: Levanger	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse: 3
Tillatelse sist oppdatert: 19.05.2011	Saksnr: 2013/6586

Kontrollen er en del av en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Innherred renovasjon IKS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.12.2013 på at avvikene er rettet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Avvik 1

Virksomhetens journalføring for farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra: Tillatelsens vilkår pkt. 8.5.

Kommentar:

I tillatelsens vilkår punkt 8.5 er det gitt at det skal føres journal for avfall og hvilke avfallsmengder som passerer anlegget, samt oversikt over evt. deklarasjonsnummer og avfallets opprinnelse. På tilsynet kunne ikke virksomheten fremvise en journal for farlig avfall. Journalføringen gjelder også farlig avfall fra husholdninger selv om det ikke deklarerer før det forlater anlegget. Virksomheten må finne et system for journalføring som gir et bilde på hvor mye farlig avfall som går inn og ut av anlegget. Det må også være mulig å finne ut hvor mye farlig avfall som er på anlegget til enhver tid. Det er viktig at det er en ordening som fungerer i praksis for de ansatte ved anlegget.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull internkontroll for oljeutskillere.

Avvik fra: Tillatelsens vilkår pkt. 9.1.

Kommentar:

I tillatelsens vilkår 9.1 heter det at virksomheten skal ha et internkontrollsystem for å ivareta de bestemmelser som gjelder for anlegget. På tilsynet ble det opplyst at det finnes flere oljeavskillere på området. Virksomheten kunne ikke dokumentere at disse hadde blitt tømt eller kontrollert. Det må innføres rutiner som ivaretar kontroll av oljeavskillerne. Dersom det ikke er nødvendig med tømning må også dette dokumenteres.

Anmerkninger

Ingen anmerkninger.

Andre forhold/kommentarer

Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser om at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter" som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no.

Dokumentunderlag

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for mottak, sortering og lagring av avfall (inkl. farlig avfall) på Mule sorteringsanlegg i Levanger kommune av 19.05.2011.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Interkontrollforskriften).