



Fylkesmannen i Oppland

Gjøvik kirkelige fellesråd  
Strandgata 13 A  
2815 Gjøvik

Lillehammer, 11. september 2018

Deres ref.:  
Anne Lise Bakkum

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/5063  
Saksbehandler:  
Stein Egil Granli

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gjøvik krematorium Kontrollnummer: 2018.032.I.FMOP

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Anne Lise Bakkum

*Fra Fylkesmannen i Oppland:*  
Stein Egil Granli

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Marianne Brattsveen  
Roy Holm

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gjøvik krematorium (Gjøvik krematorium) den 4. september 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens interne rutiner og vurdering for oppfølging av ytre miljø bør sammenstilles i en samlet miljørisikovurdering.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. september 2018 Stein Egil Granli

Vebjørn Knarrum

dato

kontrollør

miljøverndirektør

Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:

- Gjøvik kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Gjøvik kirkelige fellesråd	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 977005353	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b>	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Gjøvik krematorium	<b>Anleggsnr.:</b> 0502.0090.01
<b>Kommune:</b> Gjøvik	<b>Fylke:</b> Oppland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Krematorier	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risiko- og frekvensbaserte tilsyn for Gjøvik krematorium.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi ber om at virksomheten innen tre uker gir en tilbakemelding angående oppfølging av anmerkningen som er gitt.

## 4. Varsel om gebyr

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Oppland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

## 5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens interne rutiner og vurderinger for oppfølging av ytre miljø bør sammenstilles i en samlet miljørisikovurdering.

### Kommentarer:

Virksomheten har gode rutiner for oppfølging av forhold ved driften som gjelder utslipp til luft, avfallshåndtering og andre miljømessige sider ved driften. Fylkesmannen vurderer at virksomheten bør sammenstille eksisterende rutiner i en samlet miljørisikovurdering, der identifiserte miljørisikofaktorer ved driften synliggjøres, hvilken konsekvens disse faktorene har/kan ha og tiltak som utføres for å redusere og forebygge miljøskadelige utslipp og annen negativ miljøpåvirkning.

## 8. Andre forhold

Krematoriet har ikke hatt by-pass kjøring av røykgass siden etter ombygging av forbrenningsovnen i 2017. Ombyggingen har også omfattet nytt styringssystem. Dieselforbruket gått vesentlig ned etter ombyggingen.

Krematoriet avgir betydelig med overskuddsvarme som kan nyttiggjøres til eksempelvis oppvarmingsformål. Virksomheten bør utrede og eventuelt fastsette målsetninger for å utnytte overskuddsvarmen til egnede formål.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)