



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

LINDLAND MASKIN AS  
Åsanveien 41 (JE)  
4580 Lyngdal

Arendal / Kristiansand, 21. august 2018

Deres ref.:  
Roar Lindland

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2016/7646  
Saksbehandler:  
Martin Eie

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lindland Maskin AS (Akersmyr), Lyngdal kommune Kontrollnummer: 2018.052.I.FMAV**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Roar Lindland

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Martin Eie

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Jan Lindland  
Bjørn Ivar Nilsen  
Svein Inge Bjelland

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Ole Martin Aanonsen

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lindland Maskin AS, Lyngdal kommune, den 26. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Virksomhetenes vurderinger av utslipp til vann, og potensiell påvirkning på resipient, er mangelfulle

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

|                 |            |                     |
|-----------------|------------|---------------------|
| 21. august 2018 | Martin Eie | Ole Martin Aanonsen |
| dato            | kontrollør | seniorrådgiver      |

---

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Lyngdal kommune
- Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Navn:</b> LINDLAND MASKIN AS                     |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 972287954                  | <b>Eies av:</b> 963654812 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.120 - Grunnarbeid |                           |

## Kontrollert enhet

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Lindland Maskin AS Lyngdal - Akersmyr | <b>Anleggsnr.:</b> 1032.0008.01 |
| <b>Kommune:</b> Lyngdal                            | <b>Fylke:</b> Vest-Agder        |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Pukkverk                  |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 4. januar 2005             | <b>Sist endret:</b>             |

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for produksjon av pukk, singel og sand. Formålet med aksjonen er å bidra til at virksomhetene følger krav i tillatelser, forurensningsforskriftens kapittel 30 og annet relevant regelverk. Pukkverksaksjonen er en landsomfattende aksjon.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynstatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Det ble ikke gitt noen avvik under tilsynet, og det kreves derfor ingen direkte oppfølging. Vi gjør likevel oppmerksom på at gjentatte anmerkninger kan bli sett på som et avvik, og vil kreve oppfølging.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Martin Eie.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. juni 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lindland Maskin AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

#### **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

##### **Anmerkning 1**

Virksomhetenes vurderinger av utslipp til vann og potensiell påvirkning på resipient er mangelfulle

##### **Kommentarer:**

Produksjon av pukk og grus generer mye støv og partikler som finner veien ut til sjø og vassdrag. Virksomheten må kjenne til hvilken påvirkning og miljøkonsekvens utslippet har på resipienten og sette seg mål for utslippsreduksjon. Hvilke tiltak og mål som er satt skal beskrives i internkontrollen, jf. § 30-6 (utslipp til vann).

Lindland Maskin AS har utført undersøkelser av fisk og bunndyr i resipient i 2007, og har iverksatt både støvdempende tiltak (eksempelvis vanning) og laget sedimentasjonsbasseng. Virksomheten har i tillegg en miljørisikovurdering som kartlegger og vurderer risikomomenter og tilhørende risikoreduserende tiltak.

Fylkesmannen mener likevel at utslipp til vann er den påvirkningsfaktoren som er av størst betydning for ytre miljø ved Akersmyr. Vi mener derfor at det rimelig å påpeke at virksomheten ikke har satt mål for utslippsreduksjon. Det er også vår mening at virksomheten bør forbedre sin kunnskap om dagens resipienttilstand og vurdering av miljøpåvirkningen av og gjort tilstrekkelige vurderinger av dagens tilstand i resipienten og knytte dette opp mot dagens utslipp og effekten av egne avbøtende tiltak.



Bilde 1 og 2 viser hhv. sedimentasjonsbasseng og knuseverk ved Lindland Pukk, Lyngdal kommune.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)