



Fylkesmannen i Trøndelag / Tröndelagen
fylhkenålma

VEIDEKKE INDUSTRI AS PG OTTERSBO PUKKVERK
Postboks 111
7127 Opphaug

Deres ref.:
Ketil Oksvold

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:
Tore Haugen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ottersbo pukkverk Kontrollnummer: 2018.089.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Ketil Oksvold

*Fra Fylkesmannen i Trøndelag /
Tröndelagen fylhkenålma:*
Tore Haugen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Trøndelag / Tröndelagen fylhkenålma:*
Monica Ekli

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ottersbo pukkverk den 13.09.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Avvik:

- Det ble funnet 1 avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik, anmerkninger og andre forhold er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

18. september 2018 Tore Haugen
dato kontrollør

Anne Sundet Tangen (e.f.)
underdirektør

Kopi av rapporten sendes til:

- Ørland kommune, Rådhusgata 6, 7130 Brekstad
- Robert Olausen, Karlsengveien 409, 7140 Opphaug

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|---------------------------|
| Navn: VEIDEKKE INDUSTRI AS PG OTTERSBO PUKKVERK | |
| Organisasjonsnr.: 920210937 | Eies av: 913536770 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin | |

Kontrollert enhet

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Navn: Ottersbo pukkverk | Anleggsnr.: 5015.0035.01 |
| Kommune: Ørland | Fylke: Trøndelag |
| Anleggsaktivitet: Pukkverk | |
| Tillatelse gitt: | Sist endret: |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med pukkverk.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Støy
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ottersbo pukkverk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av gjeldende bestemmelser for pukkverk. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen **15.10.18** på hvordan bedriften velger å følge opp avvik og at det sendes søknad om unntak fra noen bestemmelser i kap. 18 i forurensningsforskriften, se under « Andre forhold» lenger nede i brevet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 08.09.2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ottersbo pukkverk bli ilagt et gebyr på kr. 17.200 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble funnet ett avvik under inspeksjonen.

Avvik 1 Lagring av farlig avfall kan gjøres bedre.

Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11, § 11-5

Kommentarer:

Bedriften lagrer farlig avfall i container med oppsamlingsenhet. Spillolje lagres på 1000 liters fat uten noe oppsamling ved lekkasjer og uhell.

Den som lagrer farlig avfall plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall som oppbevares i påvente av henting, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Det skal også lagres slik at uvedkommende ikke kommer i kontakt med avfallet.

Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at valgt metode gir minst like lav risiko og beskyttelse.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Lagring av diesel

Bedriften har en tank på 15 m³ for lagring av diesel. Denne tanken er derfor omfattet av forurensningsforskriften kap. 18 (tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall).

Tanken for lagring av diesel er en dobbeltvegget tank og oppfyller i utgangspunktet ikke forskriftens krav, bl.a. fordi overfyllinger vanligvis ikke fanges opp av dobbeltveggen. En dobbeltvegget tank har likevel klare fordeler fremfor en enkeltvegget tank fordi mange av de tenkbare årsakene til utslipp fra den indre tanken er ivaretatt, herunder korrosjon, påkjørsel, mekanisk defekt, frost osv.

Hvis virksomheten som er ansvarlig for tanken kan vise at en overfylling i sin helhet vil fanges opp av ringvolumet i en dobbeltvegget tank eller i et eget oppsamlingsvolum, kan det gjøres unntak fra forskriftskravet i det enkelte tilfelle etter søknad. Søker må da vise at lufterøret er slik konstruert at overfyllingen ledes til ringvolumet eller et annet oppsamlingsvolum, at dette har tilstrekkelig volum til å fange opp de overfyllinger som i praksis kan tenkes og at det er personell tilstede og/eller tekniske tiltak som vil kunne stanse fylleroperasjonen før ringvolumet/ oppsamlingsvolumet fylles helt.

Bedriften må derfor innen 15.10.18 søke om unntak fra forskriftens krav på dette punktet.

Støv og støy

Siste støvmåling ble utført i 2012 og siste støyrapport ble utarbeidet i 2013. Resultatet fra målingene viste ingen overskridelser av grenseverdiene hvis driften på anlegget følger støykonsulentens anbefalinger.

Bedriften skal i løpet av våren 2019 bygge nytt knuseverk som skal være innebygget for å redusere støy og støvutslipp. Etter at dette anlegget er på plass skal det utføres nye målinger av støy og støv.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

