



Fylkesmannen i Vestfold

Findus Norge AS, avd. Tønsberg
Baard Berge
Nøtterøyveien 1

3127 TØNSBERG

Vår saksbehandler / telefon:
Berit Løkken
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:
2014/322
Arkivnr: 461.3

Vår dato:
07.03.2014

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn 11.02.2014 ved Findus Norge AS, avd. Tønsberg

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert ved kontroll ved Findus Norge AS den 11.02.2014, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket to avvik under tilsynet:

- **Avvik 1** **Måling av utslipp til luft er ikke tilfredsstillende**
- **Avvik 2** **Internkontrollen er mangelfull**

I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Vi ber samtidig om en redegjørelse for oppfølging av anmerkningen. Frist for skriftlig tilbakemelding er 01.05.2014.

Med hilsen

Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Trine Bull-Hansen
fagsjef

Berit Løkken
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 973114182	981279980
Besøksadresse: Nøtterøyveien 1, Tønsberg	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode): 11.390
Anleggsaktivitet: Bearbeiding og konservering av grønnsaker	Anleggsnummer: 0704.0059.01

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Baard Berge, Bård Fuglevik, Gunn-Marie Karlsen	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken
---	-----------------------------------

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Regelverket for forbrenningsanlegg med rene brenslere større enn 1 MW til 50 MW trådte i kraft 1. januar 2010, jf. forurensningsforskriften kapittel 27. Fylkesmannen i Vestfold gjennomførte i uke 4-7 i år tilsyn hos enkelte virksomheter hvor slike forbrenningsanlegg benyttes. De viktigste miljøproblemene fra disse anleggene er utslipp til luft av støv, CO og NOx. Aksjonen har som målsetting å kontrollere at virksomhetene som benytter rene brenslere overholder kravene i miljøregelverket, og å øke bevisstheten om regelverket.

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til luft
- Avfallshåndtering

5. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften - IK)
- Tillatelse av 25.05.2000 gitt virksomheten i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

7. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr.10 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse i tillatelsen av 25.05.2000. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 12 000 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

10. Om virksomheten

Findus Norge AS, avdeling Tønsberg bearbeider og produserer pommes frites og grønnsaker. Til bearbeiding/ oppvarming benyttes en el-kjele (4,8 MW) og en kombinert olje/gasskjele (7 MW). Oljekjelen er under utfasing.

Driften av fyrhus hvor kjelene er plassert, utføres av tre maskinister på skift. Det ble opplyst at disse innehar kjelesertifikat. Virksomheten har kontinuerlig drift, med tre ukers fellesferie hvor virksomheten stanser. I denne perioden gjennomføres service ved forbrenningsanlegget.

11. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik 1: Måling av utslipp til luft er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forurensingsforskriften §§, 27-6 c og d

Grunnlaget for avviket

§ 27-4a: Utslippsgrenser til luft ved normal drift for gassanlegg > 5 MW for CO og NO_x, hhv. 80 og 250 mg/Nm³. Volumprosent skal være 3 vol % O₂.

§ 27-6c, d første ledd: Krav til årlige målinger. Det skal utføres 10 separate målinger á ½ time ved normaldrift. Utslippsgrensene er overholdt dersom 90 % av målingene er innenfor det oppgitte ½-timesmiddel.

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Virksomheten redegjorde for at det utføres årlige målinger. Målingene utføres av leverandøren av brenneren – firma Weishaupt. Under tilsynet ble det fremvist resultater fra 10 separate målinger, men kun 6 av målingene er gjennomført ved 3 vol % O₂. Målingene er dermed ikke gjennomført ved normal drift.

Oppfølging

Findus Norge AS, avd. Tønsberg må dokumentere at målingene skjer i overensstemmelse med kravene. Det må også dokumenteres at utslippsgrensene overholdes; dette innebærer at 90 % av målingene er innenfor det oppgitte ½-timesmiddel.

Avvik 2: Internkontrollen er mangelfull

Avvik fra: Internkontrollforskriften (IK) § 5 annet ledd punkt 4 og 7, jf. forurensningsforskriften § 27-6 d, tredje ledd

Grunnlaget for avviket

IK-forskriften § 5 annet ledd punkt 4: Virksomheten må dokumentere mål for helse, miljø og sikkerhet

IK-forskriften § 5 annet ledd punkt 7: Virksomheten må iverksette og dokumentere rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav

Forurensningsforskriften § 27-6d, tredje ledd: Måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft skal inngå i bedriftens internkontroll

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Virksomheten opplyste under tilsynet at det ikke er etablert eller definert mål for ytre miljø eller utslipp til luft. Dokumenterte rutiner for målinger og måleprogram er ikke en del av virksomhetens internkontroll i dag.

Det ble redegjort for at konsernet som virksomheten er en del av, er i ferd med å etablere et nytt internkontrollsystem for konsernet. Det ble bemerket at virksomheten vil legge overholdelse av kravene til utslipp til luft til grunn for målet om utslipp til luft.

Fylkesmannen bemerker at måleprogrammet for kontrollmåling av utslipp skal inngå i virksomhetens internkontroll, herunder også metode for gjennomføring, jf. avvik 1.

For øvrig redegjorde virksomheten for at man har krav / mål om 100 % resirkulering av avfall, og at dette er nedfelt i en egen policy for virksomheten. Det er etablert egne prosjekter for håndtering og reduksjon av produksjons- og matavfall. Det er videre etablert et ENØK-samarbeide for å redusere energibruk i hele konsernet.

Oppfølging

Findus Norge AS, avd. Tønsberg må dokumentere mål for ytre miljø, herunder utslipp til luft. Rutiner for målinger av utslipp til luft / måleprogram må dokumenteres som en del av internkontrollen.

12. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

Anmerkning 1 Det foreligger ingen dokumentasjon på mengde eller innhold i aske fra forbrenning, eller avhending av denne

Fylkesmannens observasjon og kommentar

Det er ikke etablert noen spesiell renseteknikk etter forbrenning. Skorsteinen har rustfri innsats og antas å ha lite avsetninger. Virksomheten opplyser at det er lite rester fra forbrenningen (gass), men at det er kjent at kjelen blir feid hver sommer.

Oppfølging

Findus Norge AS, avd. Tønsberg bør avklare hvorvidt det genereres aske fra forbrenning, eventuelt innhold og hvordan denne avhendes.

13. Andre forhold

Pipe fra forbrenningsanlegget ble renovert i 1992. Pipehøyden ble oppgitt å være 24,8 m. Det er ikke kjent om det tidligere er gjennomført spredningsberegninger for å bestemme pipehøyden. Fylkesmannen viser til at for nye anlegg (dvs. anlegg etablert etter 2010) er det krav om å dokumentere riktig pipehøyde, jf. forurensningsforskriften § 27-5 punkt c. Fylkesmannen er ikke kjent med forbrenningsanleggets alder. Virksomheten bør vurdere muligheten for å gjennomføre spredningsberegninger for fastsettelse av korrekt pipehøyde, bl.a. med bakgrunn i virksomhetens beliggenhet i tett boligbebyggelse.

14. Informasjon til virksomheten (ev)

Fylkesmannen viser til at fra 1.1.2015 vil strengere krav til utslipp til luft tre i kraft, jf. forurensningsforskriften § 27-5 punkt b. For gassanlegg vil dette gjelde utslipp av NO_x som endres fra 250 mg/Nm³ til 170 mg/Nm³.