

sft: Inspeksjonsrapport

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Nordic Paper AS, Greåker	Rapportnummer: 2009.162.I.SFT
Postadresse: Greåkerveien 129, 1718 GREÅKER	Dato for kontrollen: 22.10.2009
Besøksadresse: Greåkerveien 129, 1718 GREÅKER Kommune: SARPSBORG	Organisasjonsnr.: 971600896
Telefon: 69 13 85 00	SFTs saksnr.: 2008/128
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120	Tillatelse datert: 13.02.2007 med endringer 6.10.2009
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input type="checkbox"/> annet:	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Eivind Pedersen	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Bent Bolstad Tone Line Fossnes
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input checked="" type="checkbox"/> vedlikehold

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik under kontrollen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 15. desember 2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

22. oktober 2009
dato inspektør

Tone Line Fossnes
Statens forurensningstilsyn

22.10.2009
dato

Eivind Pedersen
for virksomheten

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 14400,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no, jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold og til Sarpsborg kommune.

Avvik**Avvik 1: Virksomhetens vedlikeholdssystem har mangler i forhold til tanker, rør og oppsamlingssystemer****Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd punkt 7

KommentarerVedlikeholdssystem

Virksomheten foretar rutinemessige sjekkrunder av tanker, oppsamlingsbassenger og rør hvor utstyret inspiseres visuelt. Dette utstyret er imidlertid ikke lagt inn i virksomhetens forebyggende vedlikeholdssystem med periodisk tilstandskontroll. Dette arbeidet er nå påbegynt.

Tilstandskontroll

Flere av bedriftens tanker, oppsamlingsbassenger og rørsystemer med tilhørende oppheng/støttesystemer mangler tilstandskontroll. F.eks. luttank ute.

Akseptkriterier og teknisk tilstand

Det er ikke nedfelt akseptkriterier i vedlikeholdssystemet. Dette må gjøres for å kvalitetssikre de vurderinger og beslutninger som bedriften skal gjøre i forbindelse med inspeksjon og vedlikehold av tanker, oppsamlingsbassenger og rørsystemer for å sikre tilfredsstillende

tilstand. F.eks. ved vurderinger og beslutninger om utbedringer må gjøres, utstyr må skiftes, inspeksjonsfrekvenser endres etc.

Losseslanger

Det er ikke etablert en rutine om å etterspørre at losseslanger som eksterne leverandører av kjemikalier bruker er sjekket. (sertifisert)

Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd punkt 6 og utslippstillatelse sist endret 6.10.2009, punkt 10.1 Miljøriskoanalyse og 10.2 Forebyggende tiltak

Kommentarer

Nordic Paper AS har utarbeidet en risikoanalyse datert 3.10.06. Denne har imidlertid enkelte mangler:

- Det er ikke vurdert risiko for lekkasje til sluk som fører til Glomma på rør som kan inneholde lut.
- Luttank ute (50%) er ikke risikovurdert. Denne tanken har ikke oppsamlingsarrangement og er nylig tatt i bruk.
- Lutprosesstank er ikke risikovurdert med hensyn til utslipp til Glomma. Dette ble også påpekt under SFTs inspeksjon 2. juni 2007
- Vedlikeholdspersonalet ved virksomheten har ikke vært med i utarbeidinga av risikovurderinga
- Risikovurderinga og teknisk tilstand på utslippsrelatert utstyr har ikke vært tatt opp på ledelsens gjennomgang.

Handlingsplan med oppfølgingspunkter fra risikovurderinga fra 2001 og 2007 viser ikke når tiltakene kom på handlingsplanen, frist for gjennomføring og hvilken prioritet de har (rødt, gult grønt)

Dokumentunderlag

Følgende ble lagt til grunn for kontrollen:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Utslippstillatelse datert 13.02.2007 med endringer av 6.12.2009.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- inspeksjonsrapport 2007.094.I.SFT
- Div. dokumentasjon sett under inspeksjonen, knyttet til virksomhetens vedlikeholdssystem, risikoanalyser og internkontroll