



Fylkesmannen i Telemark

JAN STENERSEN TRANSPORT AS
Postboks 47
3660 Rjukan

Skien, 5. oktober 2018

Deres ref.:
Jan Stenersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/3345
Saksbehandler:
Anne-Lene Lundsett

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Stenersen Transport AS (Rjukan næringspark og Svaddevegen) Kontrollnummer: 2018.021.I.FMTE

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Stenersen

Fra Fylkesmannen i Telemark:
Anne-Lene Lundsett

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Telemark:*
Guri Ravn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Jan Stenersen Transport AS sine anlegg i Rjukan næringspark og på Svadde den 25.09.18. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Telemark avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten internkontroll er mangelfull
- Avfall har blitt lagret lengre enn 4 måneder på anlegget på Svadde
- Enkelte typer farlig avfall har blitt lagret for lenge

Anmerkninger:

- Papp og papir lagres slik at kvaliteten blir dårlig og vanskeliggjør gjenvinning
- Flere spraybokser var ikke mellomlagret i sikker merket beholder og de var lagret utenfor anvist område

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

05.10.18	Anne-Lene Lundsett	Ingvar Oland
dato	kontrollør	underdirektør
	Fylkesmannen i Telemark	

Kopi av rapporten sendes til: Tinn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: JAN STENERSEN TRANSPORT AS	
Organisasjonsnr.: 980595870	Eies av: 880574442
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Jan Stenersen Transport AS (Svaddevegen)	Anleggsnr.: 0826.0042.01
Kommune: Tinn	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 01.12.2013	Sist endret: 18.09.2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Jan Stenersen Transport AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Jan Stenersen Transport AS innen 15.02.19 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Telemark v/Anne-Lene Lundsett ref.nr 2018/3345.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24.08.18. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Jan Stenersen Transport AS bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Telemark og på vår hjemmeside (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten internkontroll er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6, 7 og 8

Kommentarer:

- Virksomheten har ikke et skriftlig system for håndtering av avvik dvs. rutiner som beskriver hva som er avvik, hvordan disse skal registreres og følges opp.
- Virksomhetens skriftlige rutiner for mottakskontroll er mangelfull.
Rutinen mangler bl.a. beskrivelse av:
 - hvor privat personer skal sette de ulike fraksjonene farlig avfall når de leverer inn farlig avfall
 - hvordan gulvbelegg skal håndteres og leveres videre
 - hvordan isolerglassruter med PCB og klorparafiner skal håndteres og leveres videre
 - hvordan farlig avfall med ukjent innhold skal håndteres

- Virksomhetens rutiner og risikovurdering inkl. handlingsplan er ikke oppdatert siden sist tilsyn dvs. siden 2015.

Avvik 2

Avfall har blitt lagret lengre enn 4 måneder på anlegget på Svadde

Avvik fra:

Tidsbegrenset tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Jan Stenersen Transport AS (Svadde), datert 27.11.13 og sist endret 22.02.16 vilkår 3.3.2

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal ikke noen avfallsfraksjoner mellomlagres på anlegget i mer enn 4 måneder. Alt avfall skal lagres i containere.

- Deler av trevirket har tydelig blitt lagret på anlegget i over 4 måneder. Mye av trevirke var lagret på bakken og ikke i containere som er kravet i tillatelsen.
- En container med EE- avfall og annet avfall har også stått på anlegget i over 4 måneder.
- Rett til venstre for innkjørselen var det noen voller med avfall av ukjent type og opprinnelse som også har vært lagret mye lengre enn 4 måneder.

Avvik 3

Enkelte typer farlig avfall har blitt lagret for lenge

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Jan Stenersen Transport AS (Rjukan Næringspark), datert 03.10.13 og sist endret 24.04.18 vilkår 3.5 Lagringstid.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 Farlig avfall § 11-8 Leveringsplikt.

Kommentarer:

- I følge virksomheten har flere av de farlig avfallsfraksjonene som de får inn lite av, blitt lagret lengre enn 6 måneder før det er viderelevert til godkjent avfallsmottak.
- Oljeholdig slam og masser fra oljeutskillere er farlig avfall og er omfattet av leveringsplikten i avfallsforskriften § 11-8. Virksomheten har ikke overholdt leveringsplikten da oljeutskilleren ikke tømmes en gang i året.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Papp og papir lagres slik at kvaliteten blir dårlig og vanskeliggjør gjenvinning

Kommentarer:

På anlegget i Rjukan næringspark var papp og papir lagret slik at det var utsatt for vind og nedbør. Under en tilhenger var det flere baller med presset papp og papir som tydelig hadde ligget ute lenge. Dette gjør at kvaliteten på avfallet blir dårlig slik at det vanskelig lar seg gjenvinne.

Næringsavfall skal fortløpende leveres til lovlig avfallsmottak. Det er ikke tillatt å mellomlagre avfall mer enn 3 år. Lagring av avfall lengre enn 3 år ansees som deponering av avfall. Deponering av avfall krever tillatelse etter forurensningsloven.

Anmerkning 2

Flere spraybokser var ikke mellomlagret i sikker merket beholder og de var lagret utenfor ansvist område

Kommentarer:

Bak beholderen for mellomlagring av batterier lå det flere spraybokser.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen