

PLASTAL AS  
Fabrikkvegen 11  
2830 Raufoss

Oslo, 10. april 2014

Deres ref.:  
Ingjerd Budweg

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2013/7963  
Saksbehandler:  
Henning Gøhtesen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PLASTAL AS

### Kontrollnummer: 2014.072.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Ingjerd Budweg

*Fra Miljødirektoratet:*  
Henning Gøhtesen

#### *Andre deltagere fra virksomheten:*

Svein Pedersen  
Ole Testad

## Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved PLASTAL AS (PLASTAL AS) den 24. mars 2014. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens internkontroll har mangler
- Virksomheten har mangler ved sin utslippskontroll
- Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall
- Håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende ivaretatt

#### Anmerkninger:

- Det bør vurderes å gjennomføre ny risikovurdering av lakkavfall

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

10. april 2014	Henning Gøhtesen	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Miljødirektoratet	

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Oppland ved miljøvernavdelingen
- Vestre Toten kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: PLASTAL AS	
Organisasjonsnr.: 980465896	Eies av: 958783108
Bransjenr. (NACE-kode): 29.320 - Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner	

### Kontrollert enhet

Navn: PLASTAL AS	Anleggsnr.: 0529.0008.01
Kommune: Vestre Toten	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Plast- og glassfiberprodukter	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 26. mai 2003	Sist endret: 29. juni 2006

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført som en oppfølging av inspeksjonen Miljødirektoratet gjennomførte i 2013, hvor det ble avdekket ett alvorlig avvik hos virksomheten. Hovedfokuset under inspeksjonen var å kontrollere om avvikene som ble gitt under det forrige tilsynet var rettet.

### Inspeksjonstema

- internkontroll
- styringssystem
- risikovurdering
- Utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- kjemikaliehåndtering
- substitusjon

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

PLASTAL AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må PLASTAL AS innen 15. august 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

### **4. Vedtak om tvangsmulkt for retting av avvik**

Miljødirektoratet viser til inspeksjonsrapport nr. 2013.053.I.miljodir datert 28.10.13 med varsel om vedtak om tvangsmulkt. Frist for retting av avvikene var opprinnelig satt til 30.11.13. Ved nytt tilsyn viser det seg at avvikene fortsatt ikke er lukket på en tilfredsstillende måte.

For å sikre gjennomføringen av dette kravet anser vi det som nødvendig å fatte vedtak om tvangsmulkt.

#### **Vedtak om tvangsmulkt**

Dersom Miljødirektoratet ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding innen 15.08.14 som bekrefter at avvikene er rettet, påløper en tvangsmulkt på kr 100.000,-.

Tvangsmulktenes størrelse er fastsatt bl.a. på bakgrunn av de kostnader som er knyttet til gjennomføring av tiltakene.

Vedtaket om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 og kan inndrives umiddelbart av Statens innkrevingsentral.

Vedtaket om tvangsmulkt er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73. Dersom det viser seg umulig å gjennomføre det pålagte tiltak innen utløpet av den frist som er satt, skal det gis melding til Miljødirektoratet i god tid før fristen utløper.

#### **Klage**

Vedtaket om tvangsmulkt kan påklages til Miljøverndepartementet innen tre uker etter at brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Miljødirektoratet.

### **5. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). PLASTAL AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## 6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomhetens internkontroll har mangler

### Avvik fra:

Tillatelsens punkt 8 og 10

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 4 og 6

### Kommentarer:

#### Målstyring

Det kan ikke fremvises og dokumenteres at det er etablert konkrete måltall for ytre miljøforhold i 2014. Det opplyses fra virksomheten at man først ønsker å etablere et HMS-forum. I en handlingsplan som beskriver ulike gjøremål i tiden fremover, så fremgår det bl.a. at denne type mål skal fastsettes av HMS-forumet innen 01.05.14. Miljødirektoratet understreker at måltall for ytre miljø skal være etablert, og det er krav til at dette kan dokumenteres skriftlig.

#### Miljøriskovurdering

Virksomheten har i etterkant av forrige tilsyn i 2013 arbeidet med å få på plass et system for gjennomføring av risikoanalyser. Det er etablert en ny prosedyrebeskrivelse som sier hvordan dette skal gjennomføres. Her fremgår det bl.a. en definisjon av hva som regnes som uønskede hendelser, det er kriterier for oppdatering av analysene samt at de kategoriene man benytter for både konsekvens og sannsynlighet er definert og tallfestet. Miljødirektoratet vurderer derfor at systematikken er på plass, men selve gjennomføringen av analysene mangler. Per i dag har ikke virksomheten noen oppdatert miljørisikovurdering med en tilhørende konkret handlingsplan for reduksjon av miljørisiko. Det opplyses at dette arbeidet vil bli snarlig igangsatt. I den forbindelse vil vi peke på noen temaer/områder som ikke er behandlet mht. risiko for utslipp til ytre miljø, bl.a.:

- Transport
- Avløpsledninger for prosessavløpsvann
- Kjemikaliehåndtering
- Farlig avfallshåndtering

#### Oppfølging av tillatelsens punkt 4.2 *Særlige krav ved utslipp av løsemidler med alvorlige helse- og miljøvirkninger*

Det kan ikke fremvises dokumentasjon på hvilke vurderinger bedriften har gjort med tanke på oppfølging av tillatelsens punkt 4.2. Det fremgår her at dersom virksomheten har kjemikalier med de angitte risikosegningene, så skal disse snarest mulig erstattes med mindre skadelige alternativer.

## **Avvik 2**

Virksomheten har mangler ved sin utslippskontroll

### **Avvik fra:**

Tillatelsens punkt 11

Endrede krav til utslippskontroll av 10.12.10

### **Kommentarer:**

Virksomheten har fremdeles ikke fått på plass et oversiktlig måleprogram som beskriver metoder for å bestemme utslippsmengdene i forhold til kravene myndighetene har stilt.

Forurensningsmyndigheten forventer at målinger og beregninger gjøres i samsvar med måleprogrammet og at dette kan dokumenteres. I etterkant av forrige tilsyn er det etablert en enkel oversikt over målingene som gjennomføres. Forurensningsmyndigheten forventer at bedriften lager et måleprogram som omhandler alle målinger som gjennomføres, og som beskriver og begrunner:

- prøvetakingssteder
- prøvetakingsfrekvens
- målemetoder
- vurderinger av usikkerhetene knyttet til utslippsmålinger; fra prøvetaking og analyse til beregninger og rapportering, avvik fra standardmetoder og feil ved måleutstyr.
- kvalitetssikring av alle resultater fra utslippsmålingene, og tar ansvaret for kvaliteten og vurderingen av resultatene selv om det er konsulenter som gjennomfører målingene.

## **Avvik 3**

Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd, punkt 5 og 6

Avfallsforskriften kap. 11

### **Kommentarer:**

Virksomheten har i etterkant av forrige tilsyn etablert en ny prosedyrebeskrivelse som omhandler håndtering av farlig avfall ved bedriften og som beskriver arbeidsoppgaver og ansvar. Det er likevel noen mangler her, bl.a. knyttet til virksomhetens deklarasjon av farlig avfall. Dette synliggjøres bl.a. ved at det ikke er samsvar mellom det bedriften egenrapporterer av levert farlig avfall og det som fremkommer i Norbas (Forurensningsmyndigheten sitt register over levert farlig avfall). Det er en uavklart ansvarsfordeling mellom Krüger Kaldnes og Plastal, og det viser seg også at Plastal ikke har en egen journalført oversikt over hvor mye farlig avfall som til enhver tid er lagret og hva man faktisk har levert gjennom Krüger Kaldnes.

Ved tilsynet i 2013 ble det observert at det var mangelfull merking av farlig avfalls fraksjoner, da avfallsbeholderne ikke var tilfredsstillende merket med innhold og EAL-kode. Dette forholdet er fortsatt ikke utbedret.

#### **Avvik 4**

Håndtering av kjemikalier er ikke tilfredsstillende ivaretatt

#### **Avvik fra:**

Produktkontrollloven §§ 3 og 3a

Tillatelsen punkt 5

#### **Kommentarer:**

Det kan ikke fremvises dokumentasjon på at virksomhetens kjemikalieportefølje er gjennomgått på en systematisk måte med hensyn til substitusjonsvurderinger. Virksomheten benytter seg av systemet ECO-online, og det er etablert en prosedyrebeskrivelse for håndtering av kjemikalier. Det har etter forrige tilsyn vært brukt mye tid på å systematisere kjemikaliene opp imot de ulike lokasjonene hvor de benyttes. Det er også etablert et nytt skjema til bruk ved vurderingene. Det som nå gjenstår er en systematisk substitusjonsvurdering på alle de kjemikaliene som inngår i virksomhetens produksjon. Miljødirektoratet vurderer at det nå er etablert et oversiktlig system, men at selve gjennomføringen mangler.

Det ble fra virksomheten opplyst at de fleste av sikkerhetsdatabladene nå var oppdatert, men at det manglet et par som var underveis fra produsent.

## **8. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen.

#### **Anmerkning 1**

Det bør vurderes om det skal gjennomføres ny risikovurdering av lakkavfall

#### **Kommentarer:**

Det ble ved forrige tilsyn opplyst fra virksomheten at koaguleringsvann fra lakkboksene blir tilsatt antiklebemiddel og polymer, noe som gjør at man får ut en koaguleringsmasse som avfall. Det er gjort analyser på innhold av denne massen, og ut ifra disse konkluderes det med at avfallet ikke defineres som farlig avfall, og at det derfor kan behandles som restavfall. Fremlagt dokumentasjon viser at undersøkelser ble foretatt 09.05.00.

Vår vurdering er at det med fordel kunne vært gjort nye og oppdaterte analyser av sammensetningen av lakkavfallet, og om dette har endret seg den senere tiden. Dette må så vurderes opp i mot gjeldene regelverk, og bl.a. for toluen er det foretatt endringer siden år 2000. Virksomheten opplyser ved tilsynet at dette vil bli gjennomført i forbindelse med at nytt måleprogram som skal etableres.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet