



FYLKESMANNEN I TROMS
ROMSSA FYLKKÁMANNI
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler
Frid Mikkola

Telefon
77 64 22 15

Vår dato
22.09.2006
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460
2003/10426 - 9
Deres ref.

NNG Miljøindustri AS
Postboks 3121
9498 Harstad

Rapport etter kontroll ved NNG Miljøindustri AS den 20.09.2006 - Oversendelse av kontrollrapport

Vi viser til kontroll av NNG Miljøindustri AS den 20.09.2006. Det ble kontrollert hvordan farlig avfall ble lagret og behandlet, samt utført en gjennomgang av rutiner for kontroll og tømning av oljeutskillere. Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de funn som ble gjort.

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding innen **23.10.2006** på hvordan avvikene som fremkommer i rapporten vil bli rettet opp.

Med hilsen

Trond Skotvold
fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte
fagsjef forurensning

Vedlegg: Kontrollrapport

(tom side)

KONTROLL AV NNG Miljøindustri AS

Virksomhetens adresse	Mercurveien 69, Postboks 3121, 9498 Harstad
Tidsrom for kontrollen	20. september 2006
Fra Fylkesmannen	Frid Mikkola Magne Nesse
Kontaktperson i virksomheten	Irina Reinholdsen

Kontrollens omfang

Fylkesmannen i Troms, Miljøvern avdelingen, gjennomførte en kontroll ved NNG Miljøindustri AS den 20.09.2006. Det ble kontrollert hvordan farlig avfall ble lagret og behandlet, samt hvordan virksomheten hadde kontroll med mengde avfall som til enhver tid er lagret på anlegget.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket at virksomheten ikke har nedskrevne rutiner for kontroll og tømning av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann, noe som gjør at det kan være fare for utslipp av oljeholdig avløpsvann til sjø. Virksomheten hadde tilfredsstillende kontroll over mengder avfall som befinner seg på anlegget til enhver tid.

Utarbeidet dato: 22.09.2006

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Leder av kontroll: Frid Mikkola

Seksjonsleder: Børge Holte

1. Innledning

Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens miljøvernnavdeling sin planlagte kontrollvirksomhet for inneværende år. Virksomheten er i tillegg prioritert i og med at Fylkesmannen har mottatt flere klager fra Havnesjefen i Harstad på utslipp fra virksomheten.

Rapporten omhandler kun avvik som er avdekket under kontroll av anlegget og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av NNG Miljøindustri AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Formål

Kontrollere behandling og lagring av farlig avfall, samt rutiner rundt kontroll og tømning av oljeavskillerne på virksomhetens anlegg i Harstad

Metode

Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervjuer av daglig leder, HMS ansvarlig og leder for avfallslager. Det ble også gjennomført en befaringsavtale av lagerområdet.

Definisjoner

AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og sikkerhetslovgivning.

ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:

Internkontrollforskriften
Forurensningsloven
Gjeldende utslippstillatelser
Tidligere kontrollrapporter
Dokumenter vi ba om underveis

3. Avvik

Avvik 1

Virksomheten mangler skriftlige rutiner for kontroll og tømning av oljeutskillere

Avvik fra: *Internkontrollforskriften § 5, nr. 7*

Kommentar: De to oljeutskillerne er ikke utstyrt med alarm eller oppsamlingstank for olje. Dvs. renseanleggene er særskilt avhengig av at det er utarbeidet skriftlige rutiner for

kontrollert tilførsel av oljeholdig vann til utskillerne, skriftlige rutiner for kontroll av oljenivå i utskillerne og skriftlige rutiner for tømning av utskillerne.

- Det er ikke nedskrevet rutiner for tømning og kontroll av oljeutskillerne. Det ble opplyst at virksomheten hadde rutiner for dette og at de var innarbeidet hos de ansatte. Eksempelvis må slike rutiner opplyse at kapasiteten til oljeutskillerne reduseres ved flo sjø. Det følger av internkontrollforskriften § 5 nr 7 at slike rutiner skal være skriftlige.
- Det var ingen fast tømning/kontroll av oljeutskillerne. De ble tømt etter erfaring avhengig av mengden innkommet sloppvann og frekvens i drenering av heater og tanker for refusjonsolje. Fylkesmannen vurderer virksomhetens kontroll av tankene som for tilfeldig.
- En mangel på skriftlige rutiner gjør at det er vanskelig for ansatte å utføre samme prosedyre likt. Skriftlige arbeidsrutiner sikrer at samtlige ansatte er satt inn i virksomhetens rutiner, noe som sikrer videreføring av rutiner ved anlegget. Gode innarbeidede rutiner som er godt kjent blant de ansatte minsker sannsynligheten for uønskede hendelser, jf. internkontrollforskriften § 5 nr 7.

Avvik 2

PCB vindu manglet merking

Avvik fra: *Produktforskriftens §3-1: Produkter som inneholder PCB eller erstatningsstoffer for PCB*

Kommentar:

Fylkesmannen registrerte at en pall med umerkede PCB-vindu var lagret på anlegget. PCB-vindu som NNG mottar skal i utgangspunktet være merket. Hvis så ikke er tilfelle, plikter NNG å merke vinduene. Virksomheten opplyste at de har de gule PCB-merkelappene som skal benyttes.

4. Annet

NNG har tillatelse til å lagre inntil 100 tonn farlig avfall i gruppe 04 og oppover. Ved gjennomgang av data ble det opplyst at per 5.september 2006 var det registrert ca 63 tonn farlig avfall på lager hos virksomheten. Det er grunn til å anta at dette tallet var noe høyere kontroll dagen. Fylkesmannen har gjentatte ganger påpekt at utearealet på anlegget har vært overfylt og området har vært preget av liten plass til å manøvrere seg i mellom avfallslagrene.

Ved kontroll av anlegget den 20.09.2006 bar området preg av at det var ryddet en god del opp og avfallet som var pakket og klar til videre forsendelse var lagret på an anvist plass på anlegget. Områdene framstod klart forbedret siden forrige kontroll. Fylkesmannen ser positivt på dette.

Fylkesmannen informerte at virksomheten vil få varsel om endring av gjeldende utslippstillatelse. Endringen består i skjerpede utslippskrav til utslipp fra oljeutskillerne på

anlegget. Årsak til endringen er innføring av statlige utslippskrav til oljeutskillere fra 01.01.07, jfr. kapittel 15 i forurensningsforskriften.

6. Oppfølging

Fylkesmannen ønsker tilbakemelding om hvordan avvikene som fremkommer i rapport vil bli rettet opp innen **23.10.2006**