



Saksbehandler

Magne Nesse

Telefon

77 64 22 27

Vår dato

25.01.2007

Deres dato

Vår ref.

2007/1309 - 0

Deres ref.

Arkivkode

460

NNG Miljøindustri AS
postboks 3121
9498 Harstad

Rapport etter kontroll ved NNG Miljøindustri den 23.01.07 - oversendelse av kontrollrapport

Vi viser til kontroll av NNG Miljøindustri AS den 23.01.07. Det ble kontrollert rutiner for kontroll og tømning av oljeutskillere, samt lagring og behandling av PCB holdig avfall.

Vedlagt følger en rapport som beskriver gjennomføringen av kontrollen og de funn som ble gjort.

Det ble ikke funnet avvik under kontrollen, og det er således ikke nødvendig med noen tilbakemelding.

Med hilsen

Cathrine Henaug
kst. fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte
fagsjef forurensning

Kopi med vedlegg: Harstad Havn KS, Postboks 193, 9482 Harstad
Vedlegg: Kontrollrapport



(tom side)

KONTROLL AV NNG Miljøindustri AS

Virksomhetens adresse	Mercurveien 69, Postboks 3121, 9498 Harstad
Tidsrom for kontrollen	23. januar 2007
Fra Fylkesmannen	Frid Mikkola Magne Nesse
Kontaktperson i virksomheten	Irina Reinholdsén

Kontrollens omfang

Fylkesmannen i Troms, Miljøvern avdelingen, gjennomførte en kontroll ved NNG Miljøindustri AS den 23.01.07. Det ble kontrollert rutiner for kontroll og tømning av oljeutskillere samt lagring og behandling av PCB holdig avfall.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen fant at virksomheten fulgte egne rutiner for kontroll og tømning av renseanlegg for oljeholdig avløpsvann. Virksomheten hadde tilfredsstillende merking og lagring av PCB holdig avfall.

Utarbeidet dato: 25.01.2007

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Leder av kontroll: Magne Nesse

Seksjonsleder: Børge Holte

1. Innledning

Kontrollen inngår som en del av Fylkesmannens miljøvernnavdeling sin planlagte kontrollvirksomhet for inneværende år og er en oppfølging av avvik avdekket under kontroll 20.09.06.

Rapporten omhandler kun avvik som er avdekket under kontroll av anlegget og gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av NNG Miljøindustri AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Metode

Kontrollen var ikke varslet. Kontrollen ble gjennomført ved granskning av dokumenter og ved intervjuer av ansvarlig for registrering av farlig avfall, driftsoperatør ved mottak av farlig avfall. Det ble gjennomført en befaringsavtale av lagerområdet.

Definisjoner

AVVIK er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse,- miljø og sikkerhetslovgivning.

ANMERKNINGER er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men er områder som tilsynsmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

2. Dokumentunderlag

Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:

- Internkontrollforskriften
- Forurensningsloven
- Gjeldende utslippstillatelser
- Tidligere kontrollrapporter
- Dokumenter vi ba om underveis

3. Observasjoner fra kontrollen

Virksomheten har ikke loggført noen hendelser/uhell ved avfallslageret siden forrige kontroll i september 06.

Ved forrige kontroll fikk NNG avvik knyttet til manglende rutiner for kontroll og tømning av oljeutskillerne på anlegget. NNG har fra november 06 iverksatt faste kontroller av oljenivå i oljeutskillerne hver fredag, som grunnlag for å iverksette tømning. Gjennomført kontroll av oljenivå, samt tømning av oljeutskillerne, blir loggført og bekreftet med underskrift på egne skjema. NNG redegjorde for at de var i ferd med overgang til PC basert internkontrollsystem.

Utskillelne har ikke vært tømt i 2007, og loggen viste følgende tømmefrekvenser/mengder for 2006:

Dato	Oljemengde tømt fra 6m ³ utskiller	Oljemengde tømt fra 4m ³ utskiller
02.01.06	0,4 m ³	
27.01.06	1,1 m ³	0,4 m ³
17.03.06	1,0 m ³	
20.04.06	3,0 m ³	0,5 m ³
06.06.06	1,3 m ³	0,2 m ³
18.08.06	0,8 m ³	
10.11.06	0,6 m ³	
Sum	8,2 m ³	1,1 m ³

Olje i utskillelne skyldes i følge NNG primært vask av tomme oljefat før pressing. Svingningene i oljemengde i oljeutskillelne forklares derfor med mottak variabel mengde tomme oljefat.

I brev av 16.10.06 redegjorde Fylkesmannen for hva NNG har tillatelse til å behandle av sloppvann på anlegget: Det er kun der sloppvann består av olje/vann blanding at vannfasen kan dreneres fra, på anlegget i Harstad. Sloppvann som inneholder andre forurensende stoffer enn oljeprodukter må leveres videre i sin helhet til behandlingsanlegg for farlig avfall. NNG redegjorde for at sloppvann som NNG mottar kun er olje/vann blandinger fra motorrom i skip og fra rens av tanker som inneholder oljeprodukter. NNG mottar imidlertid tidvis olje/vann blandinger som er så emulgert at oljen ikke skiller. Slike leveranser leveres i sin helhet videre.

Ved forrige kontroll fikk NNG avvik knyttet til manglende merking av PCB-vindu. På kontrollen var alle PCB-vindu tilfredsstillende merket.