



Rapport etter tilsyn ved Overhalla Betongbygg AS

Virksomhet:	Overhalla Betongbygg AS	Tidsrom for kontrollen:	07.04.2014
Virksomhetens adresse:	Bjørnes Skogmo 7863 Overhalla	Virksomhetens kontaktperson:	Arnt Ove Amdal (adm.dir) Svein Are Olsen (driftssjef) Lars Almås (verneombud) Mariann L. Røttesmo (personalsjef) Tore Skei (lagerarbeider)
Organisasjonsnummer:	971 751 665	Deltagere fra Fylkesmannen:	Rakel Skjellegrind
		Deltaker fra Arbeidstilsynet:	Anne Marit Kjelbergnes

Rapportens innhold:

Kontrollen omfattet følgende emner:

- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Internkontroll

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at de har rutiner for håndtering av farlig avfall
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

- Vannprøvene fra Bjøra er ikke tatt rett ved utslippsstedet
- Store mengder materialer og avfall lå på området til virksomheten

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Kontrollens omfang
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold

1. Innledning

Fylkesmannen gjennomførte, sammen med Arbeidstilsynet, et uanmeldt tilsyn ved Overhalla Betongbygg 07.04.2014.

Denne rapporten er utarbeidet etter kontrollen av Overhalla Betongbygg og gjelder funn som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik og anmerkninger avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
- Anmerkning: er forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Utslippstillatelse Overhalla Cementvare OCEM AS av 29.07.2011
- Overføring av utslippstillatelse av 29.07.2011 fra Overhalla Cementvare AS til Overhalla Betongbygg AS av 30.10.2013
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var

- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier
- Internkontroll

4. Avvik

Følgende avvik framkom under kontrollen:

Avvik 1

Virksomheten kan ikke dokumentere at de har rutiner for håndtering av farlig avfall

Avvik fra internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 7

Kommentarer

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten kunne ikke fremvise skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall. Rutiner for håndtering av farlig avfall skal sikre at farlig avfall håndteres forsvarlig og etter gjeldende regelverk. De bør omfatte en oversikt over avfallsfraksjoner som genereres, hvor og hvordan avfallet lagres, merking, levering, deklarerer, hvem som er ansvarlig og referanse til regelverk.

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra avfallsforskriften kap. 11, §§ 11-5 og 11-12

Kommentarer

I avfallsforskriften kap. 11, § 11-5 settes det krav til at farlig avfall skal håndteres forsvarlig. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes. På tilsynet ble det observert at merkingen av det farlige avfallet var mangelfull og en av beholdere for farlig avfall var rusten (bilde er vedlagt). Alt farlig avfall skal merkes og oppbevares forsvarlig. Merking av beholdere er viktig for at farlig avfall ikke blandes sammen eller at farlig avfall blandes med ordinært avfall eller produkter. Merking er også viktig for å holde orden på lagerplassen for farlig avfall.

Avfallsforskriften kap. 11, § 11-12 setter krav til at virksomheter som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Deklarasjonsskjemaene for farlig avfall, fremvist under tilsynet, var noe mangelfullt utfylt, flere av deklarasjonsskjemaene manglet EAL-kode og avfallskode. Både EAL- og avfallskode skal fylles ut ved levering av farlig avfall.

5. Anmerkninger

Følgende anmerkninger ble gjort under kontrollen:

Anmerkning 1

Vannprøvene fra Bjøra er ikke tatt rett ved utslippsstedet

Kommentarer:

I henhold til utslippstillatelsen punkt 11.1, skal det tas prøver av Bjøra rett ved utslippsstedet. Virksomheten opplyste på tilsynet at prøvene blir tatt 1 km nedenfor utslippspunktet. Virksomheten må ta prøver av Bjøra rett nedenfor utslippet for å dokumentere påvirkningen med hensyn til pH, ledningsevne og innholdet av suspendert stoff, på elvestrekningen rett ved utslippsstedet.

Anmerkning 2

Store mengder materialer og avfall lå på området til virksomheten

Kommentarer:

I en dal ved Overhalla Betongbygg ligger det noe avfall, vist på bilder i vedlegg 2. Virksomheten må rydde opp dette og levere avfallet til godkjent mottaker.

Utenfor lokalene til Overhalla Betongbygg er det lagret store mengder materialer, vist på bilder i vedlegg 2. Det som er avfall og det som ikke benyttes ved virksomheten, bør leveres til godkjent mottaker.

6. Andre forhold

Disponering av slam fra renseanlegg

Det ble opplyst at slammet fra renseanlegget brukes til utfylling på virksomhetens område og at det ikke er farlig avfall.

Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser om at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter" som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no.

Bilder tatt under tilsynet ved Overhalla Betongbygg AS 07.04.2014



Bilde 1: Rustent fat uten merking, med farlig avfall.



Bilde 2: Avfall i en dal ved Overhalla Betongbygg.



Bilde 3: Avfall i en dal ved Overhalla Betongbygg.



Bilde 4: Bilde på kanten mot dalen ved Overhalla Betongbygg



Bilde 5: Lagring på området til Overhalla Betongbygg med dalen til venstre i bildet