



Horn`s slakteri AS,
Fygleveien 69,
Postboks 303

8376 LEKNES

RAPPORT FRA TILSYN MED PÅLEGG OM REDEGJØRELSE - UTSLIPPSTILLATELSE AV 21. SEPTEMBER 2000

Vi viser til gjennomført tilsyn ved bedriften 19. november 2002, samt varsel sendt på telefaks 18. november 2002.

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

- 1. Bedriftens internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er mangelfull med hensyn på ivaretagelse av det ytre miljø*
- 2. Bedriften har ikke gjennomført avløpskontroll i samsvar med kravene i utslippstillatelsen*
- 3. Bedriften har ikke utarbeidet driftsinstruks for fettavskiller/slamavskiller.*

Det ble i tillegg registrert én anmerkning

Vedtak

*I medhold av lov av 13 mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall, § 49 må bedriften innen **06. januar 2003** skriftlig redegjøre til Fylkesmannen for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. Hvis avvik da ikke er rettet opp, må redegjørelsen innholde en tidfestet plan for hvordan avvik skal rettes opp. Innen samme dato skal det gis forslag til oppfølging av eventuelle anmerkninger.*

Bakgrunn

Hensikten med kontrollen var å kontrollere deler av bedriftens internkontroll for helse, miljø og sikkerhet og om vilkårene i utslippstillatelse datert 21. september 2000 er fulgt opp. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen.

- **Avvik** betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var utslippstillatelse datert 29. oktober 1996 og forskrifter om internkontroll (helse, miljø og sikkerhet) og spesialavfall..

Gjennomføring

Kontrollen ble varslet en dag i forveien for å sikre seg at ansvarlig leder var tilstede under kontrollen. På grunn av kort så tid fra varsel til gjennomføring vil kontrollen i praksis være å anse som uanmeldt. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet på ca. 3 timer. Fra bedriften deltok daglig leder Arild Horn. Fra Fylkesmannen deltok Sten D. Bruaas (tilsynsleder). I tillegg deltok fagansvarlig vann- og avløp i Vestvågøy kommune, Arne Ronald Danielsen.

Det ble først orientert om bakgrunnen for kontrollen og bedriften ga en kort orientering om sitt virksomhetsområde. Videre ble bedriften bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av vilkårene i utslippstillatelsen. Til slutt ble det foretatt en befaring på bedriftsområdet før det ble gjennomført en kort muntlig gjennomgang av registrerte funn.

Horn`s slakteri ble etablert i 1950 og slakter årlig om lag 1.500 tonn storfe, sau og lam. Bedriften har 15 helårs ansatte, men sysselsetter opptil 40 personer i slaktesesongen om høstene.

Avvik og anmerkninger

Avvik 1 Bedriftens internkontroll for helse, miljø og sikkerhet er mangelfull med hensyn på ivaretagelse av det ytre miljø

Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) fastsatt 6. desember 1996 § 5.3.

Begrunnelse

Av internkontrollforskriften § 5.3 fremgår at den skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og størrelse i det omfang er nødvendig for etterleve krav i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontrollforskriften § 5.3.6 setter krav om at farer og problemer skal kartlegges og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Bedriften kunne ikke dokumentere at det har utført en systematisk riskokartlegging knyttet til fare for skade på det ytre miljø.

Bedriften har ikke fastsatt målsetninger for ivaretagelse av det ytre miljø, jf internkontrollforskriften § 5.3.6. Fylkesmannen forventer at bedriften fastsetter skriftelige og kvantitative mål for internkontrollsystemets ivaretagelse av det ytre miljø. Bedriften kunne ikke fremvise dokumentasjon på registrerte og behandlede avvik knyttet til det ytre miljø. Det vises i denne forbindelse til internkontrollforskriften § 5.6.7 hvor det fremgår at det skal iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser fastsatt i eller i medhold av hms-lovgivningen. Det er bl.a. kjente avvik knyttet til avløpskontrollen som ikke er registrert. Etter Fylkesmannens vurdering innebærer dette at bedriften ikke har fungerende avvikshåndtering når det gjelder det ytre miljø.

Avvik 2 Bedriften gjennomfører ikke kontrollmålinger av avløpsvannet i samsvar med kravene i utslippstillatelsen

Avvik fra utslippstillatelse av 21. september 2000, vilkår 2.1. Utslippsbegrensninger.

Begrunnelse

I utslippstillatelsen pkt 2 Utslipp til vann er det satt både produktspesifikke utslippsbegrensninger og krav til maksimalutslipp til vann beregnet som BOF₇. Det skal tas 4 blandprøver per år, hvorav én i forbindelse med høstslaktinga. Blandprøven skal tas som en mengde proporsjonalprøve over en periode på minimum 3 dager. Bedriften har aldri tatt slike målinger, og det er ikke lagt til rette for prøvetaking gjennom installasjon av prøvetakingsstasjon.

Avvik 3 Bedriften har ikke utarbeidet driftsinstruks for fettavskiller/slamavskiller.

Avvik fra utslippstillatelse av 21. september 2000, vilkår 2.4 Utslipp av prosessavløpsvann.

Begrunnelse

I utslippstillatelsen pkt 2.4 om utslipp av prosessavløpsvann fremgår at alt vann som har vært i kontakt med råstoff, produkt eller avfall skal passere fettavskiller med minimum oppholdstid på 15 minutter. Både siler og fettavskiller skal tømmes så ofte at de til enhver tid fungerer som forutsatt og at det skal utarbeides driftsinstruks. Bedriften kunne ikke dokumentere oppholdstid eller på annen måte at fettavskilleren fungerer som forutsatt. Fettavskiller og slam avskiller var vanskelig tilgjengelig, og fettavskilleren har ikke innretninger for fjerning av utskilt fett. Det ble opplyst om at fettavskiller/slamavskiller ble tømt i høst, men dette ble ikke dokumentert under tilsynet.

Anmerkning 1 Bedriften kan ikke dokumentere at den har levert spesialavfall til godkjent mottaker, jf forskrift om spesialavfall § 8

Begrunnelse

Bedriften kunne ikke legge frem dokumentasjon i form av deklarasjonsskjemaer at den har levert spesialavfall til godkjent mottaker. Bedriften opplyser at den bl.a. leverer brukte lysstoffrør til LAS, men at dette trolig skjer som privatpersoner

Hovedinntrykk

Bedriften har i svært liten grad fulgt opp kravene i utslippstillatelsen når det gjelder utslipp av prosessavløpsvann. Fylkesmannen ser alvorlig på de til dels betydelige avvikene som ble registrert under tilsynet og forventer at bedriften nå gjør nødvendige grep for å imøtekomme kravene i utslippstillatelsen. Det er også registret betydelige svakheter i internkontrollen for det ytre miljø.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) i henhold til forvaltningsloven kap VI av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. Eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ.

Eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller SFT kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Med hilsen

Marit Torsvik (e.f.)
seksjonsleder

Sten D. Bruaas
overingeniør

Kopi: Vestvågøy kommune, 8370 Leknes