



INSPEKSJONSRAPPORT

DYNEA AS
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm

Oslo, 6. juni 2014

Deres ref.:
Audhild Bø

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/2178
Saksbehandler:
Henning Gøhtesen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dynea, Lillestrøm fabrikker

Kontrollnummer: 2014.233.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Audhild Bø

Fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Andre deltagere fra virksomheten:
Jo Minken
Viggo Buer

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Hilde Sundt Skålevåg
Sandrine Benard

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Dynea, Lillestrøm fabrikker (Dynea, Lillestrøm fabrikker) den 6. juni 2014. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens risikovurdering for vaskehallen er mangelfull
- Håndtering av farlig avfall i tilknytning til vaskehallen er mangelfull

Anmerkninger:

- Virksomhetens oppfølging av innmeldte avvik kan forbedres
- Sikkerhetsdatablad i vaskehallen er utdatert og trenger oppdatering

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

6. juni 2014

Henning Gøhtesen

Henning Gøhtesen

dato

kontrollør

Miljødirektoratet

Vi bekrefter at rapporten er mottatt på stedet:

6. juni 2014

Arvid Bø

dato

for virksomheten

Underskriften gjelder kun som bekreftelse på at rapporten er mottatt. Eventuelle kommentarer om faktiske feil i rapporten kan sendes Miljødirektoratet innen to uker.

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Akershus ved miljøvernavdelingen
- Skedsmo kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: DYNEA AS	
Organisasjonsnr.: 974082691	Eies av: 912555739
Bransjenr. (NACE-kode): 20.160 - Produksjon av basisplast	

Kontrollert enhet

Navn: Dynea, Lillestrøm fabrikk	Anleggsnr.: 0231.0049.01
Kommune: Skedsmo	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	Risikoklasse: Ikke relevant
Tillatelse gitt: 15. desember 2008	Sist endret: 14. oktober 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet og Fylkesmannens miljøvernavdelinger gjennomfører en kontrollaksjon rettet mot virksomheter som utfører tankrensvirksomhet.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- Utslippskontroll
- avfallshåndtering
- farlig avfall
- tillatelse
- kjemikaliehåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Dynea, Lillestrøm fabrikk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Dynea, Lillestrøm fabrikk innen 1. september 2014 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Henning Gøhtesen.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Miljødirektoratet varslar herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73.) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. september 2014. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Dynea, Lillestrøm fabrikk er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale kr. 20 700,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering for vaskehallen er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt 6

Kommentarer:

Virksomheten har etablert en rutine for arbeid med risikovurderinger. Når det gjelder vaskehallen så er det kun foretatt en enkel gjennomgang hvor man har sett på en del uønskede hendelser som kan skje. Disse hendelsene er ikke dekkende for alle forhold som berører risiko for ytre

miljøforhold. Videre har man ikke tallfestet denne risikoen gjennom definerte sannsynlighets og konsekvenskategorier for å synliggjøre risikobildet. Det er heller ikke dokumentert en handlingsplan med konkrete tiltak for å redusere risikonivå ned til akseptabel miljørisiko.

For eksempel er økt aktivitet i vaskehallen og derav økt utslipp og belastning til renseanlegget ikke dokumentert i risikovurdering.

Avvik 2

Håndtering av farlig avfall i tilknytning til vaskehallen er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5 og § 11-8. Internkontrollforskriften § 5 punkt 2

Kommentarer:

Avfallsforskriften krever at farlig avfall skal oppbevares forsvarlig og leveres minst en gang per år til godkjent mottak.

Under tilsynet ble det avdekket at farlig avfall lagres utendørs på asfaltdekke. Dette er ikke tett dekke for alle typer farlig avfall. Det var også tre umerkede fat som ble lagret utenfor asfaltdekket. Virksomheten opplyste at dette var kassert hydraulikkolje (spillolje). Det sto også fire mindre kanner med litt ukjent innhold på lagerplassen.

Lagret farlig avfall var merket med dato for avtapping fra bil og beskrivelse av avfallet. Det var ikke angitt EAL koder eller avfallstoffnummer på IBC-konteinerne. Flere av IBC-konteinerne hadde vært lagret i mer enn ett år. Virksomheten opplyste at de hadde vært i kontakt med avfallskontraktør og at de var i gang med å fjerne avfallet.

Det ble opplyst at det var tre ansatte som hadde ansvar i vaskehallen. Ingen av dem har dokumentert kompetanse i håndtering av farlig avfall.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens oppfølging av innmeldte avvik kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har et etablert avvikssystem og de ansatte er flinke til å benytte dette. Flere avvik var ikke lukket og virksomheten kan forbedre intern praksis for å følge opp avvik med angitte tidsfrister.

Anmerkning 2

Sikkerhetsdatablad i vaskehallen er utdatert og trenger oppdatering

Kommentarer:

Mange av sikkerhetsdatabladene (SDS) som var lagret i ekspedisjon ved vaskehall var utdaterte og gamle. Dynea kan forbedre sitt system for å etterspørre oppdaterte SDS fra kjemikalieleverandører og sørge for at det er tilgjengelig oppdaterte SDS i vaskehallen.

9. Andre forhold

Dyneas tankrensaktivitet har tidligere vært regulert i tillatelsen etter forurensningsloven. Denne aktiviteten ble ikke vurdert nødvendig å regulere spesifikt ved siste revisjon. Dynea og Miljødirektoratet er nå enige om at tankrensaktivitet må reguleres av tillatelsen og Dynea har derfor søkt om å ta dette inn i tillatelsen igjen. Dynea er i dialog med Miljødirektoratet om videre oppfølging.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet