



Rapport etter tilsyn hos Nortura SA avd. Steinkjer i Steinkjer kommune

Virksomhet	Nortura SA avd. Steinkjer	Deltagere fra virksomheten	Torben Holm Pedersen (fabrikksjef) Torstein Vistven (vedlikeholdsleder)
Virksomhetens adresse	Hamnegata 29 7714 Steinkjer		
Organisasjonsnummer (BEDR)	973 174 819	Deltagere fra Fylkesmannen	Kristine Molde
Tidsrom for kontrollen	23.04.2014	Deltager fra Arbeidstilsynet	Gunnar Løvås

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Avvikshåndtering
- Internkontroll knyttet til ytre miljø

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 0 anmerkninger under tilsynet:

Avvik:

1. Noen analyseresultater er ikke akkrediterte
2. Avvikssystemet omfatter ikke ytre miljø

1. Innledning

Denne rapporten er utarbeidet etter varslet tilsyn hos Nortura SA avd. Steinkjer 23.04.2014. Tilsynet ble utført av Kristine Molde fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Gunnar Løvås fra Arbeidstilsynet. Denne rapporten gjelder kun funn som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde.

Bakgrunn for tilsynet var tilsynsmyndighetenes fellesaksjon for 2014. Aksjonen hadde som mål å sette fokus på virksomhetenes håndtering av avvik og hvordan de gjennomfører korrigerende tiltak slik at avvik ikke skjer igjen eller at det blir gjort forebyggende tiltak som hinder at nye avvik skjer. Tilsynsmyndighetenes fellesnevner er internkontrollforskriften og alle etater fører tilsyn med at virksomhetene har systemer for avviksbehandling for sine områder. Det ble gjennomført tilsyn hos overnattings- og serveringssteder og virksomheter som driver med produksjon av nærings- og nytelsesmidler.

Tilsynsrapporter beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som avdekkes, og er gjeldende for det kontrollerte området. Slike rapporter gir således ingen fullstendig tiltaksvurdering av virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Frist for skriftlig tilbakemelding på oppretting av avvik settes til **01.08.2014**.

Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

- Avvik:
Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

- Anmerkning:
Forhold som ikke omfattes av definisjon av avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Tilsynets omfang

Tema for tilsynet var:

- Avvikshåndtering
- Internkontroll knyttet til ytre miljø

3. Avvik

Avvik 1

Noen analyseresultater er ikke akkrediterte

Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 11.1

Kommentar:

I utslippstillatelsen punkt 11.1 står det skrevet at "prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS)". Nortura SA avd. Steinkjer benytter Eurofins Norge for å utføre analysene på avløpsvannet. Stikkprøver av analyseresultatene for 2013 viste at noen analysesvar ikke er gitt akkrediterte på grunn av feil med prøven. For eksempel har Eurofins mottatt og analysert prøven for sent med tanke på det som er gitt i standarden de benytter i tillegg til at prøven ankom fryst. Dere må undersøke hvilke kriterier som gjelder for parametrene dere analyserer for og innarbeide dette i rutine dere slik at resultatene blir akkrediterte.

Avvik 2

Avvikssystemet omfatter ikke ytre miljø

Avvik fra: Utslippstillatelsen punkt 2.5 og internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 7.

Kommentar:

I utslippstillatelsen til Nortura SA avd. Steinkjer punkt 2.5 er det bestemt at "bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten overholder krav i denne tillatelsen forurensingsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene". Internkontrollen § 5, punkt 7, sier at virksomheten skal "iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen". For å ivareta disse punktene er det naturlig og blant annet ha et avvikssystem. Virksomheten har et avvikssystem, men dette inkluderer ikke ytre miljø. Det blir ikke skrevet avvik hvis det for eksempel er problemer med renseanlegg, feil med avløpsprøver eller andre avvik relatert til ytre miljø.

4. Anmerkninger

Ingen anmerkninger

5. Andre forhold

Egenkontrollrapport

På tilsynet ble det oppklart at det har vært regnefeil på tidligere egenkontrollrapporter, men at det for 2013 er rettet opp. Rapporten for 2013 viser at virksomhetens utslipp var innenfor grensene satt i utslippstillatelsen.

Biologisk oksygenforbruk (BOF)

I tillatelsen er det ikke skrevet om det er BOF₅ eller BOF₇ som er gjeldende. Fylkesmannen ønsker å opplyse at det her er snakk om BOF₇.

Nyttig nettside

Fylkesmannen opplyser om at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter" som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no.

6. Dokumentunderlag

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven av 22.11.2006.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).