



Midtstøl Transport AS
Stoaveien 19
4848 ARENDAL

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2008/1566 / FMAAVSK

Dato
30.04.2014

Oversendelse av inspeksjonsrapport - sorteringsanlegg Høgedal - Midtstøl Transport AS

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og en anmerkning under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 16.06.14 på hvordan avvikene blir rettet opp.

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte sorteringsanlegget på Høgedal – Midtstøl Transport AS - den 26.03.14.

Oppsummering etter inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var oppfølging av krav i tillatelse, datert 31.08.11 og endringer i tillatelse, jf. Miljødirektoratets klagesaksbehandling datert 15.01.14. Bedriftens søknad om å ta inn EE-avfall og naboklager ble også tatt opp som tema.

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 2 hovedavvik og en anmerkning under inspeksjonen:

Avvik:

- Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler
- Flygeavfall på naboeiendom er ikke ryddet

Anmerkning:

- Avviksdefinisjon er mangelfull

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 16.06.14 på at avvikene er rettet. Rapport og videre oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2 og utover.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolliden.

Inspeksjonsrapport

Rapportnr: 2014.050.I.FMAA

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Frode Midtstøl og Jan Arild Myrvang

Fra Fylkesmannen: Ildikó Nordensvan og Veronica Skjævestad

1 Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 971736402	Eies av (org.nr): 971736402
Postadresse: Stoaveien 19, 4848 Arendal	Telefon: 37000160
Bransjenr. (NACE-kode): 38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall. 38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning.	E-post: post@midtstoel.no

Kontrollert anlegg

Navn: Høgedal sorteringsanlegg	Anleggsnr: 0906.0054.01
Kommune: Arendal	Anleggsaktivitet: Avfallshåndtering

2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 om farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

3 Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **16.06.14** på at avvikene er rettet.

5 Kontrollgebyr

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 i tillatelse datert 31.08.11. I henhold til forurensningsforskriften § 39-6 (gebyr for kontroll av virksomheter med tillatelse) skal det da kreves et gebyr på kr 12 000.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentligloven).

7 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 1-8

Grunnlag for avviket:

Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering (pkt. 6)

Kommentarer:

Internkontrollen skal omfatte en risikovurdering med hensyn til ytre miljø. Virksomheten plikter å kartlegge systematisk sine aktiviteter og uønskede hendelser, dvs. kartlegge eventuelle risikoområder.

Basert på kartlegging av uønskede hendelser skal virksomheten utføre en risikovurdering knyttet til ytre miljø. En slik miljørisikovurdering må også omfatte evt. tiltak for å hindre og/eller unngå risiko for miljøet.

Under tilsynet kunne ikke virksomheten fremvise en miljørisikovurdering for ytre miljø.

Nedenfor er et enkelt eksempel på miljørisikovurdering, men vi understreker at risikoanalyse varierer fra virksomhet til virksomhet avhengig av aktivitet:

Risikoområde	Uønsket hendelse	Sannsynlighet (liten/middels/stor)	Konsekvens/ alvorlighetsgrad (liten/middels/stor)	Tiltak	Tidsplan
Håndtering av kjemikalier	Søl/lekkasje	Middels	Stor	Forsvarlig lagring, opplæring Oppsamlingsmulighet	snarest
Håndtering av farlig avfall	Ulike typer avfall	Stor	Stor: skade på miljø Feil håndtering ved	Kurs – opplæring	Våren 2014

	sammen- blandes		mottaket		
Brann					
Oljeutskiller					
Etc.					

For øvrig var bedriftens internkontrollsystem tilfredsstillende innenfor de kontrollerte tema. I prosedyren for «mottakskontroll/sortering av avfall på Høgedal» mener vi imidlertid at det bør komme tydeligere fram hva som defineres som farlig avfall og som skal sorteres ut fra restavfall/blandet avfall.

Avvik 2: Flygeavfall på naboeiendom er ikke ryddet

Avvik fra: Tillatelsen pkt 5.3 Forsøpling

Kommentar: I etterkant av tilsynet mottok Fylkesmannen en henvendelse fra en nabo som klaget på fugleplager, noe hun mente skyldes at det blir tatt imot matavfall. Hun klaget også på at avfall stadig fyker over gjerdet og samler seg på hennes eiendom. Hun har sendt over bilder til miljøvern avdelingen som dokumenterer at det ligger avfall på hennes eiendom, og sier at bedriften tidligere var flinke til å rydde bort denne type avfall, men at dette ikke blir gjort nå.

Fylkesmannen mener at Midtstøl Transport AS må ha bedre rutiner for å rydde opp flygeavfall som spres av vinden til naboeiendommer og må sørge for å få ryddet opp avfall ved naboeiendommer.

Vi ber om at virksomheten oversender en kopi av miljørisikovurderingen og en bekreftelse på at det er ryddet flygeavfall på naboeiendommer innen **16.06.14.**

8 Anmerkninger

Anmerkning 1: Avviksdefinisjonen er mangelfull

Kommentar:

Midtstøl transport AS har et avvikssystem, men kunne ikke fremvise konkret definisjon på hva som ansees avvik ved bedriften i sitt internkontrollsystem. Det kom fram at naboklager ikke ble loggført og lagret i Midtstøls internkontrollsystem. Midtstøl mente at det nå er god dialog med naboene og lite klager. Vi mener likevel at eventuelle klager, og oppfølging av disse, bør loggføres som en del av avvikssystemet for at bedriften skal kunne dokumentere hvordan naboklager har blitt håndtert.

9 Øvrige kommentarer

Driften av anlegget

Under inspeksjonen fremsto sorteringsanlegget ryddig og ordentlig. Det ble ikke observert skadedyr, luktplager, støving eller nevneverdig støy denne dagen. Det ble bl.a. kontrollert at støyskjerm var etablert, tett dekke og sluker til oljeutskiller ble verifisert, lagringsmengder og plassering av lagret avfall var i henhold til kravene og sortering av avfall i teltet var tilfredsstillende. Med unntak av våre kommentarer til avvik/anmerkning har Fylkesmannens

miljøvern avdeling funnet at anlegget blir driftet i tråd med tillatelsen og tilleggskrav fra Miljødirektoratet.

Søknad om mottak av EE-avfall

Midtstøl Transport AS har søkt om å ta i mot EE-avfall ved anlegget. Fylkesmannens representanter fikk en omvisning i bygget hvor dette avfallet skal lagres. Bygget har god plass til lagring av EE-avfall og har tett dekke. Fylkesmannen vil behandle saken i et eget brev.

10 Oppsummering – Forventninger til tilbakemelding

Midtstøl Transport AS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i inspeksjonsrapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende oss kopi av miljørisikovurdering og en bekreftelse på at det er ryddet flygeavfall på naboeiendommer innen 16.06.14.

Med hilsen

Ildikó Nordensvan
senioringeniør

Veronica Skjævestad
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift.

Saksbehandler: Veronica Skjævestad, telefon: 37017540

Kopi til:

Kine Aronsen Heidalen 12 4848 ARENDAL

Vedlegg

1 Faktaark - disponering av betongavfall