



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA
AS
Hestemyrveien 21
4950 Risør

Arendal / Kristiansand, 30. november
2018

Deres ref.:
Tor Georg Hagane

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2016/13971
Saksbehandler:
Ole Martin Aanonsen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering Kontrollnummer: 2018.059.I.FMAV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Tor Georg Hagane

Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Ole Martin Aanonsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Gunnar Fløystad
Ronny Gundersen
Ole Ragnar Imset
Ola Håkon Berger

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:
Martin Eie
Ildikó Nordensvan

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Risør- og Tvedestrandregionens avfallsselskap RTA AS (RTA) sitt mottaksanlegg på Hestemyr den 28.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 2 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte.
- Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø ved mottaksanlegg for farlig avfall var mangelfull.

Anmerkninger:

- Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var gjennomført periodisk

- tilstandskontroll for lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall.
- Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse til håndtering av farlig avfall.
 - Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. november 2018	Ole Martin Aanonsen	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

Kopi av rapporten sendes til:

- Risør kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RISØR TVEDESTRAND REGIONENS AVFALLSSELSKAP RTA AS	
Organisasjonsnr.: 977548683	Eies av: 877540332
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Hestemyr avfallsanlegg - RTA AS - mottak og sortering	Anleggsnr.: 0901.0048.02
Kommune: Risør	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 27. april 2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottaksanlegg for farlig avfall.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

RTA AS plikter å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig tilbakemelding fra RTA AS innen 11. januar 2018 hvor virksomheten viser hvordan avviket er rettet opp, og hvordan anmerkningene er fulgt opp.

Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder v/Ole Martin Aanonsen eller sender epost til fmapost@fylkesmannen.no.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil RTA AS bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jmfør forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig avfall var ikke lagret på en tilfredsstillende måte.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.

Kommentarer:

Virksomheten lagret i hovedsak farlig avfall i eget bygg, med tilfredsstillende merking, sortering og oppbevaring. Impregnert materiale ble imidlertid lagret utendørs og ikke

under tak. Avrenningen fra arealene avfallet ble lagret på gikk til kum hvor sigevann fra deponiet også ble samlet opp. Virksomheten kunne ikke framlegge en risikovurdering av lagringen som viste til at lagringen ikke medførte fare for forurensning.

Avfallsforskriften § 11-5 påpeker at farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte, og den som oppbevarer avfallet skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal som hovedregel lagres på tett dekke under tak for at forskriftens krav skal anses som oppfylt. Dersom det er gjennomført en risikovurdering som viser at annen form for lagring ikke medfører økt fare for forurensning, kan forurensningsmyndigheten akseptere dette. En slik vurdering må foreligge skriftlig, jmfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6.

Virksomheten må lagre farlig avfall i henhold til avfallsforskriften § 11-5 eller vise til en skriftlig risikovurdering som dokumenterer at lagringsmetoden ikke medfører økt fare for forurensning.

Avvik 2

Virksomhetens skriftlige risikoanalyse for ytre miljø var mangelfull.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd nummer 6

Kommentarer:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 6 påpeker virksomhetens plikt til å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko for virksomhetens aktiviteter. Virksomhetens dokumenter for internkontroll skal være oppdatert og representative for virksomhetens aktivitet, jmfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 8.

Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en oppdatert miljørisikovurdering for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Dokumentasjonen som ble framvist var av eldre dato, og virket å være utarbeidet med fokus på avfallsdeponiet.

Selv om enkelte punkter i risikoanalysen for ytre miljø var representative også for mottak og mellomlagring for farlig avfall, så vurderer Fylkesmannen dokumentasjonen som mangelfull og utdatert.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten bør ha dokumentert periodisk tilstandskontroll for lukket kum i gulv i lagerhall for farlig avfall.

Kommentarer:

Det var lukket kum for oppsamling av væske i gulvet i hallen hvor farlig avfall ble lagret var det. Virksomheten plikter å ha rutiner for kontroll av tilstanden til denne typen anlegg for å sikre at de fungerer som de skal.

Anmerkning 2

Virksomheten bør ha bedre kontroll på at farlig avfall blir viderelevert til mottaker med tillatelse til håndtering av farlig avfall.

Kommentarer:

Ved viderelevering av farlig avfall, skal virksomheten ha rutiner for å kunne dokumentere at mottaker er godkjent for håndtering av farlig avfall, jmfør internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 og avfallsforskriften § 11-6. Virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon for dette ved tilsynstidspunktet.

Anmerkning 3

Virksomheten bør revidere sin beredskapsplan..

Kommentarer:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd nummer 7 viser til at virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Kommunale mottak har plikt til å ha vurdert hvilken beredskap og hvilket beredskapsutstyr som er nødvendig for egen lokalitet og aktivitet, samt å sørge for at beredskapen er tilpasset sannsynligheten for akutt forurensning.

Ved tilsynstidspunktet kunne ikke virksomheten framlegge en utfyllende, skriftlig beredskapsplan for anlegget på Hestemyr avfallsmottak, men viste til at det ble gjort en vurdering fra sak til sak.

Virksomheten bør utarbeide en utfyllende beredskapsplan for anlegget på Hestemyr.

8. Andre kommentarer

Fylkesmannen finner det hensiktsmessig å gi følgende kommentar etter inspeksjonen:

Kommentar 1

Virksomheten hadde installert oljeutskiller med sluk i bakken inne på anleggsområdet på Hestemyr. Virksomheten kunne imidlertid ikke dokumentere hvor stort oljeinnhold det var i vannet som ble sluppet fra oljeutskiller til kommunalt nett.

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for oljeutskillere dersom ikke annet er spesifisert i utslippstillatelsen fra Fylkesmannen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarering.no (M421/2015)
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)