



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

AKTIV TANKRENS AS  
Østre Aker vei 60 (JE)  
0580 Oslo

Oslo, 12. desember 2018

Deres ref.:  
Pål Christophersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/26866  
Saksbehandler:  
Jens Hertzberg

## Inspeksjonsrapport: Kontroll ved Aktiv Tankrens AS, Oslo. Kontrollnummer: 2018.013.I.FMOA

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Pål Christophersen

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:*  
Jens Hertzberg

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Rakel Kristina Hauge

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo  
og Akershus:*  
Kjersti Aastorp Hirth

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 28.11.2018 ved Aktiv Tankrens AS, hovedlokalitet med lager i Østre Aker vei 60 og mellomlager i Verkseier Furulunds vei 9c. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens internkontroll er mangelfull innen ytre miljø
- Virksomheten har mangler i sin deklarerings av farlig avfall
- Virksomheten har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget ved Verkseier Furulunds vei 9c

#### Anmerkning:

- IBC-konteinere i Østre Aker vei 60 med blant annet parafin og fyringsolje er fortsatt lagret uten ekstra barriere mot potensiell avrenning til overvannskum med utløp til Alna. Lagerområdet var imidlertid nå inngjerdet

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

12. desember 2018	Jens Hertzberg	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> AKTIV TANKRENS AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 972061832	<b>Eies av:</b> 841918142
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 81.299 - Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Aktiv Tankrens AS (Hovedlokalitet med lager)	<b>Anleggsnr.:</b> 0301.0367.01
<b>Kommune:</b> Oslo	<b>Fylke:</b> Oslo
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomagring	
<b>Tillatelser gitt:</b> 21.11.14 (Østre Aker vei 60) og 8.6.12 (Verkseier Furulunds vei 9c)	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Tanklagring
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Aktiv Tankrens AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Aktiv Tankrens AS innen 15. januar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber

også om at anmerking 1 kommenteres samt bruk av oljeutskiller som beskrevet under andre forhold (pkt 8).

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Jens Hertzberg.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. november 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Aktiv Tankrens AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens internkontroll er mangelfull innen ytre miljø

**Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd, pkt 1, 6, 7 og 8

**Funn:**

- Det manglet oversikt over krav som er av særlig viktighet for virksomheten (se avvik 3, tanklagring)
- Det er manglende skriftlige rutiner for håndtering og deklarerer av farlig avfall (se avvik 2)
- Virksomhetens miljørisikoanalyse har ikke vært gjenstand for årlig gjennomgang
- Det mangler en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

**Kommentarer:**

Manglende rutiner og manglende miljørisikovurdering for tankanlegget er omtalt i avvik 3. Manglende rutiner for håndtering og deklarerer av farlig avfall er omtalt i avvik 2.

Når det gjelder årlig gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den oppdateres som følge av endringer i drift eller endringer i lovverk var det markert med gule lapper i en perm. Dette var markering for beskrivelser som det var behov for å endre. Permen inneholdt både nye og gamle rutiner / dokumenter og tillatelser. Det må skilles på hva som er gjeldende og hva som har historisk verdi. Videre var rutinene datert i perioden fra 1996 – 2016, slik at en årlig systematisk gjennomgang ikke kunne dokumenteres.

Virksomheten har i sin oversendte risikokartlegging fra mars 2014 etter siste kontroll fra Fylkesmannen beskrevet at en risikoanalyse vil bli foretatt årlig sammen med HMS-gjennomgangen. Det kunne imidlertid ikke dokumenteres at det var gjennomført en oppdatert risikovurdering siden den gang. Se ellers anmerking 1 for kommentar vedrørende lagring av IBC-konteinere nær overvannskum.

**Avvik 2**

Virksomheten har mangler i sin deklarerer av farlig avfall

**Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd punkt 7.  
Avfallsforskriften § 11-14.

**Funn:**

- Det kunne under kontrollen ikke framvises skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall herunder hvordan virksomheten gjennomfører elektronisk deklarerer av farlig avfall i avfallsdeklarerer.no.
- Aktiv Tankrens AS deklarerer avfall på seg selv som avfallsprodusent for avfall som er mottatt fra virksomheter. Det ble under kontrollen vist eksempler på leveranser i 2018 fra større aktører slik som Dynea, Leca Rælingen og Veidekke Entreprenør hvor Aktiv Tankrens har ført seg selv opp som avfallsprodusent.

**Kommentarer:**

Aktiv Tankrens må påse at avfallsprodusenten selv deklarerer farlig avfall når dette hentes, alternativt å innhente fullmakt fra produsenten til å deklarerer avfallet på vegne av avfallsprodusenten (konsulentrollen).

Skriftlige rutiner som beskriver hvordan virksomheten skal deklarerer må utarbeides.

### **Avvik 3**

Virksomheten har mangelfulle rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget ved Verkseier Furulunds vei 9c.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-6

#### **Funn:**

- Virksomheten har ikke beskrevet / dokumentert den tekniske tilstand for oppsamlingsbasseng/barriere rundt tankene.
- Virksomheten har ikke utarbeidet/satt kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for tankanlegg i sitt internkontrollsystem
- Virksomheten mangler skriftlig vedlikeholdsprogram for tankanlegget.
- Virksomheten mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av tankanlegget.
- Virksomheten mangler merking av innholdet på tankene.

#### **Kommentarer:**

Aktiv Tankrens AS har 2 stk enkeltbunnede overgrunnstanker på 50 m<sup>3</sup> med C-væsker (fyringsoljer) i Verkseier Furulunds vei 9c. Disse er sikret med støpt betongkant rundt, men har ikke klimavern/tak. Det ble opplyst at regnvann og eventuelt spill som samles opp blir sugd opp og transportert til verksted og drenert gjennom oljeutskiller i Østre Aker vei 60. Se ellers omtale under andre forhold pkt 8.

Det er også i bruk 3 stk 15 m<sup>3</sup> nedgravde tanker for drivstoff (A-væske). Kommentarene som følger gjelder primært krav som gjelder overgrunnstankene.

Virksomheten kunne ikke vise noe skriftlig dokumentasjon/rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankanlegget ved tilsynet. Kravene oppsummeres under;

#### Teknisk tilstand og vedlikehold

Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.

For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning.

#### Rutiner for drift

Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyres etableres og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget. Det skal påses at rutinene følges opp.

#### Overvåking

Rutiner og tekniske overvåkingssystemer som er nødvendige må etableres for å oppdage fare for eller inntrådt forurensning.

Rutinene og overvåkingssystemene skal omfatte aktiviteter som lasting, lossing, overfylling og andre aktiviteter tilknyttet tankene, og perioder uten slike aktiviteter.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

IBC-konteinere i Østre Akers vei 60 med blant annet parafin og fyringsolje er fortsatt lagret uten ekstra barriere mot potensiell avrenning til overvannskum med utløp til Alna. Lagerområdet var imidlertid nå inngjerdet.

### Kommentarer:

Manglende barriere ble også påpekt ved forrige kontroll fra Fylkesmannen i 2013. Det ble da gitt avvik for lagring uten tilstrekkelig sikring mot utslipp. Det kunne ikke under kontrollen den 28.11.18 framvises en oppdatert risikovurdering som beskrev lagring av farlig avfall. Risikokartleggingen som ble gjort i mars 2014 omtalte heller ikke denne mellomagringen. Lagerområdet har imidlertid blitt inngjerdet siden kontrollen i 2013.

Lagringsplassen er like ved en overvannskum. Tatt i betraktning at industriområdet ikke er inngjerdet og er tilgjengelig store deler av døgnet så bør en vurdere løsning / barrierer som ytterligere reduserer risikoen for utslipp.



IBC-konteinere, er inngjerdet, men lagret like ved overvannskum. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

## 8. Andre forhold

Det ble opplyst at regnvann og eventuelt spill som samles opp fra oppsamlingssikring rundt overgrunnstankene (jf avvik 3) blir sugd opp og transportert til verksted og drenert gjennom oljeutskillerer i Østre Aker vei 60. Denne oljeutskilleren er det gårdeier som har ansvar for, men det er også andre virksomheter enn Aktiv Tankrens som benytter denne. Det er Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten som er myndighet etter forurensningsforskriften kap 15 for oljeutskilleren.

Når det gjelder bruk av oljeutskiller som renseanlegg for oljeholdig overvann så må virksomheten kunne verifisere at drenevannet de slipper ut ikke medfører nevneverdig skade og ulempe. Siden det her kun er oljeforurensset overvann og ikke

dispergeringsmidler eller andre vannløselige komponenter så vil oljeinnholdet etter rensing sannsynligvis være under påslippsgrensen på 50 mg olje /liter, forutsatt at den hydrauliske belastning/ oppholdstid i utskilleren er tilstrekkelig.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap 18.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap 11, Deklarering.

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Veileder til tankforskriften
- Kopi av brev fra Miljødirektoratet 14.6.2018: «Informasjon til tidligere innsamlere av farlig avfall (kopi også vedlagt rapporten).
- Kopi av nettartikkel fra Miljødirektoratet pr 8.9.2017: «Mottak kan ikke lenger deklare produsenters avfall i sitt navn» (kopi også vedlagt rapporten).