



# Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim  
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01  
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler  
**Tore Haugen**  
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon  
**73 19 92 00**

Vår dato  
**18.09.2014**  
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)  
**2007/1793-471**  
Deres ref.

Meldal Miljøanlegg  
Grønøra Pb 94  
7301 ORKANGER

## Meldal Miljøanlegg - oversendelse av inspeksjonsrapport - Vedtak om innkreving av gebyr

**Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 4.9.14. Bedriften må skriftlig redegjøre for oppfølging av avvikene innen 10.10.14. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på kr. 12.000-.**

Fylkesmannen viser til kontroll ved Meldal Miljøanlegg 4.9.14.

### Bakgrunn for kontrollen

Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon hvor hovedtema var anleggenes behandling av deponigass og sigevann.

### Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

### Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 10.10.14** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik og anmerkninger.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

**Vedtak om kontrollgebyr**

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften er i utslippstillatelsen av 2008 klassifisert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.000,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen  
senioringeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Vedlegg

Kopi m/vedlegg:  
Orkdal kommune, 7300 Orkanger

# Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer:** 2014.030.I. FMST

**Inspeksjonsdato:** 4.9.14

## Informasjon om virksomheten

Navn: Meldal Miljøanlegg	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (mørselskap):
Adresse: Grønøra, 7301 Orkanger	Besøksadresse: Meldal
Kommune/kommunenr.: Meldal	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere:	

## Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Gunhild Flaamo	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Sigrid L. Drage Tore Haugen
-------------------------------------	---

## Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Deponigass
- Sigevann
- Mottakskontroll

## Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 2 avvik og 1 anmerkning.

## Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal rettes **innen 10.10.14.**

Dato: 18.09.2014

Marit Lorvik (e.f.)

ass. miljøverndirektør

Tore Haugen

senioringeniør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

## Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Mottak og deponering av asbest og sandblåseavfall kan gjøres bedre****Avvik fra: Utslippstillatelse av 08.10.08, pkt. 3.3****Kommentarer:**

Mottak og deponering av asbest og sandblåseavfall utføres ved at det komprimeres uten noen form for overdekking. Dette kan føre til støving og utslipp av asbestfibre. For å unngå dette skal deponering av slikt avfall umiddelbart overdekkes med hensiktsmessig materiale.

**Avvik 2: Deponiet er ikke risikovurdert med hensyn på ytre miljø.****Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, pkt.6.****Kommentarer:**

For å sikre at deponiet drives forsvarlig med hensyn på helse-, miljø- og sikkerhetsforhold (inklusive ytre miljø) må det utføres en kartlegging av risikoforhold (bl.a. utslipp av sivevann, brann, deponering av problemavfall og gassproduksjon) og deretter må det fastsettes nødvendige tiltak for å redusere risiko.

**Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

**Anmerkning 1: Bedriften bør utarbeide en skriftlig rutine for hvordan en basiskarakterisering skal være.****Kommentarer:**

Virksomheten opplyser at det kommer inn en del dårlige basiskarakteriseringer. For å sikre at avfallet blir grundig karakterisert bør bedriften utarbeide en rutine og informere sine avfallsprodusenter hvordan dette skal være.

Vi ber samtidig om at bedriften oversender en basiskarakterisering for rejectavfallet fra Peterson fabrikker.

**Andre forhold**

Deponiet mottar basiskarakteriseringer for avfall fra sorteringsanlegg i form av en basiskarakterisering av hver fraksjon (glass, mineralull, plast og gummi, fjærmadrasser). Når lasset fra sorteringsanlegget ankommer til deponiet er alle disse fraksjonene blandet i kontaineren, og stemmer da ikke med noen av basiskarakteriseringene, men litt med alle.

For å sikre at deponiet ikke mottar uønsket avfall (for eksempel 80 % glass eller mineralull – mange deponi synes dette kan være problematisk) bør fordelingen være kjent på forhånd, dvs. før lasset tippes på deponiet.

Deponiet mottar en del plasttyper, for eksempel lange avløpsrør, som vanskelig kan behandles i avfallsforbrenningsanlegg. Generelt har plast som brytes langsomt ned blitt holdt utenfor deponiforbudet, dvs. det har ikke blitt betraktet som nedbrytbart avfall. Dette bør dokumenteres av avfallsprodusenten.

Tekstiler og møbler omfattes av deponiforbudet, men fjærmadrasser har likevel vært vanlig å deponere. Her må man vurdere om stoffet utgjør mer enn 10 vektprosent av madrassen.

Vi minner om at bedriften innen 10.09.14 skulle sende Fylkesmannen en beskrivelse av hvordan de velger å følge opp resultatet fra de utførte målingene av gass (jf. brev fra Fylkesmannen av 18.8.14). Vi kan heller ikke se at bedriften har fulgt opp pkt. 3.10 i tillatelsen om en beregning av framtidige kostnader knyttet til avslutning og etterdrift av deponiet.