



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
17.09.2014
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/6734-471
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS
Terminalen 5
7080 HEIMDAL

Norsk Gjenvinning - kontroll av Hauka avfallsdeponi Vedtak om innkreving av gebyr

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 9.9.14. Bedriften må skriftlig redegjøre for oppfølging av avvikene innen 15.10.14. Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr for kontrollen på kr.12.000-.

Fylkesmannen viser til kontroll ved Hauka deponi 9.9.14.

Bakgrunn for kontrollen

Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon hvor hovedtema var anleggenes behandling av deponigass og sigevann.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 15.10.14** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Vedtak om kontrollgebyr

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften er i utslippstillatelsen av 2012 klassifisert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.000,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

Kopi m/vedlegg:
Midtre Gauldal kommune, 7290 Støren

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2014.023.I.FMST

Inspeksjonsdato: 9.9.14

Informasjon om virksomheten

Navn: Norsk Gjenvinning AS- deponi Hauka	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Terminalen 5, 7080 Trondheim	Besøksadresse: Hauka
Kommune/kommunenr.:	Bransjenr. (NACE-kode): 90.02
Kontrollert tidligere: 2011	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Erlend Harbak	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Ingunn Forfang Tore Haugen
------------------------------------	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Sigevannsbehandling
- Deponigass
- Mottakskontroll

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 2 avvik fra miljøregelverket.
Det er gitt 2 anmerkning(er).

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten.
Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal rettes **innen** 15.10.14.

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på

www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Det er ikke utført tilstrekkelige tiltak for å hindre at sigevann fører til negative konsekvenser i resipienten nedstrøms utslippet**Avvik fra: Utslippstillatelsen 23.01.12, pkt. 3.5 og 3.6****Kommentarer:**

Utslipp av sigevann fra deponiet passerer et sedimenteringsbasseng med et grusfilter før utslipp i bekk. Det viser seg at renseanlegget ikke fjerner de ulike forbindelsene i sigevannet i særlig grad og bekken nedstrøms får dermed redusert vannkvalitet. Denne bekken har riktignok forholdsvis lav vannføring i perioder og teoretiske beregninger viser at ved samløp av bekk lengere nede blir ikke vannkvaliteten påvirket.

Det ble for 2 år siden oppdaget at det kan være en lekkasje i deponiet og deler av sigevannet trenger seg fram i bekken lengere oppe. Denne delstrømmen er ikke så påvirket som resten av sigevannet, men dette kan endre seg over tid.

Bedriften skal melde tilbake om tiltak som planlegges for å utbedre disse forholdene og når dette kan gjøres.

Her minner vi også om at det må utarbeides et fullstendig vannbalanseregnskap, inkludert dokumenterte vannmengder inn til plassen (ut fra nedbør, areal, fordamping mm).

Avvik 2: Avfallet deponeres ikke på en måte som gjør at arealet som er i bruk blir så lite som mulig.**Avvik fra: Utslippstillatelsen 23.01.12, pkt. 3.8.1****Kommentarer:**

Driften av deponiet viser at det er forholdsvis store åpne (ca. 4000 m²) arealer som ikke er tildekket, bl.a. avfall fra mottak av slam fra notvaskeri.

Avfallet skal deponeres på en slik måte at det arealet som er i bruk (og ikke overdekket) blir så lite som mulig for å begrense mengden nedbør som trenger ned i deponiet, men også for å hindre flygeavfall, lukt mm.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

Anmerkning 1: Mottakskontrollen, inkludert rutine for stikkprøver, kan gjøres bedre.

Kommentarer:

Bedriften mottar i all hovedsak avfall fra en avfallsprodusent (Norsk Gjenvinning Metall). Denne avfallsprodusenten leverer samme type avfall hver gang (fluff fra fragmenteringsverket på Orkanger). Det blir derfor ikke utført visuell kontroll av hvert lass, men det gjøres etter at 2-3 lass er tømt i løpet av en dag. Bedriften opplyser at hvis det likevel tas i mot avfall fra andre leverandører blir hvert lass kontrollert.

Under forutsetning av at dette er en situasjon som skal fortsette (at det bare tas i mot en type ensartet avfall fra en avfallsprodusent) har ikke Fylkesmannen kommentarer til denne praksisen. Dette forutsetter at det utarbeides en ny rutine for hvordan dette arbeidet skal utføres, inkludert en skriftlig avtale med Norsk Gjenvinning Metall.

For å kontrollere om levert avfall er i samsvar med de opplysningene som avfallsprodusenten legger fram skal det bl.a. tas stikkprøver av hvert 100. lass.

Norsk Gjenvinning AS opplyser at de fram til nå har brukt de prøveresultater som Norsk Gjenvinning Metall framskaffer jevnlig. For egen kontroll vil de likevel framover ta prøver av hver 100. avfallsleveranse fra denne avfallsprodusenten i hht. til bestemmelsene i avfallsforskriften kap. 9, vedlegg 2.

Vi ber om at det lages en prosedyre for dette arbeidet, inkludert prøvetakingsmetode og aktuelle analyseparametere.

Anmerkning 2: Bedriften må sende inn en revidert avslutningsplan for deponiet.

Kommentarer:

Avfallet som nå tas i mot tar opp mindre plass på deponiet og bedriften regner med at deponiet kan ta i mot avfall i flere år enn tidligere antatt. Bedriften ble derfor i brev fra Fylkesmannen av 30.09.13 bedt om å sende inn en revidert avslutningsplan innen 01.08.14. Denne har vi ennå ikke mottatt.

Andre forhold:

Gassmålinger

I tillatelsen står det at det skal utføres gassmålinger i 2014 og deretter hvert 3. år. Det ble utført målinger i 2013 og det blir derfor normalt ikke nødvendig med nye målinger før 2016.

Fyllingshøyden

Bedriftens utslippstillatelse inneholder ikke krav hvor høyt det kan tillates deponert avfall. Det er derimot krav til at deponeringen av avfallet skal utføres slik at det oppnås stabilitet i avfallsmassene og at faren for setninger reduseres.

Her må det forespørres kommunen om de har noe krav til fyllingshøyde i plansammenheng eller andre forhold som kan være aktuelle.

Komprimering av avfall

Bedriften opplyser at avfallet som mottas (fluff fra behandling av metallskrot) ikke lar seg komprimere og at det ikke oppstår noe flygeavfall.

Fylkesmannen kan være enig med dette, men se likevel avvik 2 over om åpne areal på fyllinga.