



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS

Dato for inspeksjonen: 1.9.2014

Saksnummer: 2014/5767

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Støy
- Farlig avfall
- Miljørisikovurdering

Sentrale krav til anlegg og drift

- Tillatelse etter forurensningsloven av 23.1.2007
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 9. Deponering av avfall*
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5*

Hovedfunn fra kontrollen

Ved inspeksjonen ble det avdekt mangelfull innpakking og overdekning av asbestholdig avfall i deponicelle for asbest.

Virksomheten har god oversikt over sine ansvarsområder og god oppfølging av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven.

Rapporten

Denne rapporten beskriver situasjonen ved kontrolltidspunktet. Den anses som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Kontrollen

Tilsynet er ledd i en landsomfattende kontrollaksjon overfor deponibransjen, som skjer i samarbeid med Miljødirektoratet. Kontrollen er varslet av Fylkesmannen på forhånd.

Ved årets kontroll var det gjennomgang av dokumenter og samtale med driftsleder og mottaksleder. Det ble foretatt befaring på deponi for inert avfall og asbest og sorteringsplate. Deklarasjonsskjemaer og IK-dokumenter ble gjennomgått hos driftsleder.

Kontrollert virksomhet

Under følger Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber om tilbakemelding dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS	Organisasjonsnr.: (underenhet): 992 549 394
Besøksadresse: Kongsvegen 4	Eies av (org.nr):
Postadresse: 2662 Dovre	Telefon: 61 24 21 00
E-post: post@ngr.no	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall

Deltakere ved kontrollen:

Fra virksomheten: Pål Sverre Andgard, Terje Vardsveen	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli, Line Andersen, Linn Christin Myhrer Rueslåtten
---	---

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Gebyrsats for kontrollen, virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-3. § 39-6 omhandler gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyrsatsen for kontroll av virksomheter med tillatelse i risikoklasse 4 med inntil en dags varighet, er for tiden kr 4 600,-.

Faktura vil bli oversendt virksomheten fra Miljødirektoratet. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. Det skal sendes en skriftlig tilbakemelding fra virksomheten om hva som er gjort og hva som gjøres for å rette avvik. Vi ber også om en tilbakemelding om anmerkninger som er gitt.

Frist for tilbakemelding: Innen 3 uker

Informasjon om tvangsmulkt

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig. Tvangsmulkt kan brukes for å sikre gjennomføring av tiltak mot forurensning eller for å sikre tilbakemelding til Fylkesmannen angående dette. Vi viser til § 73 i forurensningsloven. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt er enkeltvedtak og kan påklages.

Avvik

Fylkesmannen avdekket ett avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

I deponicelle for asbestholdig avfall var en del paller med asbest svært mangelfullt innpakket eller blitt skadet under deponering. Asbestholdige rør var ikke pakket i plast. Overdekningen av asbestholdig avfall var også svært mangelfull. Det er ikke utført komprimering av avfallet i deponicellen.

Avvik fra:

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II pkt 2.3.3 – kriterier for mottak av asbestavfall.
Tillatelsens pkt. 3. Særskilte vilkår for deponi kategori 2. Deponering av asbestholdig avfall.

Kommentar:

Tillatelsen stiller krav om at asbestholdig avfall skal overdekkes straks etter mottak, med egnede rene masser. Vi ser at avfallet stables i store høyder før overdekning og mener at dagens praksis vil øke faren for setninger i cellen og vanskeliggjør en hensiktsmessig og påkrevd overdekning. Avfall som plasseres i deponicellen må derfor overdekkes og helst komprimeres, for å unngå problemer med setninger og ustabile forhold.

Dersom asbestholdig avfall pakkes på en tilfredsstillende måte kan det være aktuelt å akseptere at avfallet mellomlagres over et kortere tidsrom på et nærmere bestemt og avgrenset sted, før deponering og overdekning.

En god del avfall hadde svært mangelfull innpakning, mens noe avfall ikke var pakket i plast. Driftsleder oppgir at noe innpakning blir ødelagt i forbindelse med oppfylling og stabling av avfall i deponicellen. Vi mener at kontrollen har avdekt at det er behov for å endre gjeldende rutiner for deponering og overdekning av fallet, samt å foreta en innskjerping av rutiner mht innpakning av asbest.



Anmerkninger

Andre forhold