



Hallingdal Renovasjon IKS
Kleivi næringspark 31
3570 ÅL

Rapporten er sendt per e-post til: firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift)

Sammendrag

Fylkesmannen gjennomførte 8. oktober 2014 forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Den er å anse som endelig hvis vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 27. oktober 2014.

Fylkesmannen avdekket to avvik under inspeksjonen.

Avvikene gjaldt:

- Manglende avmerking av asbestceller på kart
- Manglende rutiner for etterdrift av deponiet

Avvikene er nærmere beskrevet under eget punkt.

Vi ber om at virksomheten innen 20. desember 2014 sender Fylkesmannen en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet under eget punkt.

Virksomheten skal betale 4600 kr i gebyr for inspeksjonen.

Øivind Holm
avdelingsdirektør

Marianne Seland
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Diverse informasjon

Dato for inspeksjonen: 08.10.2014	Rapportnummer: 2014.101.I.FMBU
Forrige inspeksjon: 11.11.2009	
Kontaktperson for virksomheten: Leif Ove Sataslåtten	Tilstede fra Fylkesmannen: Marianne Seland, Irene Tronrud

Kontrollert virksomhet

Navn: Kleivi fyllplass (etterdrift)	E-post: firmapost@hallingdalrenovasjon.no
Besøksadresse: Kleivi, Ål	Telefon: 32086110
Organisasjonsnr. (underenhet): 974 154 676	Kommune: Ål
Eies av (organisasjonsnr.): 951 608 629	Anleggsnr.: 0619.0011.02
Anleggsaktivitet: Deponering	Tillatelse gitt: 13.03.2012
Risikoklasse: 4	Tillatelse sist endret: -

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Hallingdal Renovasjon overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven for Kleivi fyllplass. Inspeksjonen er en avslutningsinspeksjon for Kleivi fyllplass. Den inngår også i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot avfallsdeponier. Vi viser også til brev fra Hallingdal Renovasjon datert 25. juli 2014 om avslutning av slaggdeponiet i Kleivi.

Tema for inspeksjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold

Det var særlig fokus på tillatelsens krav til avslutning og toppdekke på deponiet.

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra inspeksjonen

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Områder der det er deponert asbestavfall er ikke merket inn på kart.

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.7 og avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg II punkt 2.3.3

Kommentarer:

Virksomheten har lagt oppdaterte kart over deponiet, der blant annet prøvetakingspunkter er inntegnet. Det er imidlertid ikke tegnet inn hvor det er deponert asbest. Av hensyn til mulig fremtidig bruksendring av området er det viktig at asbestceller er mest mulig nøyaktig kartfestet for å unngå gravearbeider i disse områdene.

Det var også krav i driftstillatelsen fra 2009 (punkt 3.3) at asbestceller skulle avmerkes på kart.

Avvik 2

Rutiner for etterdrift av deponiet er ikke på plass.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge fram en rutine for overvåkning og rapportering av sigevann. Overvåkning i 2013 hadde samme utvalg av parametre som i driftsfasen, men det er bare rapportert om 2 prøveuttak. I driftsfasen var kravet minst 4 ganger årlig, i etterdriftsfasen er kravet minst 2 ganger. Virksomheten har ikke gjort en vurdering av om overvåkingen som ble gjort er i samsvar med verken den gamle eller den nye tillatelsen. Overvåkingen for 2013 inkluderer ikke klorid eller annet sporingstoff. Sigevannsveilederen (ta-2077/2005, som også tidligere overvåking skulle følge) anbefaler overvåking av et sporingselement. Vi ba også om at virksomheten skulle inkludere sporingstoff i overvåkningsprogrammet i tilbakemeldingen til egenrapportering fra 2012 (brev datert 23. april 2013). Virksomheten har ikke gjort noen vurdering av prøveresultatene. Det er et krav både i den tidligere driftstillatelsen og i den gjeldende tillatelsen (punkt 6) at slik vurdering skal gjøres. Grunnvannsnivå er ikke registrert, noe som er et krav både i tidligere og gjeldende tillatelse.

Det er ikke utarbeidet rutiner for å ivareta spesifikke krav i tillatelsen. Rutiner for vedlikehold og ettersyn av utstyr som oppsamlingssystem for sigevann og grunnvannsbrønner foreligger ikke (se tillatelsen punkt 2.3).

Kravene til avslutning og etterdrift gjelder fra vedtaksdatoen 13. mars 2012, med mindre det er satt andre tidsavgrensninger i tillatelsen. Noen krav er spesifisert til å bare gjelde etterdriftsfasen, mens andre gjelder for både avslutning og etterdrift. Gjennom den tidligere

driftstillatelsen for deponiet og internkontrollforskriften lå det også en forventning om at deponiet skulle ha driftsrutiner. Rutiner var under utarbeidelse under tilsynet.

Andre forhold

Deponiet er dekket med bentonittmembran (permeabilitet $1,5 \times 10^{-11}$) og dreneringsduk under et toppdekke på ca 1 meter med kompostblandet jord. Mye av deponiet er plantet til med grantrær. I vestenden er tildekkingen med jord fremdeles noe tynn, men det er planlagt å kjøre på mer jord og plante med grantrær der også.

Det lå igjen en del flygeavfall i utkanten av deponiet, langs gjerdet. Det ser skjemmende ut, og kan gjøre terskelen for ulovlig forsøpling i området lavere. Vi forventer derfor at virksomheten rydder bedre.

Fylkesmannen godkjenner avslutningen av deponiet i Kleivi. Deponiet går nå over i etterdriftsfasen, og avslutningsfasen kan anses som avsluttet.

Ny frist for vurdering av utslipp av sigevann settes til 1. september 2015.

Oppfølging etter inspeksjonen

Hallingdal Renovasjon IKS plikter snarest å få rettet avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. desember 2014 sende oss en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere sender tilbakemeldinger per e-post til postmottak@fmbu.no. Eventuelt kan dere sende tilbakemeldinger per post til Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen.

Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Kleivi fyllplass (etterdrift) er plassert i risikoklasse 4. Dette innebærer at virksomheten skal betale 4 600 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jamfør offentleglova.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter

- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi for Kleivi fyllplass datert 13. mars 2012 (virksomhetens utslippstillatelse)

Informasjon til virksomheten

Regelverk som er relevant:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark som er aktuelle:

- HMS-etatenes brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
- HMS-etatenes brosjyre «Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den»
- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (ta-2748)
- Veileder om overvåkning av sigevann fra avfallsdeponier (ta-2077/2005)