



Fylkesmannen i Vestfold

KABEL METALL & TRAFØ GJENVINNING AS  
Ravneveien 11  
3174 Revetal

Tønsberg, 21. november 2018

Deres ref.:  
Ronny Langset

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/508  
Saksbehandler:  
Berit Løkken

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS Kontrollnummer: 2018.034.I.FMVE

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Ronny Langset

*Fra Fylkesmannen i Vestfold:*  
Berit Løkken

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Ole Petter Nilsen  
Carina Halvorsen  
Finn Johnsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Vestfold:*  
Endre Kaarstad

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS (KMT) den 31.10.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Lagring av innsatskomponenter er ikke tilfredsstillende

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

21. november 2018	Berit Løkken	Trine Bull-Hansen
dato	kontrollør	fagsjef

---

Fylkesmannen i Vestfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Re kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> KABEL METALL & TRAFØ GJENVINNING AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 911614154	<b>Eies av:</b> 811577022
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS	<b>Anleggsnr.:</b> 0716.0034.01
<b>Kommune:</b> Re	<b>Fylke:</b> Vestfold
<b>Anleggsaktivitet:</b> Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 22. april 2014	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

KMT plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må KMT innen 1. februar 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold v/Berit Løkken.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. oktober 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil KMT bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

##### **Lagring av innsatskomponenter er ikke tilfredsstillende**

##### **Avvik fra:**

Utslippstillatelsen av 22.04.2014, vilkår 1.3 og 3.3, internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6

##### **Kommentarer:**

Lagring av innsatskomponentene / innkommet kabelavfall lagres utendørs i åpne binger, men på betongdekke. I bingen hvor oljeholdige sjøkabler lagres er bingen omkranset av en ca. 40 cm høy mur. Denne skal forhindre utlekking av allerede utlekket olje / olje som lekker ut fra kablene. Ved for store vannmengder opplyste virksomheten at dette vil

suges opp og leveres som farlig avfall. Det ble under tilsynet registrert noe oljefilm på området, men ikke i særlig grad ved området hvor sjøkablene lagres.

I følge utslippstillatelsens vilkår 3.3 skal lagerplassen være slik at avfallet lagres tørt, uten fare for utlekking av stoffer i avfallet og utslipp til omgivelsene. Ved utforming av anlegget, jf. vilkår 1.3, er det vist til at utendørs lagring bare kan skje på en slik måte at dette ikke er i strid med reguleringsbestemmelsene for området eller vilkår i denne tillatelsen. Det er også vist til at det skal fremlegges en miljørisikovurdering med hensyn til det ytre miljø, bl.a. ved inspeksjon.

Dette innebærer at lagerplassen med binger enten må bygges inn eller tildekkes på en slik måte at avfallet er lagret tørt.

Det ble under inspeksjonen fremvist en miljørisikoanalyse gjeldende for akutt forurensning. Denne ble etter tilsynet oversendt Fylkesmannen. Virksomheten må utarbeide og oversende en miljørisikoanalyse med dokumentasjon som viser at lagringen er i overensstemmelse med vilkår i tillatelsen.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Virksomheten er i ferd med å ferdigstille nytt renseanlegg for håndtering av overflatevann ved virksomhetens arealer.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen