



Fylkesmannen i Agder

HENNIG-OLSEN IS AS AVD KRISTIANSAND
Postboks 432
4664 Kristiansand S

Arendal, 18.02.2019

Deres ref.:
Karl Tore Nielsen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/2600
Saksbehandler:
Martin M. Eie

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hennig-Olsen Is AS Kontrollnummer: 2019.033.I.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Karl Tore Nielsen

Fra Fylkesmannen i Agder:
Martin Eie

Andre deltagere fra virksomheten:
Hanne Jørgensen
Thor Eivind Ruud

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:
Ildikó Nordensvan

Fra Mattilsynet:
Cecilie K. Kjelstrup

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hennig-Olsen Is AS den 11.01.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Overvannshåndteringen kan medføre fare for forurensning
- Måleprogrammet har flere vesentlige mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens lagring og sortering av enkelte fraksjoner av farlig avfall bør forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.02.2019	Martin Eie	Ildikó Nordensvan
dato	kontrollør	seniorrådgiver

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:

- Kristiansand kommune
- Miljødirektoratet
- Mattilsynet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HENNIG-OLSEN IS AS AVD KRISTIANSAND	
Organisasjonsnr.: 873147512	Eies av: 987094753
Bransjenr. (NACE-kode): 10.520 - Produksjon av iskrem	

Kontrollert enhet

Navn: Hennig-Olsen Is AS	Anleggsnr.: 1001.0135.01
Kommune: Kristiansand	Fylke: Vest-Agder
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 3. november 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot næringsmidler. Formålet med næringsmiddelaksjonen er å øke bransjenes miljøbevissthet og etterlevelse av miljøkrav i forurensningsloven og produktkontrollloven.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hennig-Olsen Is AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Hennig-Olsen Is AS innen 1. april 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Martin M. Eie.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 12.11.2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Hennig-Olsen Is AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Overvannshåndteringen kan medføre fare for forurensning

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 03.11.2017, vilkår 3.2.

*Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 2.ledd, nr. 7.*

Kommentarer:

I henhold til Hennig-Olsen Is sin utslippstillatelse av 03.11.2017 skal avrenning fra overflatevann fra bedriftens utearealer håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Vider følger det av internkontrollforskriften § 5 2.ledd, nr. 7, at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav. Dette innebærer bl.a. at virksomheten skal etablere drifts- og vedlikeholdsrutiner for overvannssystem samt rutiner for tømning av overvannskummer.

Under tilsynet ble det observert flere overvannskummer med et tydelig belegg av hvitt skum eller væske. Dette kan bl.a. tilskrives avrenning fra containere hvor restavfall med iskrem ble lagret samt vasking av utearealene. Bedriften opplyste om at overvannskummene har direkte utslipp til resipienten Hanneviksbukta.

Utslippene fra overvannskummene kan føre til organisk belastning på resipienten. Stor organisk belastning kan bl.a. føre til redusert oksygen i vannet og dermed ha en negativ effekt på vannmiljøet. Hennig-Olsen Is har ikke tillatelse til utslipp av forurenset overvann og vaskevann.

Avvik 2

Måleprogrammet har flere vesentlige mangler

Avvik fra:

Utslippstillatelse av 03.11.2017, vilkår 11.4

Kommentarer:

I Hennig-Olsen Is sin utslippstillatelse er det satt krav om at virksomheten skal ha et program for utslippskontroll. I tillatelsen er det satt minimumskrav til innholdet i utslippskontrollen basert på forurensningsmyndighetenes forventinger til industriens utslippskontroll. Miljødirektoratet har i tillegg gjennom veilederen *Industrielle måleprogram* gitt føringer for hvordan bedrifter skal utarbeide et måleprogram for å sikre god kvalitet på data for utslipp til luft og vann.

Hennig-Olsen sitt måleprogram/utslippskontroll er mangelfull på følgende punkter:

- Usikkerhetsberegninger
- Beregning og rapportering av årlig utslipp
- Vurdering av prøvetakingsfrekvens ut ifra utslippsmengde og variasjon i produksjonsforhold
- Metode for måling av utslipp til luft
- Beskrivelse av metodikk og ansvarsfordeling for prøvetaking av KOF, BOF, TOTN og SS

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens lagring og sortering av enkelte fraksjoner av farlig avfall bør forbedres

Kommentarer:

Avfallsforskriften kapittel 11 setter krav til hvordan farlig avfall skal oppbevares. Iht. § 11-5 skal farlig avfall sorteres og lagres på en forsvarlig måte. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Hennig-Olsen har generelt sett et godt system for sortering og lagring av farlig avfall. Bedriften hadde under tilsynet en kontainer hvor forskjellige fraksjoner av farlig avfall ble lagret separat på forskjellige merkede tanker/beholdere. Rutinene for lagring og sortering av farlig avfall er forankret skriftlig i *Instruks farlig avfall* (datert 08.01.2019).

Under tilsynet ble det observert at enkelte fraksjoner av farlig avfall ikke var merket og lagret tilstrekkelig for å unngå sammenblanding med andre fraksjoner av farlig avfall.



Bilde fra kontainer med farlig avfall den 11.01.2019.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen