

 <p>FYLKESMANNEN I ROGALAND</p>	<p align="center">Kontroll ved Sele avfallsplass</p>	<p align="center">RAPPORT 2005.0025</p>

Bedriftens adresse:	IVAR IKS Postboks 8134 4069 Stavanger	Arkivkode:	471
Utslippstillatelse av:	13.02.1996: Utslippstillatelse med senere tillegg/endringer		
Bransjenr.:		Kontrolldato:	21.09.2005
Fra virksomheten:	Steinar Skretting Ernst G. Hovland Tron Ree	Fra fylkesmannen:	Sigmund Hatløy Einar Hauland

Rapportens innhold:

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende punkter ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Dokumentasjon av avfallshåndtering

Resultater fra kontrollen:

Følgende avvik ble funnet:

- Manglende mottakskontroll med tilhørende rapportering.

Fylkesmannen har følgende anmerkning:

- Mangelfull utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner.

Utarbeidet dato: 22.11.2005

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:

Revisjonsleder

Overordnet

Innholdsfortegnelse:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
3. Avvik og anmerkninger
4. Gjennomføring

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter ved Sele avfallsplass 21.09.2005. Kontrollen ble utført av Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen (FMVA).

Kontrollen inngår som en del av miljømyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldene krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Formålet med kontrollen var å vurdere om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for det ytre miljø. Kontrollen omfattet bl.a. undersøkelse av/om:

- mottakskontroll

er i samsvar med avfallsforskriften og vilkår i fylkesmannens tillatelse av 13.02.1996 med senere endringer og tillegg.

Kontrollen ble gjennomført ved befaring på anlegget og samtale med daglig leder.

- **AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

(F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter og tillatelser hjemlet i samme lov).

- **ANMERKNING** defineres som: *et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.*

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var :

- Forurensningsloven
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Utslippstillatelse av 13.02.1996 med senere endringer

3. Avvik og anmerkninger

Avvik 1:

Avfallsplassen har manglende sikring av avfallets kvalitet.

Avvik fra:

Tillatelse fra fylkesmannen av 13.02.96, vilkår 2.4.2 (krav om stikkprøvekontroll) og 6.1.2 (krav om at prosedyrer skal inngå i internkontrollen).

Kommentarer:

Avfallsplassen opplyser at det hittil i 2005 ikke er registrert avfall av typer som det ikke er tillatt å motta for deponering, jf tillatelsens vilkår 2.2.1.

Etter fylkesmannens vurdering er det usannsynlig at det i denne perioden ikke er forsøkt levert avfall som det finnes retur- og innleveringsordninger for, for eksempel farlig avfall, EE-avfall, m.v.

Årsaken til manglende registrering må skyldes manglende gjennomføring av stikkprøvekontroll, eventuelt også manglende rapportføring.

Dette innebærer i så fall at mottakskontroll heller ikke gjennomføres i samsvar med egne rutiner, for eksempel

- Driftsinstruks, kapittel 3.1 (01.10.92) og
- Leveringsbegrensninger/retningslinjer for kontroll av avfall på Sele avfallsplass (01.01.01).

For å heve bevissthetsgraden både ved anlegget og hos avfallsleverandørene er det viktig at avfallskontrollen synliggjøres ved eget kontrollpunkt og rutiner som skiller kontrollaktiviteten fra ordinær drift.

Det ble ved kontrollen opplyst at melding om feilleveranser går til transportør – ikke til avfallsbesitter. Feilleveranser bør avvises og belastes for opplastingskostnader m.v. Dette vil raskt føre til økt grad av kildesortering og/eller bruk av sorteringsanlegg.

Anmerkning 1:

Mangelfull utsortering av gjenvinnbare avfallsfraksjoner.

Avfall som omfattes av etablerte gjenvinnings- og returordninger skal ikke deponeres, jf tillatelsens vilkår 2.2.1.

Etter fylkesmannens vurdering kan utsortering av gjenvinnbart avfall gjennomføres i større grad enn nå.

Under kontrollen ble det observert større mengder kartong/papp, plast og trevirke i avfall mottatt for deponering, for eksempel over 25 % trevirke i avfall levert i container fra Norse Oilfield Services (se vedlagte foto).

For trevirke er det som kjent etablert gjenvinningsordning på Sele avfallsplass.

For å oppnå større utsorteringsgrad må avfallsleverandørene (både enkeltkunder og sorteringsanlegg) få tydelig informasjon om å øke utsorteringsgraden av gjenvinnbare avfallsfraksjoner.

4. Gjennomføring

Kontrollen ble gjennomført 19.09.2005 med følgende deltakere:

Navn	Funksjon	
Steinar Skretting	IVAR	Samtale og befaring
Ernst G. Hovland	IVAR	Samtale og befaring
Tron Ree	IVAR	Samtale og befaring
Einar Haualand	Fylkesmannen	Samtale og befaring
Sigmund Hatløy	Fylkesmannen	Samtale og befaring