



Rapport etter kontroll ved Stakskaret brannøvingsfelt i Rørvik

Virksomhet	Sikkerhetscenteret Rørvik AS	Deltagere fra virksomheten	Klas Larsen
Virksomhetens Adresse	Hansvikvegen 3C 7900 RØRVIK		
Organisasjonsnummer	998528011	Deltagere fra Fylkesmannen	Leif Inge Paulsen Ida Frøya Svendsen
Tidsrom for kontrollen	17.11.2014		

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Vilkår i utslippstillatelse

Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket **3 avvik** under tilsynet.

Avvik

1. Virksomheten har ikke tett dekke på øvingsområdet
2. Utslipp fra oljeutskiller føres ikke minst 20 meter fra strand
3. Virksomheten har ikke tilgjengelig driftsjournal på anlegget

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter et uanmeldt tilsyn ved Stakskaret brannøvingfelt 17.11.2014. Bakgrunnen for tilsynet var en henvendelse til Fylkesmannen om perioder med mye røyk fra øvingsområdet. Tilsynet fokuserte på vilkår gitt i utslippstillatelse av 11.10.2004. Rapporten viser de avvik som ble avdekket under oppgitt emne. Den gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kap. 11 – Farlig avfall
- Utslippstillatelse for Stakskaret brannøvingfelt av 11.10.2004

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Vilkår i utslippstillatelse

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke tett dekke på øvingsområdet

Avvik fra: Utslippstillatelsen for Stakskaret brannøvingfelt av 11.10.2004, vilkår 1.

I henhold til utslippstillatelsens vilkår 1 skal "brannslukking og øving som medfører utslipp av forurenset vann, foregå på en tett såle/platting som er utformet slik at olje og oljeholdig vann kan samles opp og føres til oljeutskiller."

På kontrolldagen ble det opplyst at det er lagt membran/filt under øvingsområdet, men at det er usikkert om denne finnes og er tett i dag. Øvingsområdet var ellers dekket av grus, hvor øverste lag årlig samles opp og leveres avfallsmottak.

Fylkesmannen registrerer at olje og oljeholdig vann blir samlet opp i en oljeutskiller, som tømmes av godkjent innsamler, men mener nevnte løsning med nedgravd membran kan medføre fare for forurensning. Membranen kan være skadet etter at det øvre jordlaget flere ganger er fjernet. For å sikre at alt oljeholdig avfall etter brannøving blir samlet opp, må fast dekke etableres på brannøvingområdet.

Avvik 2**Utslipp fra oljeutskiller føres ikke minst 20 meter fra strand**

Avvik fra: Utslippstillatelsen for Stakskaret brannøvingsfelt av 11.10.2004, vilkår 2.

I henhold til utslippstillatelsens vilkår 2 skal "utslipp fra oljeavskiller føres ut til dybde minst 5 meter i avstand minst 20 meter fra strand". Dette var ikke tilfellet for Stakskaret brannøvingsfelt, hvor oljeutskillerens utløp gikk til en liten bekk/sig i strandsonen. Fylkesmannen forventer at avløpet fra oljeutskilleren etableres som angitt i tillatelsen.

Avvik 3**Virksomheten hadde ikke tilgjengelig driftsjournal på øvingsområdet**

Avvik fra: Utslippstillatelsen for Stakskaret brannøvingsfelt av 11.10.2004, vilkår 9.

I henhold til utslippstillatelsens vilkår 9 skal virksomheten føre driftsjournal som er tilgjengelig på øvingsområdet. Denne kunne ikke fremvises på kontrolldagen.

Driftsjournalen skal inneholde følgende:

- Tid for øvelser og øvingstype
- Forbruk av de forskjellige typer brennstoff og slukkemidler
- Vær- og vindforhold

5. Andre forhold

På grunn av henvendelser om periodevis røyk fra anlegget ønsker Fylkesmannen å gjøre oppmerksom på vilkår 10 i utslippstillatelsen. Øvinger med bruk av brennstoff på øvingsfelt i friluft skal ikke holdes dersom vindretning og vindforhold er slik at røyk føres inn over de nærmeste boliger. Såfremt det er mulig ber Fylkesmannen om at det ikke blir holdt brannøving på slike dager. Dersom vilkår 10 ikke er overkommelig, anbefales at virksomheten varsler naboer i god tid om når øvinger skal gjennomføres eller søker om endring av tillatelsen.