



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

GYPROC AS

Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad

Oslo, 5. desember
2014

Deres ref.:
Jon Gjerløw

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/3909
Saksbehandler:
Heidi Mollan Jensen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gyproc A.S

Kontrollnummer: 2014.005.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jon Gjerløw

Fra Miljødirektoratet:
Heidi Mollan Jensen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Henning Gøhtesen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Gyproc AS den 25. november 2014. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på at virksomheten fortsatt lagrer farlig avfall ulovlig på samme måte som ved forrige inspeksjon i 2010.

Avvik:

- Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull
- Virksomhetens rutiner for risikovurdering er noe mangelfulle
- Virksomheten oppbevarer farlig avfall ulovlig

Anmerkninger:

- Virksomhetens energistyringssystem kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Gyproc AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 28. februar 2015 som dokumenterer at avvik er rettet. For avvik 1 gjelder fristen 30. april 2014.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

5. desember 2014	Heidi Mollan Jensen		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GYPROC AS	
Organisasjonsnr.: 974188945	Eies av: 951699403
Bransjenr. (NACE-kode): 23.620 - Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet	

Kontrollert enhet

Navn: Gyproc A.S	Anleggsnr.: 0106.0047.01
Kommune: Fredrikstad	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Mineralsk industri, unntatt pukkverk	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 4. september 1991	Sist endret: 22. april 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- styringssystem
- risikovurdering
- Utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- energistyring
- substitusjon
- REACH

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Gyproc AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Gyproc AS innen 28. februar 2015 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. For avvik 1 gjelder fristen 30. april 2015.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Heidi Mollan Jensen.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Gyproc AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Miljødirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull

Avvik fra:

Tillatelsens pkt 11.1

Kommentarer:

Gyproc har utslipp til luft og vann fra produksjonen og utslipp til vann fra gipsdeponi. Det finnes ikke et måleprogram for utslipp vann fra produksjonen, men et måleprogram for utslipp til luft. Dette er mangelfullt, for eksempel mangler beskrivelse av målemetodene og hvordan man skal sikre seg at målingene blir tatt i perioder med representative produksjonsforhold. Prøvetakingspunktene og -metoden er ikke beskrevet.

Det er heller ikke beskrevet i måleprogrammet om antall prøver er representative, og det ble opplyst under inspeksjonen at det var usikkerhet knyttet til om dagens prøvetakingsfrekvens var tilstrekkelig. Det er satt i gang et arbeid for å beregne utslippet ut fra massebalanse i tillegg til målingene.

Gyproc har ikke gjort usikkerhetsvurderinger for volumbestemmelser, prøvetaking, analyser eller måleutstyr.

Gyproc bruker akkrediterte metoder og akkreditert laboratorium for analysene.

Tillatelsen for Gyproc ble overtatt av Miljødirektoratet fra Fylkesmannen i Østfold 27. januar 2013. Gyproc har ikke tidligere blitt tilsendt Faktaarket Forventninger til industriens utslippskontroll - TA 2748/2010 og brev om utslippskontroll i 2010, disse ble overlevert under kontrollen. Brev om forventninger til utslippskontroll fra 2012 ble ettersendt etter tilsynet. Fristen for tilbakemelding for dette avviket er derfor noe lenger.

Avvik 2

Virksomhetens rutiner for risikovurdering er noe mangelfulle

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, pkt 6

Kommentarer:

Virksomheten har et omfattende styringssystem som inkluderer risikovurderinger. Rutinen SS08-00 beskriver hvordan risikoanalysen skal gjennomføres, men det er ikke beskrevet når risikovurderingene skal gjennomføres. Det er heller ikke beskrevet hvilke vesentlige endringer i produksjon, organisasjon, regelverk med videre som vil generere en risikovurdering utenom vanlig frekvens.

Virksomheten har en handlingsplan på kort sikt (ett år) og lang sikt (3-5 år) der aspekter fra risikovurderingene legges inn, fargene rødt, gult og grønt brukes, der rødt er vurdert til høyest risiko. I enkelte tilfeller vil ikke aspekter merket «rødt» komme med i disse listene.

Risikovurderingene må oppdateres med kommentar eller forklaring på hvorfor ikke disse aspektene er med på verken 1 eller 3-5 års listene.

Avvik 3

Virksomheten oppbevarer farlig avfall ulovlig

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

Virksomheten lagrer farlig avfall ute på samme måte som ved forrige kontroll i 2010 utført av fylkesmannen i Østfold. Dette gjelder IBC-konteinere med blanding av vann og maling. Avfallet står på asfalt med mulighet for avrenning til myr/engområde ca 15 meter unna. Det er gjennomført risikovurderinger av lagring ute, det er innført rutiner som beskriver hvor avfall skal lagres. Lagringen er i tillegg meldt inn som avvik flere ganger. Vi ser alvorlig på at praksisen med lagring på dette området fortsetter og at forholdet ikke er rettet opp. I forbindelse med lukking av avviket kan virksomheten sende bilde av det ryddede området, inkludert skilting om at farlig avfall ikke skal oppbevares her.

Farlig avfall leveres minst en gang per år.

Virksomheten må notere avfallsbehandler inn i skjema for egenrapportering, dette mangler for skjema for 2013.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1

Virksomhetens energistyringssystem kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten er ISO50001-sertifisert. De har oppfylt årets mål om redusert energiforbruk. Det er lagt til rette for bruk av overskuddsenergi. Virksomheten har en del overskuddsvarme, noe av dette benyttes til oppvarming av egne lokaler. Andre tiltak som oppvarming av råvarer og produksjonslokaler er diskutert og dette kan dokumenteres skriftlig.

8. Andre forhold

Sertifiseringer

Gyproc er ISO 9001, ISO 14001, ISO50001 og EMAS sertifisert.

Substitusjon

Gyproc har tidligere gjennomført substitusjonsvurderinger i 2012 og er nå i gang med vurderinger for alle avdelinger. CMR-stoffer er her et prioritert område.

REACH

Det er Saint-Gobain sentralt som utfører alt arbeid ifm REACH. Virksomheten er kjent med kandidatlisten og prioriteringslisten.

Deponi

Gyproc har nå 16 000 tonn igjen av gipsdeponiet. Det gjøres kontinuerlige vurderinger angående innblanding i produksjonen versus levering til avfallsbehandler.

Vanndirektivet

Gyproc er pålagt innen 1. mars 2015 å lage et vannovervåkningsprogram, ref 2014/3431, brev sendt 8. april 2014 fra Miljødirektoratet. Arbeidet er i gang og et konsulentselskap vil i løpet av desember levere en utredning til Gyproc.

Tillatelse

Tillatelsen overført fra Fylkesmannen i Østfold til Miljødirektoratet fra 27. februar 2013. Tillatelsen er fra 22. april 2010.

Storulykke

Gyproc har tidligere brukt LNG, og har hatt plikter ifølge storulykkeforskriften.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Avfallsforskriften
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Kalender for måleprogram utslippstillatelse
- SS08-00 Risikovurdering, mål og handlingsplaner
- Teknisk rapport nr 20387 fra Applica, utslippsmålinger

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Tillatelsens punkt 11: krav til utslippskontroll
- Produktkontrollloven, substitusjon

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Forventninger til industriens utslippskontroll - TA 2748/2010
- Brev om utslippskontroll 28. januar 2010, sak 2010/120
- Brev om utslippskontroll 16. april 2012 - ettersendt 2. desember 2014, sak 2010/120