



FYLKESMANNEN I ROGALAND

Miljøvernavdelingen

Vår ref.: 2005/13444
Arkivnr.: 542.1

Deres ref:
Vår dato: 08.03.2006

Inspeksjonsrapport nr. 06.001

Informasjon om virksomheten

Navn: Nutreco ARC AS, Lerangsvågen	Organisasjonsnr.: 929 729 161
Adresse Forskningsstasjonen Lerang	Arkivkode: 542.1
Besøksadresse: Lerangsvågen	Anleggsnr.
Telefon: 51 70 07 00	
Kommune/kommunenr.: 1129 Forsand	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Bjarte Sævareid, driftsleder	Fra fylkesmannen: Trond Erik Børresen, avd. ingeniør Kjersti Myhre, overingeniør
---	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved virksomheten:

- *Utslipp til sjø og vann*
- *Internkontrollsystemet*

Resultater fra kontrollen

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under kontrollen. Se vedlegg.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding

Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at de påpekte forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Frist for skriftlig tilbakemelding er satt i oversendelsesbrev.

Postadresse:	Besøksadresse:	Telefon:	e-post:	Landbruksavd.	Telefon:
		51568700	postmottak@fmro.no	Lagårdsv. 80	51568700
Postboks 59	Lagårdsv. 78	Telefaks:	Hjemmeside:	Postboks 59	Telefaks:
4001 Stavanger	Stavanger	51568811	www.fylkesmannen.no/rogaland	4001 Stavanger	51568811

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen, kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Definisjon av avvik og anmerkninger og informasjon om varsling av tvangsmulkt er gitt på side 3.

Med vennlig hilsen

Kjersti Myhre
Overingeniør

Trond Erik Børresen
avdelingsingeniør

Sentrale begrep

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding om at avvik er rettet, eller at det foreligger en tidsplan for oppfølging. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll. Disse er:

Avvik 1:

Virksomheten oppbevarer drivstoff slik at det er fare for utslipp til sjø

Avvik fra: Forurensningsloven § 7

Grunnlag for avviket:

Dieseltank er plassert rett over sluk ved sjøkanten, jf bilde. En eventuell utlekking fra tanken vil føre til utslipp til sjø.

Kommentarer:

Vi registrerte at en oppbevaringstank med diesel var plassert rett over sluk ved sjøkanten. En eventuell utlekking fra tanken vil føre til utslipp til sjø. Tanken må sikres med sikringsbasseng slik at eventuell lekkasje fanges opp og ikke lekker ut til sjø eller grunn. Virksomheten opplyser at de vil ha en permanent løsning for dieseltanken i forbindelse med andre byggearbeider i løpet av 2006. Fylkesmannen mener imidlertid det er viktig å fjerne tanken fra sluket og sjøkanten snarest mulig. Tanken må derfor flyttes til et sted på virksomhetens område med fast dekke. Det må også, som en midlertidig løsning plasseres et oppsamlingskar under tanken.

