

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2013.011.I.FMST **Inspeksjonsdato:** 8.7.2013

Informasjon om virksomheten

Navn: Metallco Trondheim AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Pb 15 Alnabru, 0614 Oslo	Besøksadresse: Hegstadmyra 1 - 1b
Telefon:	E-post:
Kommune: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: Nei	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Rune Denstali, Stig Pedersen, Andreje	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Gunhild Flaamo og Tore Haugen
--	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Mottak av returmetall, EE-avfall og kasserte kjøretøy
- Håndtering av avfall
- Risikovurderinger
- Overholdelse av utslippstillatelsen

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 3 avvik i forhold til regelverket.
Det er gitt 1 anmerkning.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for hvordan avvikene følges opp, og ber om kommentarer på anmerkninger og det som er nevnt under andre forhold. Frist for skriftlig tilbakemelding er **1.9.2013**

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Dokumentunderlag

- Bedriftens utslippstillatelser av 31.10.2011 og 14.3.2012
- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

Nedenfor følger resultatet fra Fylkesmannens kontroll

Fylkesmannen har følgende avvik som resultat av kontrollen:

Avvik

Avvik 1 Mottak og mellomlagring av returmetall og usanerte og pressede kasserte kjøretøy skjer delvis på asfalt/grusdekke

Avvik fra Tillatelse til mottak av returmetaller og EE-avfall vilkår 5.1 og tillatelse til drift av mottaksanlegg for kasserte kjøretøy vilkår 3.3

Kommentarer:

Ved kontrollen sto noen mottatte usanerte kasserte kjøretøy på grusdekket, samt noen pressede kasserte kjøretøy på asfalt. Mottak, sortering og mellomlagring av returmetall lå delvis på betongdekket og delvis på grusdekket.

Det må etableres mer tett, ugjennomtrengelig dekke slik at anlegget drives i samsvar med tillatelsen. Inntil dette er på plass må mengden avfall inn til anlegget/på lager samsvare med det faste dekket som er etablert.

Avvik 2 Farlig avfall er ikke lagret i samsvar med regelverket

Avvik fra Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer:

Batterier sto flere steder på området. Farlig avfall skal lagres sikkert og utilgjengelig for uvedkommende.

En mindre mengde spillolje sto åpent lagret i en avskjært kanne på grusdekket. Dette må på fat for mellomlagring av spillolje.

Avvik 3 Bedriften har mangler i internkontrollen for sitt arbeid med utslipp og avfallsbehandling (ytre miljø)

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd.

Kommentarer:

Så godt som alle norske virksomheter er omfattet av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Bedriften kunne ikke legge fram sitt internkontrollsystem. Noen viktige punkter i denne forskriften er:

Kartlegging og risikovurdering

Det skal utføres en skriftlig kartlegging av områder som kan utgjøre en risiko for ytre miljø (utslipp, mulig forurensning og dårlig avfallsbehandling).

På grunnlag av en slik kartlegging skal det utføres en risikovurdering og utføres tiltak for å begrense risikoen. Risikovurderingen må være konkret og omhandle

aktuelle forhold for denne bedriften. Eksempler på slike forhold er situasjoner hvor det kan foregå uønskete utslipp til vann og grunn, feil sortering av avfall og usikker oppbevaring av farlig avfall og kjemikalier.

Nødvendige rutiner

På bakgrunn av risikovurderingen må det utarbeides en skriftlig rutine for hvordan farlig avfall og kjemikalier skal oppbevares, håndteres og leveres (inkl. en oversikt over hvilket farlig avfall som oppstår i bedriften).

Det må også utarbeides en skriftlig rutine som beskriver miljøsaneringen av kasserte kjøretøy. Anlegget for miljøsanering er nytt og profesjonelt, men den som skal håndtere dette må likevel vite hvilke fraksjoner i et kassert kjøretøy som skal plukkes ut.

Avviksbehandling

Det skal lages et skriftlig avviksbehandlingssystem som bl.a. omfatter uønskete hendelser med hensyn på utslipp og forurensning. Internkontrollsystemet skal også gås gjennom jevnlig for å sikre at det fungerer etter hensikten og for å fange opp eventuelle endringer i produksjonen.

Internkontrollen skal også omfatte arbeidsmiljø, brann og sikkerhet med hensyn på elektrisitet.

Oppfølging: Det må gjennomføres en enkel skriftlig kartlegging og vurderinger av aktivitet/hendelser som kan utgjøre en risiko for ytre miljø. Denne skal oversendes. Vi ber også om å få oversendt en enkel skriftlig rutine/prosedyre for oppbevaring, håndtering og levering av farlig avfall, samt en rutine for miljøsanering av kasserte kjøretøy.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

Anmerkning 1:

Bedriften må bedre rutinen for oversendelse av årsrapporter

Kommentarer:

Det er ikke mottatt årsrapporter fra mottaket av returmetall og EE-avfall for 2012, og denne må oversendes. Vi minner om at resultatene fra prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskilleren skal inkluderes i årsrapporten.