



Inspeksjonsrapport: Galsomelen deponi

Dato for inspeksjonen: 07.10.14

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2007/5557-127.

Kontrollnummer: 2014.013.I.FMTR

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Sigleif Pedersen Kjell-Arve Bøkklepp	Fra Fylkesmannen: Per Kristian Krogstad May-Helen Holm Lisa Bjørnsdatter Helgason
--	--

1. Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Galsomelen deponi (Avfallsservice AS) under inspeksjonen 07.10.14.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

- Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets vannbalanseregnskap.
- Virksomheten vurderer ikke hvordan sigevannet kan bli påvirket av avfall som blir deponert.
- Deponiet mangler rutiner for å overvåke utslipp (lekkasjer) av deponigass.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Vi ber Avfallsservice AS om en skriftlig bekreftelse innen 20.12.14 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på kontrolldagen.

14.11.2014

Per Kr. Krogstad

Dato

Fylkesmannen i Troms

Kontrollør

(etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 972121096	Eies av (org.nr): 964180644
Besøksadresse: Hovedvegen 62, 9152 Sørkjosen	Telefon: 77 77 00 00
Bransjenr. (NACE-kode): 90.020	E-post: firmapost@avfallsservice.no

Kontrollert anlegg

Navn: Galsomelen nye deponi	Anleggsnummer: 1942.0032.01
Kommune: Nordreisa	Saksnummer: 2007/5557-127

3. Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot aktive og nedlagte deponier for ordinært avfall, og deponier for inert avfall som har krav til sigevann- og avfallsdeponigasshåndtering. Hensikten med kontrollen er å undersøke om deponiregelverket og utslippstillatelsene følges opp av avfallsdeponiene, samt kontrollere håndteringen av deponigass og sigevann.

Inspeksjonen ble gjennomført 07.10.14. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige og elektroniske), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.

Kontrollen inngår også som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Mottak og mottakskontroll
- Oppfylling og drift av deponiet
- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Overvåkning av sigevann, overflatevann og grunnvann
- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering og avviksbehandling

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

4. Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Avfallsservice om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20.12.14 på at avvikene er rettet.

5. Regelverk og definisjoner

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 og 11
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

I tillatelsen datert 17.06.09 er Galsomelen deponi plassert i risikoklasse 2. Dette er en inkurie, og Fylkesmannen i Troms vil så snart som mulig omgjøre dette vilkåret og plassere Galsomelen deponi i risikoklasse 3. I henhold til § 39-6 i forurensningsforskriften fastsettes gebyret til NOK 12 000,- (risikoklasse 3).

7. Avvik og anmerkninger

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1

Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets vannbalanseregnskap.

Avvik fra: Vilkår 3.12.1 i tillatelsen fra 17.06.09.

Kommentarer: I tillatelsen er det satt følgende vilkår (vilkår 3.12.1): På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking, skal bedriften utarbeide et vannbalanseregnskap for siste kalenderår.

Vannbalanseregnskap er ikke utarbeidet ved Galsomelen nye deponi siden 2012. Vi ber om at dere utarbeider vannbalanseregnskap for de siste to år.

Avvik 2

Virksomheten vurderer ikke hvordan sigevannet kan bli påvirket av avfall som blir deponert.

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6

Kommentarer: Deponiet har ikke tilstrekkelige rutiner for å sikre seg mot at avfallet som tas i mot påvirker sigevannet eller behandlingen av dette. Dette skal inngå i risikovurderingen av avfallet ved mottakskontrollen.

Avvik 3

Deponiet mangler rutiner for å overvåke utslipp (lekkasjer) av deponigass.

Avvik fra: Vilkår 3.6 og 3.12.4 i tillatelsen fra 17.06.09.

Kommentarer: Diffuse utslipp av deponigass skal kontrolleres regelmessig. Deponiet mangler rutiner for å overvåke diffuse utslipp av deponigass.

Det ble funnet følgende anmerkninger under Fylkesmannens kontroll:

Anmerkning 1

Rutiner for drift, overvåkning og vedlikehold av gassanlegget kunne ikke dokumenteres tilstrekkelig ved inspeksjonen.

Kommentarer: Rutiner for drift av gassanlegget er beskrevet i tilsendt e-post i etterkant av inspeksjonen. Det er ikke nedfelt i rutinen hvor ofte de registrerer de ulike driftsparametere for gassanlegget. Dette bør utbedres.

Anmerkning 2

Det er uklart om driftsparametere for gassanlegget blir målt kontinuerlig.

Kommentarer: Vi fikk en demonstrasjon av gassanlegget under tilsynet. Avfallsservice AS kunne ikke fremvise logg på hvordan de overvåker de ulike driftsparametere. Kontrollpanelet på gassanlegget fungerer ikke, og det ble brukt et håndholdt apparat for å måle volumprosent av gass. Det er uklart hvor ofte de tar målinger.

Avfallsservice må redegjøre i detalj hvordan de overvåker gassanlegget og hvilke rutiner de har for dette (hvor ofte loggfører de driftsparametere for gassanlegget). De må redegjøre for hvor ofte de utfører målinger for mengde deponigass oppsamlet, volumprosent metan i gass, mengde deponigass til fakling og mengde deponigass til varme

Anmerkning 3

Prosedyre og dokumentasjon for drift av renseanlegget er ikke tilstrekkelig beskrevet.

Kommentarer: Under tilsynet ble vi enige om at Avfallsservice AS skulle sende oss prosedyre og dokumentasjon for drift av renseanlegget på e-post. Vi har ikke mottatt dette, og ber om at dette ettersendes snarest.