



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS  
Tistedals gate 9-11 (JE)  
1772 Halden

Oslo, 12.04.2019

Deres ref.:  
Trond Mageli

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/3671  
Saksbehandler:  
Ole Stian Bockelie

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Norske Skog Saugbrugs

### Kontrollnummer: 2019.011.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Trond Mageli

*Fra Miljødirektoratet:*  
Ole Stian Bockelie

## Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norske Skog Saugbrugs AS den 3. april 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1.

#### Avvik:

- Virksomheten har mangler ved sin tanklagring av farlige kjemikalier
- Virksomheten har feil i sin rapportering av levert farlig avfall

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Norske Skog Saugbrugs AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 5. juli 2019 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

12.04.2019	Ole Stian Bockelie	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Østfold ved miljøvernavdelingen
- Halden kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: NORSKE SKOG SAUGBRUGS AS	
Organisasjonsnr.: 973070673	Eies av: 996732703
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120 - Produksjon av papir og papp	

### Kontrollert enhet

Navn: Norske Skog Saugbrugs	Anleggsnr.: 0101.0031.01
Kommune: Halden	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 3. juli 2003	Sist endret: 17. april 2018

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Avfall
- Prosess og rensutstyr
- Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norske Skog Saugbrugs AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norske Skog Saugbrugs AS innen 5. juli 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian Bockelie.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norske Skog Saugbrugs AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har mangler ved sin tanklagring av farlige kjemikalier

##### **Avvik fra:**

Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), Kap. 18: "Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall", § 18-6 pkt. c, 2. ledd

##### **Kommentarer:**

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum. For tank etablert før 1. januar 2014, gjelder kravet om oppsamlingsarrangement fra 1. januar 2019.

Det ble under tilsynet opplyst om at virksomheten har flere tanker med farlige kjemikalier hvor kravene i forurensingsforskriften kapittel 18 gjelder. Blant annet benyttes en tank på 600 m<sup>3</sup> til lagring av tung fyringsolje. Oppsamlingsarrangementet rundt tanken er på 140m<sup>3</sup>. Virksomheten opplyste at tanken er for stor i forhold til behovet for lagring av tungolje. Virksomheten benytter også en tank på 200m<sup>3</sup> til lagring av lett fyringsolje. Tanken er plassert på et 3,2 meter høyt betongfundament, for å hindre påkjørsel, men det er ikke noe oppsamlingsarrangement tilknyttet tanken.

Virksomheten har gjennomført en miljørisikovurdering av sine tanker. Virksomheten skriver selv i miljørisikovurderingen at tankene ikke har tilstrekkelig oppsamlingsarrangement, men at et eventuelt utslipp vil dreneres til Porsnesbassenget som sekundær oppsamling i tilfelle lekkasjer på tanker, pumper og rør. Virksomheten kunne ikke legge frem dokumentasjon på at det sekundære oppsamlingsarrangementet oppfyller kravene til oppsamlingsarrangement. Tankene er utstyrt med nivåalarm.

Virksomheten opplyser at de ikke har vært i kontakt med Miljødirektoratet for å forhøre seg om sin forståelse av tankforskriftens oppsamlingskrav og at de heller ikke har søkt om utsatt frist for å få på plass oppsamlingsarrangementer.

Miljødirektoratet ser alvorlig på avviket.

## **Avvik 2**

Virksomheten har mangler ved sin rapportering av levert farlig avfall

### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 11.6 Rapportering til Miljødirektoratet

### **Kommentarer:**

Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere utslippsdata fra foregående år via [www.altinn.no](http://www.altinn.no). Rapportering skal skje i henhold til Miljødirektoratets veileder til bedriftenes egenrapportering, se [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no).

Ved stikkprøvekontroll ble det avdekket at virksomheten har mangler ved sin rapportering av levert farlig avfall. Virksomheten har blant annet ifølge [avfallsdeklarering.no](http://avfallsdeklarering.no), systemet som benyttes til å deklare farlig avfall i Norge, levert avfallsfraksjonen 7011 refusjonsberettiget spillolje til avfallsmottakere flere ganger i 2018. Ingen slike avfallsfraksjoner er rapportert levert i egenkontrollrapporten for 2018.

Avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av virksomhetens egenkontrollrapport.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Miljødirektoratet

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)