

Informasjon om virksomheten

Navn: NorFraKalk AS	Rapportnummer: 2008.155.I.SFT
Postadresse: postboks 53, 1309 Rud	Organisasjonsnr.: 987151196
Besøksadresse: Kometveien 1, 7650 Verdal	SFTs saksnr.: 2008/148
Telefon: 95129041	Utslippstillatelse datert: 30. oktober 2007 med endringer av 16. juni 2007
E-postadresse:	Bransjenr. (NACE-kode): 26.52 Produksjon av kalk
Kommune: Verdal	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input checked="" type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker	Dato: 7. august 2008

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Marius Karlsaune	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Tone Line Fossnes Fra Fylkesmannen: Karstein Kjølstad
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> tanklagring
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall
<input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft	<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik under kontrollen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 20. september 2008 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp dette/disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. *Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten er mottatt.*

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 13700 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag.

7. august 2008 **Tone Line Fossnes**
dato inspektør Statens forurensningstilsyn

7/8-08
dato

Marius Karlsanne
for virksomheten

Avvik**Avvik 1:**

NorFraKalk AS har mangler ved sin utslippskontroll

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt 30. oktober 2007 med endringer av 16. juni 2008. og i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter §5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

- Norfrakalk har ikke etablert målinger over punktavsug for materialhåndtering. Dette gjelder utslipp ved transportør og omlastningspunkter. Jf. tillatelsen punkt 4.1.
- Det mangler en vurdering av utslippet av støv fra hele virksomheten utenom kalkovnen. Jf. tillatelsen punkt 4.1.
- Det mangler et skriftlig måleprogram for utslipp til luft. Jf. tillatelsen punkt 11.1. Det mangler dokumentasjon for utslippsmålinger på driftsforhold under målingen utført 17. april 2008.
- Det er ikke utført en kontroll av røykgassens oppholdstid og minimumstemperatur. Jf. tillatelsen punkt 11.2.
- Målenøyaktighet for de kontinuerlige målinger for utslipp til luft kunne ikke dokumenteres ved inspeksjonen, Jf. tillatelsen punkt 11.2.
- De kontinuerlige målingene for blant annet SO₂, er ikke i overrensstemmelse med målinger utført av Molab. NorFraKalk opplyser at de fremdeles arbeider med å kalibrere sine kontinuerlige målere, jf. tillatelsen punkt 11.2. Det er mangler ved presentasjonen av times- og døgnmiddelverdiene ved de kontinuerlige målingene.
- Målinger av utslipp til luft foregår under høy temperatur og i støvfylt atmosfære. Dette kan påvirke resultatene. Norfrakalk opplyser at de vurderer å endre denne praksis.

Avvik 2

Norfrakalk kan bedre sine internkontrollrutiner.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter §5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer

- Det mangler skriftlige rutiner for overvåkning og kontroll av støvfiltre.
- Det mangler skriftlige rutiner for lossing av diesel.
- Virksomheten har ikke sendt SFT oversikt over sitt CO-utslipp. Jf. tillatelsen punkt 13.3.
- Handlingsplan for tiltak etter miljørisikoanalyse mangler frister for når tiltak skal gjennomføres

Regelverk utdelt/informert om:

Informert om:

REACH - Nytt kjemikalierregelverk i EU (2265/2007)