



TINE Verdal
Melkevegen 1
7650 VERDAL

Saksbehandler:
Monica Ekli

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Tine SA avd. Verdal

Kontrollnummer: 2019.052.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Arve Agle

Andre deltagere fra virksomheten:
Rune Frøseth
Bente Bjørgum

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:
May Brit Myrholt Gorseth

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Trøndelag:
Monica Ekli

Andre deltakere:
Tor Wigen, Innherred brann og redning
Tronn Sæternes, Innherred brann og redning

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tine SA avd. Verdal den 04.04.2019.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2, at både dieseltanken og maursyretanken mangler oppsamlingsarrangement.

Avvik:

1. Bedriftens miljørisikovurderinger av tanklagring og tilknyttede aktiviteter har mangler
2. Bedriften mangler oppsamlingsarrangement for dieseltank og maursyretank
3. Bedriften mangler kriterier for teknisk tilstand og har mangler i det forebyggende vedlikeholdsprogrammet
4. Bedriftens rutiner for tanklagring med tilknyttede aktiviteter har noen mangler
5. Bedriftens beredskapsplan omfatter ikke beredskap for alle utslipp fra tanklagring

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. april 2019

Monica Ekli

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Verdal kommune
- Innherred brann og redning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TINE SA AVD VERDAL	
Organisasjonsnr.: 974329247	Eies av: 947942638
Bransjenr. (NACE-kode): 10.510 - Produksjon av meierivarer	

Kontrollert enhet

Navn: Tine SA avd. Verdal	Anleggsnr.: 5038.0033.01
Kommune: Verdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 15. mars 2011	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for tanklagring.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Kjemikalier
- Tanklagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Tine SA avd. Verdal plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Tine SA avd. Verdal **innen 15. juni 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Det er derfor knyttet et varsel om tvangsmulkt til retting av dette avviket. Se nærmere beskrivelse i punkt 4.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag, med referansenummer 2018/6901.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at de to tankene uten oppsamlingsarrangement enten er utfaset, har fått oppsamlingsarrangement eller har fått dispensasjon fra Miljødirektoratet for forskriftskravet **innen 15. juni 2019**.

Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på dette innen 3 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på **kr 50 000,-**.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Trøndelag **innen to uker** etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Tine SA avd. Verdal bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Bedriftens miljørisikovurderinger av tanklagring og tilknyttede aktiviteter har mangler

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-4

Kommentarer:

Bedriften har seks tanker med tilknyttet utstyr som er omfattet av forurensningsforskriften kap. 18 om tanklagring. TINE Verdal eier ikke selv alle tankene, men alle tankene er i bruk av bedriften.

Den som er ansvarlig for lagringen og tilknyttede aktiviteter, skal sørge for at miljørisikoen forbundet med lagringen av farlige kjemikalier og farlig avfall analyseres.

Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagringen i virksomheten, så som tanker, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner og eventuelle eksterne påvirkninger, som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft.

Miljørisikoanalysen skal også omfatte en vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen. Miljørisikoen skal vurderes opp mot akseptkriterier som er satt og skal evalueres minst en gang i året.

Bakgrunn for avviket:

- TINE Verdal kunne på tilsynsdagen ikke klart gjøre rede for hvilke deler av tanklagringen med tilknyttede aktiviteter som var omfattet av bedriftens miljørisikoanalyse. Mulige hendelser og risikovurderinger knyttet til tanklagringen sto spredt mellom andre tema i risikoanalysedokumentet som ble vist fram og det var vanskelig å sortere ut dette temaet i dokumentet.
- Bedriften hadde vurdert risikoen for utslipp fra enkelte tanker, men vurderingene omfattet ikke alle tankene. Blant annet var ikke den eldste dieseltanken eller maursyretanken tatt med i vurderingene. Ingen av disse to tankene hadde oppsamlingsarrangement.
- Bedriften kunne heller ikke dokumentere at alt tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner eller ytre påvirkninger knyttet til tanklagring var miljørisikovurdert.

- Vurdering av sårbarheten til miljøet som kan bli berørt av forurensning fra tanklagringen var ikke tatt inn som tema i risikovurderingen.
- Ifølge bedriften ble risikovurderingene evaluert annethvert år, mens kravet i forurensningsforskriften kap. 18 er evaluering av risikovurderingene minst en gang i året.

Avvik 2

Bedriften mangler oppsamlingsarrangement for dieseltank og maursyretank

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-6 punkt c

Kommentarer:

Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikaliene eller det farlige avfallet. For tanker etablert før 01.01.2014 trådte dette kravet i kraft 1.1.2019.

Bakgrunn for avviket:

Både den eldste dieseltanken og maursyretanken manglet oppsamlingsarrangement for eventuelt uhellsutslipp.

Ifølge bedriften skulle dieseltanken saneres i løpet av året, da denne kun var en reservetank. I tillegg hadde TINE Verdal planer om å endre på lagringen av maursyre, slik at denne etter hvert skulle lagres i en eksisterende, tom tank, som står innendørs og med eget oppsamlingsarrangement. Prosjektet var utsatt i påvente av godkjenning for bruk av den tomme tanken til dette formålet.

Avvik 3

Bedriften mangler kriterier for teknisk tilstand og har mangler i det forebyggende vedlikeholdsprogrammet

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-6 punkt d

Kommentarer:

Tankanlegget og de tekniske barrierene skal til enhver tid ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning. Det skal utarbeides kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand.

For å opprettholde en tilfredsstillende teknisk tilstand, skal det etableres og gjennomføres et forebyggende vedlikeholdsprogram for utstyr som kan påvirke fare for forurensning.

Bakgrunn for avviket:

Ifølge bedriften var det satt opp et serviceprogram for noen av tankene, der disse ble gjennomgått hvert 5. år. Dette omfattet ikke alle tankene, og det hadde blant annet ikke

vært utført noen service eller vurdering av tanktykkelse, slitasje mv. på den eldste dieseltanken.

Bedriften hadde en del sjekkpunkter knyttet til tanklagringen og tilknyttet utstyr. Vedlikeholdet var i hovedsak knyttet til funn ved disse jevnlig sjekkene.

Det var ikke utarbeidet spesifikke kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for ulike komponenter og utstyr som kan påvirke fare for forurensning.

Avvik 4

Bedriftens rutiner for tanklagring med tilknyttede aktiviteter har noen mangler

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-6 punkt e

Kommentarer:

Basert på miljørisikovurderingen skal nødvendige rutiner og prosedyrer etableres og vedlikeholdes for å hindre forurensning ved normal drift og forutsigbare variasjoner i driften av tankanlegget.

Bakgrunn for avviket:

Bedriften hadde flere rutiner for tanklagringen. Noen av rutinene omfattet imidlertid kun noen av tankene, men ikke alle. Andre rutiner var ikke nedskrevet, og kunne dermed ikke dokumenteres.

Blant annet hadde bedriften en dokumentert rutine knyttet til påfylling av noen av tankene, men ikke alle. Bedriften manglet også en skriftlig rutine for drift og kontroll av oljeutskillerne. Rutinen for revidering av miljørisikovurderinger tilsa at disse skulle revideres hvert halvår, mens bedriftens praksis var annethvert år.

Avvik 5

Bedriftens beredskapsplan omfatter ikke beredskap for alle utslipp fra tanklagring

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 18-7

Kommentarer:

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene, skal den ansvarlige for tanklagringen utarbeide en analyse av beredskapsbehovet. På bakgrunn av denne analysen skal den ansvarlige etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning.

Beredskapsplanen skal gi en beskrivelse av beredskapen, herunder organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell.

Bedriftens beredskap skal utprøves/testes minst en gang hvert år.

Bakgrunn for avviket:

Bedriften har en beredskapsplan, men akuttutslipp fra tanklagring er ikke spesifisert i denne.

Beredskap for å minske konsekvensene av akutte utslipp til ytre miljø er heller ikke tatt inn som tema i de årlige beredskapsøvelsene som har vært gjennomført.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
<https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931>
- <https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/april-2016/veiledning-til-tankforskriften/>

Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Miljødirektoratet jobber med noen små endringer i dette regelverket, slik at det kan komme endringer både i regelverk og veileder i løpet av året.