



NORSK EVERIT AS
Sliperivegen 20
3718 Skien

Saksbehandler:
Guri Ravn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Norsk Everit AS

Kontrollnummer: 2019.048.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Erik Thronsen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Guri Ravn

Andre deltagere fra virksomheten:
Alfred Sortland

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Kathrine Helen Sundeng

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Everit AS den 06.06.19. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens håndtering av kjemikalier er mangelfull
- Virksomheten har ikke regelmessig utført vedlikehold, kontroll og tømning av oljeutskiller

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for risikovurdering kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

01. juli 2019	Guri Ravn	Trine Bull Hansen
dato	kontrollør	fungerende fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til: Skien kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK EVERIT AS	
Organisasjonsnr.: 971829141	Eies av: 940374790
Bransjenr. (NACE-kode): 25.610 - Overflatebehandling av metaller	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Everit AS	Anleggsnr.: 0806.0169.01
Kommune: Skien	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling	
Tillatelse gitt: 17. februar 2011	Sist endret: 5. oktober 2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon med bransjen kjemisk / elektrolytisk overflatebehandling 2019.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Everit AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Everit AS innen 25.10.19 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Guri Ravn.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16.05.19. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Everit AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens håndtering av kjemikalier er mangelfull

Avvik fra:

Lov om kontroll med produkter og forbrukstjenester (produktkontrollloven)
§ 3 a Substitusjonsplikt

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 plikt til å unngå forurensing

Kommentarer:

Substitusjonsplikten innebærer at virksomheten må vurdere sin kjemikalie bruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Kravene som følger av substitusjonsplikten skal innarbeides i virksomhetens internkontroll. Alle vurderinger som blir gjort i forhold til substitusjon skal dokumenteres skriftlig.

Virksomheten har ikke skriftlige rutiner som sikrer at substitusjonsplikten utøves i tråd med gjeldende regelverk. De kan heller ikke dokumenter at de har gjort substitusjonsvurderinger av de kjemikaliene de bruker.

Kjemikalier skal lagres og håndteres slik at eventuelt søl sikres best mulig mot utslipp til ytre miljø.

Virksomheten hadde forholdsvis store tanker/tønner med Aceton inne i fabrikk. Disse sto plassert utenfor området med oppsamlingskanter og nær området for transport av gods inn og ut av fabrikk.

Avvik 2

Virksomheten har ikke regelmessig utført vedlikehold, kontroll og tømning av oljeutskiller

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall § 11-8 leveringsplikten

Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 7 plikt til å unngå forurensing

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Kommentarer:

I henhold til avfallsforskriften skal virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, levere dette til den som etter avfallsforskriften § 11-6 (Tillatelse til håndtering av farlig avfall) og § 11-7 (Unntak fra kravet om tillatelse) kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Oljefasen i en oljeutskiller og masser fra sandfang i forbindelse med oljeutskilleren er farlig avfall. Norsk Everit AS har ikke foretatt en årlig tømning og levering av oljeholdig avfall fra oljeutskilleren til godkjent avfallsmottak.

I henhold til forurensningsloven skal virksomheten sette inn de tiltak som er nødvendige for å unngå forurensning. For å sikre at oljeutskilleren fungerer som forutsatt må det tas prøver av avløpet fra oljeutskilleren. Virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskilleren fungerer som forutsatt da det ikke er tatt prøver av utløpet fra oljeutskilleren.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig.

Virksomheten hadde ikke skriftlige rutiner som sikrer jevnlig tømming, kontroll og vedlikehold av oljeutskilleren.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerking 1

Virksomhetens rutiner for risikovurdering kan forbedres

Kommentarer:

I risikodiagrammet som virksomheten bruker ved gjennomføring av risikoanalysen er konsekvensklassene beskrevet som ubetydelig, mindre alvorlig, betydelig etc. uten at det er nærmere beskrevet hva som ligger i begrepene. Det er f.eks. ikke beskrevet hva som menes med en alvorlig konsekvens for miljøet/resipienten.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Kjemikalieoversikt
- Deklarasjonsskjema for levert farlig avfall
- Avfallsrapporter

- Rutine for risikovurdering samt analyseskjema, skjema for grovmatrise, handlingsplan og risikodiagram som brukes i forbindelse med gjennomføring av miljørisikoanalyse
- Diverse IK-rutiner bl.a.:
 - Instruks for avfallshåndtering
 - Avvik, korrigerende tiltak
 - Ledelsens gjennomgang

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark som ble sendt til virksomheten etter kontrollen:

- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Substitusjonsplikten (M104)
- Miljøkrav for virksomheter som driver med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling M1349-2019
- Har virksomheten din farlig avfall? M-550/2016
- Drift av oljeutskiller M 30 - 2013