



INDRE AGDER OG TELEMAR AVFALLSSELSKAP IKS
Haugsjåsund 132 (JE)
3855 Treungen

Saksbehandler:
Anne-Lene Lundsett

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg

Kontrollnummer: 2019.049.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Roar Karlsen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Anne-Lene Lundsett

Andre deltagere fra virksomheten:
Berger Hansen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Trine Bull-Hansen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg (Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg) den 07.05.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

Manglende sikring av lager for matavfall til biogassanlegget
Uforsvarlig lagring av avfall
Manglende oppfølging av kravet til overvåking
Manglende rutiner for vedlikehold av barkfilter

Anmerkninger:

Virksomheten har manglende omsetning av bioresten og kompostert jord

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1. juli 2019	Anne-Lene Lundsett	Trine Bull-Hansen
dato	kontrollør	fung. fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: INDRE AGDER OG TELEMAR AVFALLSSELSKAP IKS	
Organisasjonsnr.: 977503876	Eies av: 977500303
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg	Anleggsnr.: 0830.0008.04
Kommune: Nissedal	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Biogassanlegg	
Tillatelse gitt: 24.08.2006	Sist endret: 15.03.2017

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Vilkår i tillatelsene

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Langmoen

Avfallsanlegg - biogassanlegg innen 31. oktober 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Anne-Lene Lundsett.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 31. oktober 2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 25 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. april 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Langmoen Avfallsanlegg - biogassanlegg bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebysats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende sikring av lager for matavfall til biogassanlegget

Avvik fra:

Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for anaerob behandling av matavfall (biogassanlegget) ved Langmoen avfallsanlegg IATA IKS vilkår 4 Utslipp til luft

Kommentarer:

Lagerhallen for matavfall til biogassanlegget var ikke tilstrekkelig sikret under inspeksjon. Lageret var ikke utstyrt med port, men kun sikret med en plastgardin, noe som ga skadedyr enkel tilgang til avfallet. Det ble observert mye fugl rundt lageret.

Avvik 2

Uforsvarlig lagring av avfall

Avvik fra:

Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for anaerob behandling av matavfall (biogassanlegget) ved Langmoen avfallsanlegg IATA IKS vilkår 10 Avfall – generelle krav

Kommentarer:

Ved en rundtur ute på anlegget ble det observert mye flygeavfall og uforsvarlig lagring av avfall.

- Uønsket avfall som blir fjernet i «skruen» før matavfallet går inn i biogassanlegget mellomlagres i utkanten av anlegget. Dette avfallet var ikke sikret mot vær og vind, avfallet inneholdt bl.a. plastavfall og matavfall.
- I lagunene for overskuddsvann fra biogassanlegget ble det observert avfall i kantene av lagunene. Dette var større plastpartikler som trolig stammer fra flygeavfall.
- I ytterkanten av anlegget ble det observert hauger med kompostert jord som inneholdt mye plastavfall. Vi fikk opplyst at dette var kompost etter tidligere rankekompostering. Dette hadde virksomheten begynt å skulle for å få fjerne avfallet og for å få et bedre produkt. Avfallet som ble sollet ut ble lagret i egen haug, som ikke var sikret mot vær og vindt.

Avvik 3

Manglende oppfølging av kravet til overvåking

Avvik fra:

Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for anaerob behandling av matavfall (biogassanlegget) ved Langmoen avfallsanlegg IATA IKS vilkår 12.1 Miljøovervåking.

Kommentarer:

I tillatelsen og prøvetakingsprogrammet står det at prøvetakingsfrekvensen skal være kvartalsvis. Dokumentasjon for prøvetaking viste at det kun ble gjennomført prøvetaking 2-3 ganger pr. år.

Avvik 4

Manglende rutiner for vedlikehold av barkfilter

Avvik fra:

Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven for anaerob behandling av matavfall (biogassanlegget) ved Langmoen avfallsanlegg IATA IKS vilkår 2.5 Internkontroll, jf. Internkontrollforskriften §5.7.

Kommentarer:

Under inspeksjonen ble det opplyst at virksomheten skiftet barkfilter en gang pr. år. Virksomheten kunne ikke dokumentere skriftlig rutiner for vedlikehold og utskiftning av barkfilteret eller at det var utført.

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har manglende omsetning av bioresten og kompostert jord

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at de manglet godkjenning for omsetning av bioresten fra Mattilsynet og at de inntil denne forelå, ikke kunne omsette bioresten. Virksomheten må ha et system for omsetning av bioresten og kompostert jord. Ved for lang lagringstid kan kravene i Avfallsforskriften kap.9 bli gjeldende.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Virksomhetens internkontrollsystem, inkl. risikoanalyse