



Trøndersmolt AS
Skjøravegen 471
7177 REVSNES

Saksbehandler:
May Brit Myrholt Gorseth

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Trøndersmolt AS – Sunnskjør

Kontrollnummer: 2019.061.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Andre Spigseth – Daglig leder

Andre deltagere fra virksomheten:

Bent-Are Brunnes Ratvik - Produksjonsleder

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Monica Ekli

May Brit Myrholt Gorseth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Trøndersmolt AS den 18. juni 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1.

Avvik:

- ✓ Virksomheten overholdt ikke vilkår i tillatelsen for Sunnskjør datert 07.12.2012
- ✓ Risikovurderingen for anlegget var mangelfull
- ✓ Virksomheten hadde ikke dokumentasjon på at farlig avfall var levert godkjent mottaker hvert år
- ✓ Virksomheten kan ikke dokumentere skriftlig substitusjonsvurderinger for kjemikalier som brukes og mangler skriftlig rutine for substitusjon av kjemikalier.

Anmerkninger:

- ✓ Virksomheten har forbedringspotensialet i sitt avvikssystem

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

1 juli 2019	May Brit Myrholt Gorseth	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Åfjord kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Trøndersmolt AS	
Organisasjonsnr.: 984 436 335	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 03.211 Produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett	

Kontrollert enhet

Navn: Sunnskjør	Anleggsnr.: 5018.0043.01
Kommune: Åfjord	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Lakseproduksjon på land	
Tillatelse gitt: 07.12.2012	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og i tillatelsen for lokaliteten datert 07.12.2012 for Sunnskjør overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens frekvensbasert tilsyn av virksomheter.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Trøndersmolt AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Trøndersmolt AS innen **31. oktober 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag med arkiv nr. 2018/1674 (fmlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag v/May Brit Myrholt Gorseth.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 04.06.2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Trøndersmolt AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova) og på nettstedet www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1:

Virksomheten overholdt ikke vilkår i tillatelsen for Sunnskjør datert 07.12.2012

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven datert 07.12.2012

Kommentarer:

I tillatelsen etter forurensningsloven datert 07.12.2012 står det i:

punkt 3.2.3 at rensekravet skal minst være 65% for suspendert stoff og minst 60% av organisk stoff.

punkt 3.3 står det at «Bedriften må, i samråd med kompetent fagperson, finne det mest optimale dyp og plassering av utslippspunktet, som sikrer minst mulig negative effekter på resipienten og det biologiske mangfoldet i området. Avløpsvannet skal føres ut i resipienten på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig, dvs. at det vesentlige av avløpsvannet ikke når overflaten om sommeren og at forurenset vann ikke blir ført tilbake til strandsonen. Etter etablering av avløpsledning skal bedriften sende Fylkesmannen koordinater for utslippspunktet på formatet EU89-UTM sone 32.»

punkt 10.1 står det «Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av utslipp til vann, og disse skal utføres slik at de blir representative for virksomheten sine faktiske utslipp. Bedriften skal på forespørsel til enhver tid kunne dokumentere at rensekravene i vilkår for tillatelsen blir etterlevd, jf internkontrollen.

punkt 11.2 Krav til overvåking står det at «Bedriften skal minst hvert 3. år, måle tilstanden i resipienten i nærområdet. Det skal tas oksygenmålinger og prøver av bløtbunnsfauna og sediment ved det dypeste punktet i influensområdet, og bløtbunnsfauna og sediment i sedimenteringsområdet. Første gang en slik måling skal foretas er i 2013 eller rett før eventuelt nytt utslippspunkt tas i bruk.

Undersøkelser av bunnfauna og oksygen i resipienten skal kartlegges og klassifiseres etter Veileder 2009:1 Klassifisering av miljøtilstand i vann fra Direktoratgruppen for gjennomføring av vanddirektivet. Undersøkelsene i sedimentene skal tilfredsstille krav satt i NS-EN ISO 16665 (Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna). Prøvetakingen skal vise en gradient fra utslippspunktet (transekt), for å vise evt. reduksjon i påvirkning av vannforekomsten med økende avstand fra punktet. Undersøkelsene skal også inkludere hydrografiske målinger og en enkel strandsonetbefaring.

Punkt 11.3. Rapport fra utførte marine miljøundersøkelser og strandsonetbefaring skal sendes Fylkesmannen på elektronisk format **innen 15.10.2013, deretter hvert 3. år.**

Avviket bygger på følgende:

- ✓ Virksomheten kunne ikke dokumentere prosentvise rensekrav i henhold til kravene i tabell under pkt 3.2.3. Virksomheten hadde kun analyseresultatene.
- ✓ Virksomheten har ikke oversikt over hvor utslippet går.
- ✓ Det kom flere rør ut fra område, noen var kappet, andre kom det vann ut fra på tilsynsdagen. Tre av rørende hadde utslipp i strandsonen.
- ✓ Virksomheten mangler prøvetaking av alt avløpsvann. Det er tatt prøver av avløpsvannet fra renseanlegget, men ikke fra avløpet fra trommelfilter/vannskifte område.

- ✓ Virksomheten hadde ikke kunnskap om hvilke undersøkelser som er tatt. De hadde en kopi av undersøkelse tatt i 2016, men ikke den fra 2013.
- ✓ C-undersøkelsen tatt i 2016 var det henvist til NS9410 som er en standard for matfisk i sjø. Undersøkelsene for Sunnskjør skal tilfredsstille NS-EN-ISO 16665 som gir andre klassifiseringer av marin bunndyrfauna.
- ✓ Det forelå ikke strandsonerapport fra 2016.

- ✓ Virksomheten har ikke sent miljøundersøkelsene til Fylkesmannen

Fylkesmannen ser alvorlig på dette avviket

Avvik 2:

Risikovurderingen for anlegget var mangelfull

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, andre ledd nr 6
Tillatelse for Sunnskjør datert 07.12.2012 vilkår 2.4.

Kommentarer:

I Internkontrollforskriften står det i andre ledd nr 6 at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

I tillatelsen står det i pkt 2.4 at bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget.

Avviket bygger på følgende:

- ✓ Virksomheten hadde ikke en total oversikt over hvilke risikovurderinger som er utført.
- ✓ Det er kartlagt noen punkter og vurdert sannsynlighet, men ikke konsekvens med unntak for resipient.
- ✓ Virksomheten har blant annet ikke risikovurdert kjemikalieoppbevaring, farlig avfall, ensilasjetank, renseanlegget og dieseltankene.

Avvik 3:

Virksomheten hadde ikke dokumentasjon på at farlig avfall var levert godkjent mottaker hvert år

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-8 Leveringsplikten

Kommentarer:

Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Avviket bygger på følgende:

- ✓ Virksomheten kunne ikke dokumentere at farlig avfall var levert til godkjent mottaker
- ✓ Virksomheten hadde levert farlig avfall til kommunalt mottak uten deklarerings

Avvik 4:

Virksomheten kan ikke dokumentere skriftlig substitusjonsvurderinger for kjemikaliene som brukes og mangler skriftlig rutine for substitusjon av kjemikalier.

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a om substitusjonsplikt
Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 7, jf. tredje og fjerde ledd.

Kommentarer:

I henhold til produktkontrollloven skal virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1 (miljøforstyrrelse, bl.a i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende) vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Dette skal også dokumenteres, jf. internkontrollforskriften § 5.

Avvik bygger på følgende:

- ✓ Virksomheten kunne på tilsynsdagen ikke legge fram noen skriftlige rutiner for hvordan de skal vurdere om helse- og miljøskadelige kjemikalier kan byttes ut med andre produkter eller kjemikalier som er mindre helse- eller miljøskadelige.
- ✓ Det mangler substitusjonsvurderinger for alle kjemiske stoff som kan medføre virkning som nevnt i § 1.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har forbedringspotensialet i sitt avvikssystem

Kommentarer:

Virksomheten har et avvikssystem, men dette blir lite brukt. Virksomheten har ikke definert hva som er avvik og oppfordret de ansatte til å ta avvikssystemet i bruk. Avvikssystemet skal være et system for å hindre uønskede hendelser, varsle om kritikkverdige forhold og for å unngå at feil gjentas.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse for Sunnskjør datert 07.12.2012

9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark:

- [M 992 Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast](#)
- [M 104 Substitusjonsplikt](#)
- [M 297 Gebyr ved kontroll](#)