

Smolten AS  
eirik@smolten.no

Saksbehandler.: Torgeir Fahle  
e-post: fmnotfa@fylkesmannen.no  
Tlf.: 75 53 16 73  
Vår ref.: 2005/11969  
Deres ref.:  
Vår dato: 4.11.2014  
Deres dato:  
Arkivkode: 542.1

## Tilsyn med akvakultur i Lofoten og Vesterålen 2014: Inspeksjonsrapport fra lokaliteten Nusfjord i Flakstad kommune

Fylkesmannen avdekket totalt 2 avvik under kontrollen. Vi ber om tilbakemelding innen 2.12.2014 på hvordan avvikene blir rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt. Gebyret for inspeksjonen fastsettes til 12 000,-.

Det ble i perioden 15.9.2014 – 19.9.2014 gjennomført tilsyn på landbaserte oppdrettsanlegg i Lofoten og Vesterålen i Nordland fylke. Tilsynene ble utført på Fylkesmannens eget initiativ. Vi viser i denne sammenheng til vårt varsel om tilsyn datert 20.8.2014. Fylkesmannen vil også vise til ettersendt dokumentasjon fra Smolten AS som ankom Fylkesmannen den 29.10.2014.

Fylkesmannen i Nordland kontrollerte deres virksomhet den 16.9.2014 ved inspeksjon på lokaliteten Nusfjord i Flakstad kommune.

### Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:



Miljøsmål



Miljørisikovurderinger og beredskap



Resipientundersøkelser



Ledelsen (driftledelsens) ansvar i forhold



Drift og forebyggende vedlikehold av anlegget

til ytre miljø

### Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist 2 avvik under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet fra side 5 i rapporten.

Dere har frist til 2.12.2014 på å sende inn en tilbakemelding. Denne skal inneholde tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som er satt i gang for å lukke avvikene. For eventuelle avvik som bedriften ikke har lukket innen fristen for tilbakemelding, skal det fremsettes en tidfestet plan for når og hvordan dette skal gjennomføres.

---

Fylkesmannen vil takke for god mottagelse og samarbeid på kontrolldagen.

### **Bakgrunn for gebyrsats**

Fylkesmannen er pålagt å ilegge kontrollgebyr etter forurensningsforskriften § 39-6 for alle virksomheter som er plassert i en risikoklasse. Siden lokaliteten Nusfjord tidligere er plassert i risikoklasse 3, skal virksomheten betale et kontrollgebyr på kr. 12 000,-. Kun unntaksvis kan gebyret reduseres eller ettergis helt (jf. § 39-10). Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Fylkesmannen vil gjøre dem oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven er lagt ut på internett under følgende adresse: [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) under regelverk, se også eller [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no) for oversikt. Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriftene kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyrsats fastsatt av Fylkesmannen kan også påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at vedtaket er gjort gjeldende (jf. forurensningsforskriften § 41-5). Eventuell klage bør begrunnes og sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Det gis ikke oppsettende virkning av vedtaket ved klage. Det fastsatte gebyr må derfor betales før klagen er behandlet. Dersom Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli tilbakeført.

Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder

Torgeir Fahle  
rådgiver

*Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.*

### Om kontrollen

Kontrollen ble varslet i brev datert 20.8.2014. Fylkesmannen ba da om å få tilsendt en rekke dokumenter knyttet til kontrollens hovedtema på forhånd (se dokumentliste bakerst).

Inspeksjonen ble gjennomført 19.9.2014, i samarbeid med Arbeidstilsynet. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige og elektroniske), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befarings på lokaliteten.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

### Ansvarlig virksomhet

<b>Navn:</b> Smolten AS	<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 991 250 034
<b>Besøksadresse:</b>	<b>Eies av (org.nr):</b> 991 193 332
<b>Postadresse:</b> Straumsnes, 8260 Innhavet	<b>Telefon:</b> 468 07 000
<b>E-post:</b> firmapost@smolten.no	<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 03.211

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Nusfjord	<b>Anleggsnr:</b> 1859.0022.02
<b>Kommune:</b> Flakstad	<b>Anleggsaktivitet:</b> Akvakultur, smoltproduksjon av laks, ørret og regnbueørret.
<b>Fylke:</b> Nordland	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> 23.8.2012	<b>Tillatelsesnr:</b> 2012.920.T

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

<b>Fra virksomheten:</b> Ole Martin Kristoffersen ( <i>driftsleder</i> ) Gro-Anita Nilsen ( <i>verneombud</i> ) Øivind Skjevling	<b>Fra Fylkesmannen:</b> Torgeir Fahle ( <i>tilsynsleder</i> ) Maria L. Seivåg  <b>Fra Arbeidstilsynet:</b> Gunhild Løvmo
---	--

---

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 avvik under inspeksjonen.

- *Manglende konkretisering av miljømål for lokaliteten Nusfjord.*
- *Bedriften har ikke etablert rutiner for tilstandskontroll/vedlikehold for deler av sitt utslippsrelaterte utstyr.*

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 6 og utover i rapporten. Merk at for avvikene 1 og 2 (angående bedriftens miljømål og miljørisikovurderinger) er alternativ a) et betydelig mer omfangsrikt avvik enn resterende bokstaver. Dersom bedriften har fått avvik på 1a) og/eller 2a) blir mange av de påfølgende bokstavene irrelevante i denne sammenheng. Dette betyr ikke at avvikene ikke er til stede. Fylkesmannen anbefaler derfor at bedriften studerer formuleringene i avvikene nøye, og anvender disse i sitt oppfølgende arbeid for å lukke avvik.

## Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Smolten AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen **2.12.2014** på at avvikene er rettet, eventuelt en tidfestet plan for når og hvordan avvikene skal rettes.

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig.

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin kontroll:

### 1. Miljømål

<input checked="" type="checkbox"/>	1a	Det er ikke satt konkrete og dokumenterte anleggsspesifikke miljømål i forhold til hva som er akseptabel forurensning og påvirkning av resipienten.	IK§5 pkt4
<input type="checkbox"/>	1b	Virksomhetens miljømål om ikke å forurense resipienten på en uakseptabel måte, er ikke evaluert av ledelsen mht. om målet er nådd.	IK§5 pkt8
<input type="checkbox"/>	1c	Miljømålene er ikke gjort kjent for de ansatte i virksomheten.	IK§5 pkt. 2 og 3

### Kommentarer:

Smolten har satt seg noen konkrete overordnede miljømål, men ingen av disse er konkretisert skriftlig i målbare enheter (som for eksempel fôrfaktor, drivstofforbruk eller avfalls-/kjemikaliemengder). For hver lokalitet skal det gjøres en vurdering av hva som er akseptabel forurensning/ påvirkning av resipienten i forhold til drift av anlegget. Miljømålene som settes skal sikre at driften ikke medfører unødig forurensning av det ytre miljø. De skal være konkrete og dokumenterte slik at bedriften kan vurdere om målet er nådd, på kort og lang sikt.

## 2. Risikovurderinger

<input type="checkbox"/>	2a	Det er ikke utført risikovurderinger for å forebygge at anlegget forårsaker en uakseptabel forurensning av resipienten.	IK§5 pkt6
<input type="checkbox"/>	2b	Bedriftens risikovurderinger er ikke konkrete, dokumenterte og/eller anleggs-/lokalitetsspesifikke i forhold til forurensningsfare og effekter av kjemikaliebruk i resipienten.	IK§5 pkt6
<input type="checkbox"/>	2c	I virksomhetens risikovurdering er det ikke satt kriterier for hva som er akseptabel forurensning fra virksomheten, i forhold til å sikre en tilfredsstillende tilstand i resipienten.	IK§5 pkt6
<input type="checkbox"/>	2d	Anbefalinger og konklusjoner i virksomhetens risikovurdering er ikke fulgt opp og lukket og/eller det er ikke satt en tidfestet handlingsplan for oppfølgingen.	IK§5 pkt6
<input type="checkbox"/>	2e	Bedriftens risikovurdering er ikke evaluert for å sikre at den er oppdatert.	IK§5 pkt 6, 7 og 8
<input type="checkbox"/>	2f	Virksomheten har ikke en beredskapsplan som dekker de hendelser beskrevet i risikovurderingen for ytre miljø, for eksempel massedød, akutte utslipp av diesel/ olje og andre kjemikalier.	IK§5 pkt8
<input type="checkbox"/>	2g	Bedriftens arbeid med risikovurderinger er ikke prosedyrestyrt.	IK§5 pkt6 og 8
<input type="checkbox"/>	2h	Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for substitusjon av lusemidler og andre kjemikalier/ legemidler.	PK 3a, IK§5 pkt7

### Kommentarer:

### 3. Ledelsens (driftledelse) ansvar i forhold til ytre miljø

<input type="checkbox"/>	3a	Internkontroll-/HMS- arbeidet med hensyn til ytre miljø er ikke etterspurt av ledelsen.	IK§ 4
<input type="checkbox"/>	3b	Det er ikke gjort en dokumentert vurdering av status med hensyn til forurensning/utslipp fra anlegget, i forhold til om anleggets påvirkning av resipienten er akseptabel eller ikke.	IK§§ 4 og 5 pkt8

#### Kommentarer:

Smolten AS avd. Nusfjord har få ansatte og tett tilknytning mellom ledelse og drift, har Fylkesmannen vurdert at dette temaet ikke er direkte relevant for Smolten AS. Av den grunn er det ikke satt avvik her. Vi vil likevel minne om at det er ledelsens ansvar å sikre en dokumentert vurdering av hvordan anlegget påvirker resipienten. Dette er viktig for å sikre at belastninga er akseptabel, i tråd med regelverk og i tråd med bedriften sine egne kriterier

### 4. Drift og forebyggende vedlikehold av anlegget

Drift			
<input type="checkbox"/>	4a	Rutine for <u>fôring</u> er ikke nedfelt i virksomhetens internkontroll.	IK§5pkt 7
<input type="checkbox"/>	4b	Rutine for <u>dødfiskhåndtering</u> er ikke nedfelt i virksomhetens internkontroll.	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4c	Rutine for <u>overvåking av bunnforholdene ved og rundt utslippspunktet</u> er ikke nedfelt i virksomhetens internkontroll	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4d	Rutine for bruk av <u>kjemikalier/ legemidler</u> er ikke nedfelt i virksomhetens internkontroll	IK§5pkt7
<input type="checkbox"/>	4e	Virksomhetens rutiner for avfallshåndtering og lagring av farlig avfall er mangelfull.	IK§5 pkt7, avfallsfors. kap.11

#### Kommentarer:

<b>Forebyggende vedlikehold</b>			
<input type="checkbox"/>	4h	Det er ikke etablert dokumenterte rutiner/system for periodisk/forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr.	IK§5 pkt7
<input checked="" type="checkbox"/>	4i	Det er ikke utført eller foreligger ikke dokumentasjon fra tilstandskontroll og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Det gjelder for følgende utstyr: <u>dieseltanker eller andre tankanlegg, inkludert slanger/rørsystemer og annet tilhørende utstyr</u>	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4j	Det er ikke utført eller foreligger ikke dokumentasjon fra tilstandskontroll og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Det gjelder for følgende utstyr: <u>foringssystemer/utstyr inkl. slanger og annet tilhørende utstyr</u>	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4k	Det er ikke utført eller foreligger ikke dokumentasjon fra tilstandskontroll og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Det gjelder for følgende utstyr: <u>utstyr/systemer for opptak og håndtering/ mellomlagring av død fisk</u>	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4l	Det er ikke utført eller foreligger ikke dokumentasjon fra tilstandskontroll og vedlikehold av utslippsrelatert utstyr. Det gjelder for følgende utstyr: <u>utslippsrelaterte alarmer eller annet overvåkingsutstyr (f.eks. funksjonstesting av slikt utstyr)</u>	IK§5 pkt7
<input type="checkbox"/>	4p	Virksomheten har ikke etablert kriterier for hva som er tilfredsstillende tilstand på utslippsrelatert utstyr.	IK§5 pkt6

**Kommentarer:**

4i) Bedriften skal kontrollere tilstanden på utslippsrelatert utstyr, og loggføre vedlikehold slik at utilsiktede utslipp kan forebygges. På tilsynet kom det frem at Smolten AS har et godt system for fortløpende kontroll og vedlikehold av sitt utslippsrelaterte utstyr, men at den nedgravde dieseltanken ikke var tilstands kontrollert og at man ikke hadde vurdert eventuelt utskiftning av denne.

---

## Dokumentunderlag:

- Et oversikts-/områdekart over oppdrettsanlegget som viser hvor anleggets ulike utstyrsinstallasjoner er, bl.a. tanker (diesel, ensilasje, slam etc.)
- Internkontrollsystemet, en kort, overordnet beskrivelse eller innholdsfortegnelsen
- Rapporter/dokumentasjon fra risikovurderinger hvor ytre miljø har vært omfattet, inkl. evt. handlingsplaner
- Oversikt over kjemikaliebruk, type kjemikalier og forbruk pr. år (siste 3-5 år)
- En kort overordnet beskrivelse av rutinene for vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
- Rapporter/dokumentasjon fra vedlikehold/tilstandskontroll av tanker og rør (diesel-, ensilasje- og slamtanker etc.)
- Oversikt over eventuelle utslippshendelser fra anlegget (siste 3-5 år), inkl. hendelser som kunne ha medført utslipp, og hvordan det ble avviksbehandlet
- Referat fra ledelsens siste gjennomgang av internkontrollen
- Rapporter over resipientundersøkelser
- Kort historikk for lokaliteten. (liste over alle miljøundersøkelser, inkludert strømforhold på lokaliteten og større endringer i driften)

**Tilsyn med akvakultur i Lofoten og Vesterålen 2014  
Bildevedlegg fra lokaliteten Nusfjord  
Smolten AS  
Flakstad kommune**



Bilde 1 Smolten AS avd. Nusfjord. Hus med reanseanlegg i front.



Bilde 2. Nedgravd dieseltank.



Bilde 3. Slamtank ved renseanlegg.



Bilde 4. Kjemikalielager



Bilde 5. Renseanlegg med Hydrotechfilter.