



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Statens Hus, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvern-avdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
08.05.2006
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2006/3723-472
Deres ref.

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap

2540 TOLGA

Kontroll av farlig avfall hos gjenbrukstorg i Holtålen

Vi viser til kontroll ved virksomheten 02.05.2006

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen **25.05.06** om hva som er gjort for å rette opp avvikene. Vi ber også om en tilbakemelding på hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avvikene innen fristen, ber vi om at det redegjøres for årsaken og at det fremlegges en tidfestet plan for det videre arbeidet.

Fristfastsettelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen to uker etter at brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
overingeniør

vedlegg

Kopi: Holtålen kommune, 7380 Ålen

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 06	73 19 90 06	73 19 93 50	73 19 93 00	73 19 90 05	73 19 90 05
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 90 66	73 19 92 30
E-post: postmottak@fmst.no			Internett: www.fylkesmannen.no/st			

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 02- 2006

Dato for kontrollen: 02.05.06

Informasjon om virksomheten

Navn: FIAS - gjenbrukstorg Holtålen	Organisasjonsnr.:
Adresse: 7380 Ålen	Telefon/e-post:
Besøksadresse:	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Holtålen	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Brynulf Oppdal	Fra Fylkesmannen: Tore Haugen
-------------------------------------	----------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 25.05.2006

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 farlig avfall, § 11-7e, jfr. vedlegg 2

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall, jf. vedlegg 2, pkt. 9
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (impregnert)
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut.
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.
- i) Annet/utdypning

Kommentarer:

Den som driver mottaksordning for farlig avfall skal føre journal over bl.a. mengder og type avfall som er på lager til enhver tid. Journalen skal være lett tilgjengelig og oppbevares på anlegget. Ved kontrollen var det ikke mulig å vise til en slik journal (det føres liste over hva som leveres ut fra anlegget).

Impregnert trevirke ble delvis samlagret med annet trevirke på bakken i utkant av gjenbruksplassen. Bedriften må vurdere om dette er en miljømessig forvarlig lagring med hensyn på å hindre forurensning til grunnen og vassdrag.

Ved kontrollen ble det opplyst at det er innsamler som foretar deklarerer av farlig avfall fra husholdninger. Dette er en grei ordning så lenge kopi av utfylt deklarasjonsskjema sendes til avfallsselskapet (FIAS) som sammenholder opplysningene med kvitteringen fra ”grosorteringen” som er gjort på mottaksanlegget før innsamler henter avfallet.

Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Mottaksanlegget hadde ikke oversikt over hvilket regleverk som regulerer drift og mottak av farlig avfall på plassen (pkt.1)

- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (pkt.2,3)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (pkt.7)
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (pkt.6)
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull (pkt.7)
- f) Annet /utdyping

Kommentarer:

Grunnlaget for drift av mottaksplass for farlig avfall finnes i avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall). Krav til kommunale/interkommunale mottaksplasser står i vedlegg 2 til kapittel 11 (standardiserte krav for kommunale mottak). Disse bestemmelsene var ikke kjent ved kontrollen.

Vi kan heller ikke se at bedriften har foretatt en kartlegging av hvilke typer farlig avfall som evt. ikke kan samlagres i hht. bestemmelsene i forskrift om transport av farlig gods (ADR), jf. pkt. 7.4 i vedlegg 2.

Anmerkning 1: Virksomheten er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere.**Kommentar:**

Bromerte flammehemmere (BFH) er en gruppe kjemikalier som tilsettes ulike produkter for å gjøre dem mindre brennbare. Flere av disse kjemikaliene har vist seg å ha alvorlige skadevirkninger for helse og miljø og må bringes til godkjent avfallsmottak/innsamler. Dersom det er stor sannsynlighet at avfallet inneholder BFH skal det behandles som farlig avfall. I tillegg til elektroniske produkter kan BFH finnes i bygge og riveavfall (isolasjonsmateriale, byggeskum og cellegummi).

Vi gjør oppmerksom på at noen typer bygge- og riveavfall (murspiss, fugemasse, maling) også kan inneholde PCB, jf. faktaark.