



# Fylkesmannen i Østfold



Eidsberg kommune  
Att. Tore Ånesland  
Ordfører Voldensvei 1  
1850 MYSEN

Miljøvernavdelingen  
Deres ref.: 06/454  
Vår ref.: 2007/6267 461.2 LTH  
Vår dato: 23.04.2015

## Oppfølging etter kontroll ved Mysen Eidsberg kommunale avløpsanlegg

Dato for inspeksjonen: 25.3.2015  
Rapportnummer: 2015.017.I.FMOS

### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1:** Det beregnes ikke mengde utslipp via overløp.
- **Avvik 2:** Miljøriskovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.
- **Avvik 3:** Overløpet på utsiden av renseanlegg er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget mht. overholdelse av utslippskrav.
  
- **Anmerkning 1:** Det er fastsatt etterprøvbare mål, men det jobbes ikke systematisk for å nå disse målene eller for å kontrollere om delmål er nådd.

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 5.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15.6.2015 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karsten Butenschøn e.f.  
miljøverndirektør

Lotte Thompson  
overingeniør

**Informasjon om bedriften** (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Eidsberg kommune	
Organisasjonsnr: 944345035	Bedriftsnummer:
Postadresse: Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen	Telefon: 69 70 20 00
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	E-post: postmottak@eidsberg.kommune.no

**Kontrollert anlegg/virksomhet**

Navn: Mysen kommunale avløpsanlegg	Anleggsnr (forurensningsregisteret):
Besøksadresse: Sponesveien	Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing
Tillatelse sist oppdatert: 5.2.2008	Risikoklasse.: 3

**Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:

Tore Ånesland virksomhetsleder

Rune Nicolaisen

Ole Jacob Arnesen driftsleder

Jørn Tveten (drift)

Rune Volden (drift)

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Karoline Sivertsen

**Tema for tilsynet**

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av rensekrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

**Regelverk**

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

**Definisjoner**

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Rapportens status**

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

**Oppfølging etter kontrollen**

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 15.6.2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

**Informasjon om kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensnig av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Sats 3 gjelder i denne saken, dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

**Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

## Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

### **Avvik 1: Det beregnes ikke mengde utslipp via overløp.**

**Avvik fra:** Tillatelsens punkt 3.4 og 11.1

**Kommentar:** Kommunen skal i følge tillatelsens punkt 3.4 beregne slike utslipp etter beste evne. Kommunen har også et sektoransvar til å rapportere påvirkning til vannforekomstene av utslipp fra kommunalt nett.

Det er 30 pumpestasjoner med nødoverløp. Ingen overløp i nettet ellers. På tre av overløpene er det mengdemåler. Det registreres antall og tid i overløp, men mengden forurensinger som slippes ut blir ikke beregnet. Kunnskap om utslippsmengder er viktig som grunnlag for å kunne vurdere, og prioritere tiltak i avløpsnettet.

### **Avvik 2: Miljørisikovurderingen for avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende.**

**Avvik fra:** Internkontrollforskriften § 5-6 og tillatelsens punkter 10.1 og 10.2.

**Kommentarer:** Tillatelsen sier at kommunen skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av virksomheten og kartlegge potensielle kilder til akutt forurensning. På basis av miljørisikoanalysen skal kommunen om nødvendighet iverksette risikoreduserende tiltak og ha en oppdatert oversikt over disse.

Det finnes en miljørisikoanalyse, men den er mangelfull og utdatert. Dere viste at dere har kunnskap om anleggets sårbarhet og at dere utfører nødvendige tiltak, men riskovurderingen er ikke dokumentert skriftlig med en tilhørende tiltaksplan.

### **Avvik 3: Overløpet på utsiden av renseanlegg er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget mht. overholdelse av utslippskrav.**

**Avvik fra:** Tillatelsen punkt 11.1.

**Kommentar:** Målinger og beregninger skal gjennomføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Overløpet/kummen har vært definert som del av ledningsnettet og ikke renseanlegget, men dette overløpet avlaster renseanlegget og skal inngå i beregningen.

## Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy, avfall og produktkontroll

### **Anmerkning 1: Det er fastsatt etterprøvbare mål, men det jobbes ikke systematisk for å nå disse målene eller for å kontrollere om delmål er nådd.**

**Kommentar:** De overordnede målene skal holde fokus på hva man jobber mot, og etterprøvbare delmål indikerer om man er på rett vei. Disse må følges opp underveis. Ved mange uforutsette hendelser hvor man må omprioritere tiltak kan slike mål hjelpe til med å vurdere om man fortsatt er på rett spor.