



RAGN SELLS AS AVD MOSS
Postboks 49
2001 Lillestrøm

Saksbehandler:
Jens Hertzberg

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Ragn-Sells avd. Moss

Kontrollnummer: 2019.093.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Terje Lillegaard (daglig leder)

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:

Jens Hertzberg og Martina Vestgård

Andre deltagere fra virksomheten:

Jan Petter Eid (Miljø- og
kvalitetskoordinator)

Burkhard Rüter (regionssjef)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn-Sells avd. Moss den 18.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten manglet måleprogram for utslippskontroll og hadde ikke gjennomført utslippsmålinger til vann
2. Virksomhetens årsrapportering til forurensningsmyndigheten hadde mangler i forhold til rapporteringskrav i tillatelsen

Anmerkninger:

- Lagring av oppsamlet farlig avfall fra miljøsanerte kjøretøy manglet en utslippsbarriere mot utslipp til oljeutskiller

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. september 2019 Jens Hertzberg

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAGN SELLS AS AVD MOSS	
Organisasjonsnr.: 974125420	Eies av: 952187627
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Ragn-Sells avd. Moss	Anleggsnr.: 0104.0057.01 og 0104.0096.01
Kommune: Moss	Fylke: Østfold
Anleggsaktivitet: Mottak og sortering av næringsavfall samt kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 20.06.2013	Sist endret: 25.01.2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsregelverket overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ragn-Sells avd. Moss plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ragn-Sells avd. Moss innen 13. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en konkret handlingsplan for hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning 1 er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Jens Hertzberg.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ragn-Sells avd. Moss bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten manglet måleprogram for utslippskontroll og hadde ikke gjennomført utslippsmålinger til vann i henhold til tillatelsens pkt.6.1.

Avvik fra:

Tillatelsen pkt 12.1 Utslippskontroll og pkt 12.2 Måleprogram

Kommentarer:

Områder som drenerer til oljeutskiller: miljøsaneringshallen for kasserte kjøretøy, uteområde hvor mottatte kjøretøy lages forut for miljøsanering, lagringsplass for ferdig miljøsanerte vrak og sorteringshall for blandet avfall. Utslipp fra oljeutskiller prøvetas to ganger pr. år og resultatene for mg olje /l er godt under gjeldende utslippsgrense på 20 mg olje/l.

Utslipp fra oljeutskiller er imidlertid *ikke* prøvetatt for de opplistede parametere i pkt. 6.1 - utslippsbegrensninger.

Drenering fra de resterende områder går direkte inn på kommunalt ledningsnett. I hht tillatelsen skal representative utslippsmålinger til vann gjennomføres jfr. pkt 6.1 – utslippsbegrensninger i tillatelsen. Utslipp til kommunalt nett betraktes her på samme måte som utslipp til en sårbar resipient. Det vises også til krav om miljørisikoanalyse i hht tillatelsen pkt 11.1. Kart over avrenningsveier og hvorvidt avrenning går til overvannsnett eller spillvannsnett må inkluderes i kartleggingen.

Måleprogrammet skulle vært oversendt Fylkesmannen 1.6.2016.

Status under kontrollen var at det ikke var etablert et måleprogram eller gjennomført målinger i hht tillatelsens pkt 6.1 med unntak av olje fra oljeutskiller.

Det var ellers ikke kjent om «renseinnetning for overvann» i form av sandfilterkummer var tømt regelmessig for å oppnå en renseseffekt for de aktuelle utslippskomponenter i pkt. 6.1.

Avvik 2

Virksomhetens årsrapportering til forurensningsmyndigheten hadde mangler i forhold til krav i tillatelsen.

Avvik fra:

Tillatelsen pkt. 12.4

Kommentarer:

Fylkesmannen har mottatt avfallsregnskap for næringsavfall for 2018, mens rapportering for kasserte kjøretøy jfr. tillatelsens pkt. 12.4 manglet.

I henhold til *tillatelsens punkt 12.4* skal virksomheten i tillegg til avfallsregnskapet rapportere:

- omfang av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet, håndtering av dette, samt beskrivelse av forebyggende tiltak og informasjonstiltak.
- beskrivelse av status for utslipp og påvirkning av nærmiljø sammenholdt med kravene i tillatelsen.
- internkontroll, inkludert en vurdering av om kravene i tillatelsen er overholdt og om virksomheten medfører miljøulempen som etter eieren sin vurdering bør utbedres.

Virksomheten har fått tilsvarende tilbakemelding som i avsnittet over når det gjelder næringsavfall ved vår tilbakemelding på innlevert årsrapport i Fylkesmannens brev av 25.6.2019.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Lagring av oppsamlet farlig avfall fra miljøsanerte kjøretøy manglet en utslippsbarriere mot oljeutskiller.



Foto 2. Lagring av væsker i miljøsaneringshall uten oppsamlingssikring.

Kommentarer:

I miljøsaneringshallen manglet det barriere / sikringskar mot avrenning mot rist til oljeutskiller. Dette elementet manglet også i virksomhetens miljørisikovurdering. Oljeutskiller vil ikke fungere som en barriere for vannløselige væsker.

8. Andre forhold

Tillatelsen til Ragn-Sells sitt anlegg i Moss avviker fra en del andre tillatelser i Oslo og Viken når det gjelder krav til måleprogram for utslipp til vann. Bruk av 6 timers konsentrasjonsmiddel og glidende 3-årsmiddel (kg/år) i tillatelsen er krav som virksomheten ønsker å få endret på gjennom søknad til Fylkesmannen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen